



Транзисторы

МАССОВАЯ РАДИОБИБЛИОТЕКА

Вып. 879

Справочная серия

Транзисторы

Под общей редакцией А. А. ЧЕРНЫШЕВА





6Ф0.3 Т 65 УДК 621.38(031)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Берг А. И., Белкин Б. Г., Борисов В. Г., Бурлянд В. А., Ванеев В. И., Геништа Е. Н., Демьянов И. А., Ельяшкевич С. А., Жеребцов И. П., Канаева А. М., Корольков В. Г., Смирнов А. Д., Тарасов Ф. И., Чистяков Н. И., Шамшур В. И.

Авторы: А. А. Чернышев, В. И. Иванов, В. Д. Галахов, В. И. Гордеева, Л. М. Гришина, Б. К. Домнин

Транзисторы. Под общ. ред. А. А. Чернышева. **Т** 65 М., «Энергия», 1975.

120 с. с илл. (Массовая радиобиблиотека, Вып. 879).

На обороте тит. л. авт.: А. А. Чернышев, В. И. Иванов, В. Д. Галахов и др.

Книга содержит в табличной форме сведения об основных электрических параметрах транзисторов отечественного производства. Приведены габаритные чертежи и цоколевка приборов, Книга предназначена для широкого круга читателей,

 $T \frac{30404-265}{051(01)-75} 362-75$

6Φ0.3

© Издательство «Энергия», 1975 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Полупроводниковая электроника в настоящее время проникла во все сферы народного хозяйства.

Отечественной промышленностью выпускается широкий ассортимент полупроводниковых приборов, применение которых позволяет создавать малогабаритную, экономичную и надежную радиоаппаратуру.

Большое значение имеет создание справочно-информационной литературы на полупроводниковые приборы, так как быстрейшее внедрение новых полупроводниковых приборов в народное хозяйство ведет к ускорению научно-технического прогресса.

В настоящем справочнике приводятся сведения о транзисторах (малой, средней, большой мощности, лавинных, однопереходных, двухэмиттерных, полевых, транзисторных матрицах), выпускаемых отечественной промышленностью, об их важнейших параметрах, режимах измерения, предельно допустимых режимах работы.

Приводятся краткие сведения о технологии, габаритные чертежи и цоколевка приборов.

Параметры транзисторов представлены в удобной табличной форме. Транзисторы расположены по мере возрастания основного определяющего параметра мощности рассеяния на коллекторе. Рассматриваются некоторые особенности применения полупроводниковых приборов, дается рекомендация по их применению в радиоэлектронной аппаратуре.

Обозначения транзисторов в справочнике расположены в цифро-алфавитной последовательности. Для отыскания параметров нужного прибора необходимо найти номер, соответствующий его обозначению.

Для удобства пользования справочником составлен перечень приборов с разбивкой по мощности и частоте.

Справочник рассчитан на широкий круг радиолюбителей и специалистов, занимающихся конструированием и эксплуатацией радиоэлектронной аппаратуры.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ

Радиоэлектронная аппаратура, сконструированная на основе полупроводниковых приборов, позволяет получить значительный выигрыш в массе, габаритах, потребляемой мощности, надежности по сравнению с аналогичной аппаратурой, выполненной с использованием электронновакуумных приборов. Эти преимущества полупроводников давно известны и широко используются разработчиками радиоэлектронной аппаратуры. Однако незнание ряда характерных особенностей полупроводниковых приборов, недостаток опыта проектирования и эксплуатации аппаратуры часто не позволяют реализовать преимущества этих приборов.

Высокая надежность радиоэлектронной аппаратуры может быть обеспечена лишь в случае учета таких факторов как разброс параметров, температурная нестабильность параметров, зависимость параметров от режима работы, изменение параметров полупроводниковых приборов в процессе эксплуатации и хранения радиоэлектронной аппаратуры.

Разброс параметров полупроводниковых приборов

Изготовление полупроводниковых приборов — комплекс сложных технологических операций с термической, химической и механической обработкой материалов. При этом размеры элементов полупроводниковых структур не превышают единиц, а иногда и долей микрона. Исходные материалы (германий, кремний, арсенид галлия и др.), определяющие будущие параметры и характеристики приборов, должны быть очищены от любых примесей. Содержание более одного атома примеси на 10¹⁸ атомов исходного материала недопустимо в полупроводниковом приборостроении. Значительное влияние на параметры полупроводниковых приборов оказывают структурные несовершенства кристаллов исходного материала.

Таким образом, сложность получения материалов с заданными свойствами содержит в себе предпосылки для разброса параметров готовых полупроводниковых приборов. Однако основной вклад в разброс параметров вносится в процессе их производства. Микроскопические размеры изделий затрудняют контроль геометрии *p-n* переходов приборов. Малейшие концентрации примесей на поверхности кристалла способны значительно изменить основные параметры готового изделия.

Итак, величины параметров полупроводниковых приборов одного типа не одинаковы, а лежат в некотором интервале значений. Этот интервал ограничивается минимальной и максимальной величинами, указываемыми в справочнике, некоторые параметры имеют одностороннее минимальное и максимальное ограничение.

Зависимость параметров от температуры

Характерной особенностью полупроводниковых приборов является зависимость их параметров от температуры. Так, например, величина обратного тока германиевого p-n перехода может возрастать в 2 раза при повышении температуры на каждые 10° С. Для кремниевых приборов эта зависимость еще сильнее. В несколько раз могут изменяться с изменением температуры такие важнейшие параметры транзисторов, как коэффициент передачи тока. При возрастании температуры перехода полупроводникового прибора выше некоторого предельно допустимого значения переход изменяет свойства, перестает выполнять заданные функции в радиоэлектронной аппаратуре, при этом эти изменения могут быть необратимыми. Интенсивность отказов кремниевых полупроводниковых приборов в диапазоне температур (рис. 1) изменяется в десятки раз.

Учитывая, что допустимые температуры полупроводниковых приборов ограничены, следует предусматривать сведение к минимуму выделения тепла, защиту от тепловых перегрузок и применение эффективных методов отвода тепла.

Это требование особенно существенно для мощных полупроводниковых приборов, которые работают при больших уровнях мощности на переходе. При конструировании радиоэлектронной аппаратуры малые температурные изменения параметров мощных




Рис. 1. Зависимость интенсивности отказов от температуры для кремниевых полупроводниковых приборов.

приборов могут быть достигнуты эффективным охлаждением транзистора. Правильный выбор теплового режима работы полупроводникового прибора не только обеспечивает стабильность параметров радиоэлектронной аппаратуры, но и значительно снижает интенсивность отказов полупроводниковых приборов.

Для учета зависимости параметров приборов от температуры в справочнике приводятся значения предельно допустимых параметров, а также температурный диапазон использования приборов.

Зависимость параметров от режима работы

Помимо разброса параметров полупроводниковых приборов, определяемых технологическими особенностями изготовления, следует помнить о значительной




Рис. 2. Зависимость статического коэффициента передачи тока транзистора 1Т321Б от тока коллектора.

зависимости параметров от режима. Выше рассматривалась зависимость параметров приборов от температуры, что также является режимом работы полупроводникового прибора и аппаратуры в целом Здесь обратим внимание лишь на зависимость отдельных параметров приборов от электрических режимов их эксплуатации.

Каждый конструктор, приступая к разработке схемы будущей аппаратуры, вправе использовать транзистор или иной полупроводниковый прибор в широком диапазоне напряжений и токов. Ограничением в этом отношении служат лишь

значения предельно допустимых параметров.

Проиллюстрируем несколькими характерными примерами зависимость параметров приборов от электрического режима. На рис. 2 показана зависимость

статического коэффициента передачи тока от тока коллектора. Коллекторное напряжение транзистора (рис. 3) в несколько раз меняет емкость коллекторного перехода.

Сильное изменение параметров наблюдается в диапазоне малых токов, протекающих через полупроводниковые приборы. Это в первую очередь должно




Рис. 3. Зависимость емкости коллекторного перехода транзистора МП16 от напряжения.




Рис. 4. Зависимость статического коэффициента передачи тока транзистора КТ324 от тока коллектора в микрорежиме.

учитываться при конструировании аппаратуры на бескорпусных полупроводниковых приборах, для которых характерны режимы применения при малых рассеиваемых мощностях (рис. 4).

Изменение параметров при эксплуатации и хранении

Срок службы полупроводниковых приборов практически не ограничен. Ресурсные испытания приборов показывают, что через 50—70 тыс. ч работы не наблюдается возрастания интенсивности отказов. Однако это не значит, что параметры полупроводниковых приборов не подвержены воздействию времени.




Рис. 5. Распределение партии транзисторов П416Б при испытаниях на срок службы по обратному току коллектора.

Срок службы современной радиоэлектронной аппаратуры составляет десятки тысяч часов. Как правило, в этот период имеются перерывы в эксплуатации аппаратуры. В этом случае состояние приборов соответствует условиям хранения.

В период эксплуатации и хранения на полупроводниковые приборы действуют различные факторы окружающей среды и условий эксплуатации. В первую очередь это температура, влага, вибрация. Структура полупроводникового прибора защищена от непосредственного воздействия многих внешних факторов конструкций корпуса. Для ряда внешних факторов корпус не является защитой от их воздействия на структуру кристалла. В частности, корпус не защищает кристалл от воздействия механических и температур-

ных нагрузок. Нормальные эксплуатационные температуры и температуры хранения полупроводниковых приборов настолько низки, что объемные физикохимические процессы протекают достаточно медленно и ими можно пренебречь.

Решающим фактором, обусловливающим дрейф параметров приборов, является изменение свойств поверхности структуры во времени. В частности, увеличение температуры вызывает возрастание скорости реакции на поверх-

ности, что обусловливает значительные изменения обратных токов и коэффициента передачи тока транзисторов. На рис. 5 показан дрейф обратного тока

транзистора П416Б.

При механических воздействиях на полупроводниковые приборы (удары, вибрация), на приборы режимов монтажа (пайка и формовка выводов) могут быть повреждены элементы корпуса или защитного покрытия прибора. Повреждение защитных покрытий или разгерметизация корпуса прибора приводят к попаданию влаги на структуру кристалла. В этом случае надежная работа прибора не может быть гарантирована.

Чтобы обеспечить долголетнюю бесперебойную эксплуатацию радиоэлектронной аппаратуры, конструктор обязан не только учесть характерные особенности полупроводниковых приборов на этапе разработки аппаратуры, но и обес-

печить соответствующие условия эксплуатации и хранения приборов.

Защита полупроводниковых приборов от перегрузок. Отвод тепла от приборов

Как уже указывалось, надежность работы радиоэлектронной аппаратуры зависит от правильного выбора и обеспечения теплового режима работы как радиоэлектронной аппаратуры в целом, так и отдельных ее элементов.


Использование всех мер, направленных на снижение рабочей температуры полупроводниковых приборов, обеспечивает облегчение их теплового режима,

стабильность работы схемы и увеличивает срок службы.

Предельно допустимая мощность рассеяния полупроводникового прибора зависит в основном от предельной температуры коллекторного перехода, температуры окружающей среды и условий охлаждения [Л. 1]. Для оптимального использования полупроводниковых приборов и в первую очередь мощных необ-

Рис. 6. Соотношение между рассеивчемой мощностью и температурой перехода транзистора с различными условиями охлаждения.

I — без теплоотвода; 2 — теплоотвод — пластина 60×60 мм; 3 — теплоотвод штырьковый $60\times60\times34$ мм; 4 — теплоотвод штырьковый $60\times60\times34$ мм при скорости отдува 2 м/с.



ходимо создать такие условия его работы, которые обеспечили бы интенсивный отвод тепла от нагретого перехода. Применение специально сконструированных теплоотводов для полупроводниковых приборов позволяет в определенных пределах снизить рабочую температуру переходов при той же рассеиваемой мощности.

Соотношение между рассеиваемой мощностью и температурой перехода в значительной степени зависит от эффективности различных методов отвода тепла (рис. 6).

При конструировании схем целесообразно предусматривать возможность установки прибора в схему с заземленным коллектором. В этом случае тепловое контактное сопротивление будет наименьшим, учитывая, что электроизоляция полупроводникового прибора от теплоотвода увеличивает тепловое сопротивление на 0,5—1,0° С/Вт.

В случае параллельного соединения полупроводниковых приборов и расположения их на одном теплоотводе необходимо предусматривать равномерное распределение тепла по всему теплоотводу. В качестве теплоотвода может использоваться и часть конструкции блока или узла, при этом должна предусматриваться специальная обработка посадочных мест под приборы.

Схемы защиты полупроводниковых приборов от перегрузок

Современные транзисторы позволяют проектировать импульсные устройства различных типов, не уступающие по своим основным качественным показателям ламповым схемам, а по ряду показателей значительно превосходящие их. Испольвование транзисторов с разным типом проводимости дает возможность создавать ряд схем, не имеющих аналогов в ламповой технике.

Для создания эффективных транзисторных импульсных устройств необходимо при проектировании правильно учитывать специфические особенности транзисторных переключателей. В большинстве случаев нагрузкой транзисторов являются схемы с индуктивно-емкостной комплексной нагрузкой.

Важно, чтобы в этих схемах транзистор работал при токах и напряжениях, близких к предельно допустимым. При этом следует учитывать, что большая индуктивность накапливает значительную энергию, которая затем выделяется на транзисторе.

При работе транзистора в режиме переключения на индуктивную нагрузку максимальное значение напряжения на коллекторе может в несколько раз превышать постоянное напряжение питания $E_{\rm K}$. При выключении транзистора энергия, накопления в катушке индуктивности, может привести к повреждению транвистора.




Рис. 7. Схема защиты с помощью последовательной *RC*-цепи.




Рис. 8. Схема защиты с помощью шунтирующего диода.




Рис. 9. Схемы защиты с помощью шунтирующего диода и последовательно включенного резистора.

Существуют различные схемы защиты транзисторов от перенапряжения, поглощающие часть накопленной катушкой индуктивности энергии или блокирующие транзистор от попадания в опасную высоковольтную область. Схема защиты с помощью последовательной RC-цепи приведена на рис. 7. Здесь $C_{\rm n}$ — паразитная емкость нагрузки. Для этой схемы емкость конденсатора и сопротивление резистора выбираются из следующих соотношений:

$$C = \frac{2LE_{K}^{2}}{U_{\text{Makc}}^{2}R_{H}^{2}}; \qquad R = \frac{U_{\text{Makc}}R_{H}}{V\bar{2}E}.$$

При расчетах необходимо принимать L и E_{κ} наибольшими, а $R_{\rm H}$ — наименьшей из возможных величин.

Схема защиты от всплесков напряжений, использующая шунтирующий диод, приведена на рис. 8.

Перепад напряжения на индуктивности в этом случае равен прямому падению напряжения на диоде, т. е. практически отсутствует.

Физический смысл защиты транзисторов с помощью диода состоит в том, что энергия, запасенная катушкой индуктивности, передается с помощью диода источнику питания и выделяется в активном сопротивлении нагрузки. Источ-

ник питания должен обладать способностью поглотить эту энергию, и при этом

увеличение напряжения на нем должно быть незначительным.

При наличии линейной индуктивности ток нагрузки после запирания транзистора уменьшается по экспоненте с постоянной времени $\tau_{\rm H} = L_{\rm H}/R_{\rm H}$; время, в течение которого величина тока спадает до 0,05 от начального значения, равно $\tau_{0.05} = 3\tau_{\rm H}$. Для ускорения этого процесса последовательно с диодом можно включить добавочный резистор R_0 (рис. 9). При этом постоянная времени уменьшается в $(R_0 + R_{\rm H})/R_0$ раз, однако во столько же раз увеличивается максимальное значение напряжения на транзисторе в момент коммутации. Оптимальное сопротивление резистора R_0 можно определить из выражения $U_{\rm K. \, 9. \, Makc} > U_{\rm K. \, 9} = E_{\rm K} (1 + R_0/R_{\rm H})$. Включение резистора R_0 , кроме того, снимает высокочастотную генерацию контура, образованного паразитной емкостью диода и индуктивной нагрузкой. Величина тока должна быть меньше максимально допустимого импульсного тока диода.




Рис. 10. Схема защиты с помощью включенных последовательно диода и стабилитрона.




Рис. 11. Схема защиты с использованием конденсатора в качестве поглощающего энергию элемента.




Рис. 12. Схема защиты транзистора от перегрузки, возникающей в момент выключения транзистора.

Кремниевый стабилитрон $\mathcal{L}_{\mathsf{c}\tau}$ (рис. 10) с напряжением стабилизации $U_{\mathsf{c}\tau}$ включается встречно шунтирующему диоду. В этом случае максимальное значение напряжения на транзисторе будет ограничено величиной

$$U_{\text{K. B Makc}} > U_{\text{K. B}} = E_{\text{K}} + U_{\text{CT}},$$

а время, в течение которого ток нагрузки спадает до 0,05 начального значения $I_{\rm H}=E_{\rm K}/R_{\rm H},$ будет равно:

$$\tau_{0.05} = \tau_{\rm H} \ln \frac{U + E_{\rm K}}{U_{\rm CT} + 0.05 E_{\rm K}} = \tau_{\rm H} \ln \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 0.95}$$
,

где $\varepsilon = (U_{ct} + E_{K})/E_{K}$.

В качестве поглощающего энергию элемента можно применять конденсатор. Схема такой защиты приведена на рис. 11. Параллельно конденсатору включится резистор, необходимый для ограничения тока, когда транзистор включается.

При включении ток течет через L и $R_{\rm H}$ (схема защиты в этот момент не работает). При выключении транзистора коллекторный потенциал быстро спадает до величины, намного меньшей $E_{\rm K}$. Конденсатор заряжается через диод, отнимая энергию у индуктивности. Когда диод запирается, емкость разряжается на сопротивление резистора R. Для этой схемы емкость конденсатора C и сопротивление резистора R рассчитываются по следующим формулам:

$$C \! = \! \frac{LE_{\rm K}^2}{2U_{\rm MAKC}^2R_{\rm H}^2}; \qquad R \! = \! \frac{2U_{\rm MAKC}R_{\rm H}}{\sqrt{2}\,E_{\rm K}} \, . \label{eq:continuous}$$

Конденсатор до момента следующего включения должен полностью разрядиться. При высокой скорости переключения резистор R необходимо выбирать малой величины, а емкость вообще исключить.

Для уменьшения мощности рассеиваемой на транзисторе в момент выключения, рекомендуется применять вариант схемы защиты, приведенный на рис. 12.

В момент включения конденсатор, заряженный до величины E_{κ} , разряжается через сопротивление резистора R и транзистор. В момент выключения емкость заряжается через диод. Рассеяние мощности на транзисторе при большой величине R минимально и определяется прямым падением напряжения на диоде. Емкость должна успевать разряжаться в течение времени, когда транзистор открыт.

Для защиты усилителей от случайных перенапряжений, а также для защиты от импульсных перегрузок в схемах с реактивной нагрузкой применяются опор-

ные диоды (рис. 13).

В усилителях низкой частоты также можно шунтировать участок коллектор-эмиттер диодом. В широкополосных усилителях такой метод скажется на частотных свойствах, так как диод имеет значительную емкость.

Схема защиты, используемая в широкополосных и других высокочастотных усилителях, приведена на рис. 14. Смещение выбирается таким образом, чтобы оно было меньше напряжения стабилизации опорного диода. При нормальной работе стабилитрон не проводит и не влияет на частотную характеристику усилителя. При превышении установленной величины напряжения диод шунтирует транзистор, предохраняя его от повреждения.




Рис. 13. Схема защиты транзистора с помощью опорного диода.




Рис. 14. Схема защиты от перегрузки, используемая в широкополосных и высокочастотных усилителях.




Рис. 15. Ограничение импульсных перенапряжений на базе с помощью диодов.

Для защиты полупроводниковых приборов от перегрузок по току рекомендуются следующие способы:

включение токоограничительных резисторов последовательно с выводами полупроводниковых приборов. Для защиты транзистора необходимо включить резистор в цепь эмиттера или коллектора; не следует ограничивать ток включением резистора в цепь базы;

шунтирование полупроводниковых приборов резисторами;

параллельное включение полупроводниковых приборов.

В схемах на дрейфовых транзисторах с ускоряющими емкостями в цепи базы (триггеры, мультивибраторы, инверторы) при фиксированном запирании на эмиттерном переходе возникают импульсы, достигающие по амплитуде коллекторного напряжения.

Пробивное напряжение перехода эмиттер-база дрейфовых транзисторов очень низкое (от 0,5 до 3 В для разных типов); таким образом, уже при напряжении коллекторного питания 5 В в этих схемах эмиттерный переход транзисторов окажется в режиме электрического пробоя.

Для ограничения положительного выброса на базе рекомендуется ставить ограничительный диод \mathcal{I} (рис. 15). Метод диодного ограничения эффективен при сравнительно низких временах переключения. При высоком быстродействии происходит лишь частичное ограничение. В этом случае необходимо ограничивать величины тока и пиковой мощности, выделяемой на переходе, для предупреждения локального перегрева перехода. Для ограничения тока последовательно с ускоряющей емкостью (конденсаторы C_1 , C_2) необходимо включить ограничительные резисторы R_1 , R_2 (рис. 16).

На практике часто встречаются случаи, когда необходимая величина тока или напряжения превышает допустимые нормы для одного полупроводникового прибора. Применение же в этих случаях прибора следующей по мощности или

по напряжению категории не всегда может быть оправдано с экономической и конструктивной точек зрения. Целесообразным в таких случаях оказывается параллельное или последовательное включение полупроводниковых приборов.

При параллельном включении необходимо учитывать, что полупроводниковые приборы имеют разброс по величине прямого сопротивления. При этом очевидно, что ток между включенными параллельно приборами будет распределяться неравномерно. Так как различие по $R_{\rm пр}$ зависит от температуры и изменяется со временем, то подбор диодов с индентичными параметрами не может привести к созданию надежной схемы.

То же получается и при параллельном включении транзисторов.

Для того чтобы обеспечить надежную полупроводниковых

приборов при параллельном включении, необхо-

Рис. 16. Защита эмиттерного перехода от перенапряжения посредством включения последовательно с ускоряющей емкостью резистора.

димо выровнять сопротивления приборов с помощью добавочных резисторов небольшого сопротивления, включаемых последовательно в цепь каждого прибора (рис. 17).

В высоковольтных цепях часто используют последовательное соединение полупроводниковых приборов. Здесь, так же как и в случае параллельного включения, необходимо учитывать, что полупроводниковые приборы имеют значительный разброс по величине неуправляемого тока; кроме того, этот ток нестабилен во времени и нестабильность для каждого экземпляра различна. Это исключает возможность подбора полупроводниковых приборов для последовательного включения.

На практике для обеспечения надежной работы диодов и транзисторов прибегают к искусственному выравниванию подаваемых на них напряжений с помощью шунтирующих резисторов, которые включаются параллельно каждому прибору (рис. 18). При достаточно малой величине $R_{
m m}$ по сравнению с обратным сопротивлением диодов или выходным сопротивлением транзисторов напряжения на них, а следовательно, и на полупроводниковых приборах будут равны.

Определение сопротивлений выравнивающих и шунтирующих резисторов может быть осуществлено графоаналитическим методом с помощью известных вольт-амперных характеристик или по приближенным формулам, учитывающим наибольший возможный относительный разброс параметров диодов:

$$\begin{split} R_{\rm mo6} & \ge \frac{U_{\rm пp.\,cp}\,(n-1)}{nI_{\rm пp.\,makc}-1,1I_m}; \\ R_{\rm m} & \le \frac{nU_{\rm o6p.\,makc}-1,1I_m}{(n-1)\,I_{\rm o6p.\,makc}}, \end{split}$$

 $U_{
m np.\ cp}$ — среднее значение прямого напряжения — классификационный параметр диода; I_m — амплитудное значение тока нагрузки, постоянный прямой ток; $I_{\rm пр.\, макс}$ — максимально допустимое значение амплитуды периодического прямого тока, максимально допустимое значение постоянного прямого

тока; $U_{\rm обр.\ макс}$ — максимально допустимое значение обратного напряжения; $I_{\rm обр.\ макс}$ — максимальный обратный ток; n — число диодов, включенных параллельно или последовательно.

При расчете схем с параллельным и последовательным соединением диодов следует иметь в виду, что мощность, рассеиваемая на выравнивающих и шунтирующих элементах, снижает к. п. д. схемы. Необходимо также иметь в виду, что с ростом частоты увеличивается величина $I_{\text{обр. макс}}$, и при расчетах $R_{\text{ш}}$ ее нужно определять экспериментально для конкретных режимов работы схемы.

Для выравнивания импульсных или синусоидальных напряжений часто используют также шунтирование полупроводниковых приборов конденсаторами (рис. 19).




Рис. 17. Выравнивание токов через параллельно включенные транзисторы с помощью добавочных резисторов.




Рис. 18. Выравнивание напряжений на последовательно соединенных транзисторах посредством шунтирующих резисторов.




Рис. 19. Выравнивание импульсных напряжений на последовательно соединенных транзисторах с помощью шунтирующих конденсаторов.

Применение емкостных шунтов обеспечивает равномерное распределение напряжений в широком диапазоне частот и не приводит к дополнительным тепловым потерям. Шунтирующие емкости, как правило, подбираются экспериментально.

В некоторых случаях целесообразно применять для выравнивания напряжения на полупроводниковых приборах и резисторы, и конденсаторы.

Отбор полупроводниковых приборов с одинаковыми параметрами с целью выравнивания напряжений или токов приводит, как правило, к выходу их из строя, так как в процессе работы параметры приборов могут значительно измениться. Если в схеме используется несколько транзисторов или диодов, включенных последовательно или параллельно, то наряду с обязательными схемными методами выравнивания выделяемой на приборах мощности необходимо обеспечить хороший тепловой контакт между этими приборами — только в этом случае мощность будет распределяться между приборами равномерно. Если же параллельно включенные приборы термоизолированы, то случайный перегрев одного из них приведет к увеличению мощности, рассеиваемой на нем за счет уменьшения мощности, выделяемой на остальных приборах. В конечном итоге вся мощность будет рассеиваться на одном приборе и он выйдет из строя.

Параллельно включенные транзисторы или диоды необходимо располагать на одном и том же теплоотводе, приняв меры к максимально возможному выравниванию температуры корпусов отдельных приборов. Как правило, разница в температурах корпусов не должна превышать 1—2° С.

Обозначение параметров транзисторов

Буквенное обозначение				
отечествен- ное	между- народное	Термин	Определение	
$I_{_{g\!$	I _C	Ток коллектора	Постоянный ток, проле- кающий через коллектор-	
<i>I</i> ₆	I_B	Ток базы	ный переход Постоянный ток, проте- кающий через базовый	
I _e	I _E	Ток эмиттера	вывод Постоянный ток, проте- кающий через эмиттер-	
I _{ж.60}	I _{СВО}	Обратный ток коллек- тора	ный переход Ток через переход кол- лектор-база при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомк-	
I _{B. 60}	I _{EBO}	Обратный ток эмит- тера	нутом выводе эмиттера Ток через переход эмит- тер-база при заданном обратном напряжении эмиттер-база и разомкну-	
I _{H.} 90	I _{CEO}	Обратный ток коллектора при разомкнутом выводе базы	том выводе коллектора Ток в цепи коллектор- эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер и раз	
I _{к. 9. к}	I _{CES}	Обратный ток коллектора при короткозамкнутых выводах эмиттера и базы	зомкнутом выводе базы Ток в цепи коллектор эмиттер при заданног обратном напряжения коллектор-эмиттер и ко роткозамкнутых вывода: эмиттера и базы	
] к. макс 1	I _{C max} I _{B max}	Максимально допусти- мый ток коллектора Максимально допусти-	Swiften a ousu	
I _{б. макс} I _{б. и. макс}	I _{BM max}	мый ток базы Максимально допусти- мый импульсный ток базы	Импульсное значение тока базы при заданной скважности и длительности импульса	
I _{к. и. макс}	I _{CM max}	Максимально допусти- мый импульсный ток коллектора	Импульсное значение тока коллектора при заданной скважности и длительности импульса	
I к. нас. макс	I _{C sat max}	Максимально допусти- мый ток коллектора в режиме насыщения	_	
U _{m,90rp}	$U_{(L)CEO}$	Граничное напряжение	Напряжение между выводами коллектора и эмиттера при нулевом токе базы и заданном токе эмиттера	

Буквенное	обозначение		Определение	
отечествен- ное	между- народное	Термин		
U _{к.э. нас}	U _{CE sat}	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Напряжение между выводами коллектора и эмиттера транзистора в режиме насыщения при заданных токах базы и коллектора	
U _{б э.нас}	U _{BE sat}	Напряжение насыщения база-эмиттер	Напряжение между выводами базы и эмиттера транзистора в режиме насыщения при заданных токах базы и коллектора	
U _{s. б. макс}	U _{EB max}	Максимально допусти- мое импульсное напряже- ние эмиттер-база		
U _{э.б.и.макс}	U _{EBM max}	Максимально допусти- мое импульсное напря- жение эмиттер-база	Импульсное значение напряжения при заданной скважности и длитель- ности импульса	
U _{K. б. макс}	U _{CB max}	Максимально допусти- мое напряжение коллек- тор-база	·	
U _{к. б. и. макс}	U _{CBM max}	Максимально допусти- мое импульсное напряже- ние коллектор-база	Импульсное значение напряжения при заданной скважности и длительности импульса	
<i>U</i> _{к. Э. макс}	U _{CE max}	Максимально допусти- мое напряжение коллек- тор-эмиттер	·	
U _{к. Э. и. макс}	UCEMmax	Максимально допусти- мое импульсное напряже- ние коллектор-эмиттер	Импульсное значение напряжения при заданной скважности и длительности импульса	
U _{K. 9 R make}	U _{CER max}	Максимально допусти- мое напряжение коллек- тор-эмиттер при сопроти- влении в цепи базы		
h ₁₁₉	h _{11e}	Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером	Отношение изменения напряжения на входе к вызвавшему его изменению входного тока в режиме короткого замыкания по переменному току на выходе транзистора в схеме с общим эмиттером	
h ₁₁₆	h _{11b}	Входное сопротивление в режиме малого сигнала в схеме с общей базой	Отношение изменения напряжения на входе к вызвавшему его изменению входного тока в режиме короткого замыкания по переменному току на выходе транзистора в схеме с общей базой	

Бук венное	обозначение		Определение	
отечествен- ное	между- народное	Термин		
h ₂₁₉	h _{21e}	Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала в схеме с общим эмиттером	Отношение изменения выходного тока к вызвавшему его изменению входного тока в режиме короткого замыкания выходной цепи по переменному току в схеме с общим эмиттером	
h ₂₂₉	h _{22e}	Выходная проводимость в режиме малого сигнала в схеме с общим эмитгером	Отношение изменения выходного тока к вызвавшему его изменению выходного напряжения в режиме холостого хода входной цепи по переменному току в схеме с общим эмиттером	
h ₂₂₆	h_{22b}	Выходная проводимость в режиме малого сигнала в схеме с общей базой	Отношение изменения выходного тока к вызвав- шему его изменению вы- ходного напряжения в ре- жиме холостого хода входной цепи по пере- менному току в схеме с общей базой	
h_{21}	$h^{}_{21E}$	Статический коэффициент передачи тока	Отношение постоянного тока коллектора к постоянному току базы при заданном постоянном обратном напряжении на коллекторе	
Î h 216	f h21b	Предельная частота коэффициента передачи тока в схеме с общей базой	Частота, на которой модуль коэффициента передачи тока падает на 3 дБ по сравнению с его низкочастотным значением в схеме с общей базой	
<i>t</i> rp		Граничная частота коэффициента передачи тока	Частота, равная произведению модуля коэффициента передачи тока на частоту измерения, которая находится в диапазоне частот, где справедлив закон изменения модуля коэффициента передачи тока $ h_{219} $ 6 дБ на октаву Частота, при которой модуль коэффициента передачи тока $ h_{219} $ экстраполируется к единице.	

Вуквенное о	бозначение		
отечествен- ное	между- народное	Термин	Определение
fuasc	fmax	Максимальная частота генерации	Наибольшая частота, на которой транзистор спо собен генерировать в схе ме автогенератора
C,	C_{E}	Емкость эмиттерного перехода	Емкость между выво дами эмиттера и базы транзистора при разом кнутом выводе коллекторы обратном напряжения эмиттер-база
C _K	c_c	Емкость коллекторного перехода	Емкость между выво дами базы и коллектора транзистора при разом кнутом выводе эмиттера и обратном напряжении коллектор-база
r ₆ ,C _K	r_{bb} , C_C	Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте	Произведение сопроти вления базы на емкости коллекторного перехода
f _{pac}	t_s	Время рассасывания	Промежуток времени между моментом подачи на базу запирающего им пульса и моментом, когде напряжение на коллек торе транзистора дости гает заданного уровня
ŧ _{bka}	ton	Время включения	Промежуток времени являющийся суммой вре мени задержки и времень нарастания
t _{выкл}	t_{off}	Время выключения	Промежуток времени являющийся суммой вре- мени рассасывания и вре- мени спада
Р _{вых}	Pout	Выходная СВЧ мощность	СВЧ мощность, которук отдает транзистор в типо вой схеме генератора на заданной частоте
P _{K.Makc}	P_{Cmax}	Максимально допустимая постоянная (или средняя) рассеиваемая мощность коллектора без	
Рк, макс. т	$P_{C max}$	теплоотвода Максимально допустимая постоянная (или средняя) рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом	

Буквенное	обозначение		
отечествен- ное	между- народное	Термин	Определени е
Р _{к. и. макс}	P _{CRMmax}	Максимально допусти- мая импульсная рассеи- ваемая мощность коллек- тора	
P _{MAKC}	P _{tot max}	Максимально допусти- мая постоянная (или сред- няя) рассеиваемая мощ- ность транзистора без теплоотвода	
P _{makc. T}	P _{tot max}	Максимально допустимая постоянная (или средняя) рассеиваемая мощность транзистора с теплоотводом	
t_{orp}	t _{amb}	Температура окружаю- щей среды	
t_{kop}	t_c	Температура корпуса	
R_t	R_{thja}	Общее тепловое сопротивление транзистора (переход-окружающая среда)	
$R_{t \kappa}$	R_{thjc}	Тепловое сопротивление транзистора (переход-корпус)	
F	F	Коэффициент шума	Отношение полной мощности шумов на выходе транзистора к той ее части, которая вызвана тепловыми шумами сопротивления источника сигнала. Это отношение показывает, во сколько размощность шумов на выходе реального транзистора больше мощности шумов на выходе такого же идеального нешумящего транзистора
$G_{f p}$	$G_{m p}$	Коэффициент усиления по мощности	Отношение мощности на выходе к мощности на входе при определенной частоте и схеме включения
$\eta_{_{ m K}}$	η_C	Коэффициент полезного действия коллектора	Отношение выходной мощности СВЧ к мощности свч к мощности, потребляемой от источника коллекторного питания

Обозначение параметров двухэмиттерных транзисторов

Буквенное обозначение				
отечествен- ное	между- народное	Термин	Определен не	
I ₆	I_B	Ток базы	Постоянный ток, про- текающий через базовый вывод	
I _e	I_{E}	Ток эмиттера	Постоянный ток, про- текающий через эмиттер- ный переход	
I _{к.б0}	I_{CBO}	Обратный ток коллек- тора	Ток через переход кол- лектор-база при заданном обратном напряжении коллектор-база и разом- кнутом выводе эмиттера	
I _{э. закр}		Ток закрытого ключа	Ток через эмиттеры транзистора при закрытых переходах коллектор-база 1 и коллекторбаза 2	
I _{9. makc}	I_{Emax}	Максимально допусти- мый ток эмиттера		
I _{к. макс}	I_{Cmax}	Максимально допусти- мый ток коллектора		
¹ б. макс	I_{Bmax}	Максимально допусти- мый ток базы		
$U_{\mathtt{oth}}$		Падение напряжения на открытом ключе	Напряжение между двумя эмиттерами тран- зистора при открытых пе- реходах коллектор-база 1 и коллектор-база 2 при токе эмиттера, равном нулю	
$U_{\mathbf{y}}$		Напряжение на управляющих переходах	Падение напряжения на управляющих переходах коллектор-база 1 и коллектор-база 2	
$U_{ exttt{9.6.Makc}}$	U _{EB max}	Максимально допусти- мое напряжение эмиттер- база		
Uк.б.у. макс		Максимально допустимое запирающее напряжение управления между коллектором и базой 1 или коллектором и базой 2		

Буквенное	обозначение		
отечествен- ное	между- народное	Термин	Определение
U _{31, 32, Makc}	$U_{E1E2max}$	Максимально допустимое напряжение на закрытом ключе между эмиттером 1 и эмиттером 2	
г отк		Сопротивление откры- того ключа	Сопротивление, измеряемое между эмиттерами транзистора при рабочих токах эмиттера и базы
$t_{_{\rm BMKA}}$	t_{off}	Время выключения	•
P_{make}	P _{tot max}	Максимально допустимая постоянная (или средняя) рассеиваемая мощность транзистора	
t_{okp}	t_{amb}	Температура окружаю- щей среды	
R_t	R_{thja}	Общее тепловое сопротивление транзистора (переход-окружающая среда)	

Обозначение параметров однопереходных транзисторов

Буквенное	обозначение			
отечествен- ное	между- народное	Термин	Определение	
I _{9.60}	I _{EBO}	Обратный ток утечки эмиттерного перехода	Обратный ток эмиттерного перехода, смещенного в обратном направлении относительно базы 2	
I _{б2 мин}		Ток модуляции	Минимальный ток цепи базы 2 ОПТ при заданном напряжении между базами и эмиттерном токе	
I _{вкл}	Ion	Ток включения	Значение эмиттерного тока, при котором происходит переход транзистора из закрытого состояния в открытое	
I _{выкл}	I_{off}	Ток выключения	Наименьшее значение эмиттерного тока, при котором сохраняется открытое состояние	

		i e		
отечествен- ное	между- народное	Термин	Определение	
I _{э.макс}	I _{Emax}	Максимально допусти- мый ток эмиттера		
I _{Э, И. М} акс	I _{EM max}	Максимально допусти- мый импульсный ток эмиттера		
U _{б. в. нас}	U_{BEsat}	Остаточное напряжение	Прямое напряжение на эмиттере при заданном токе эмиттера и межбазовом напряжении	
f _{макс}	f _{max}	Максимальная частота генерации	Наибольшая частота, и которой транзистор спо собен генерировать в схе ме автогенератора	
t _{BKA}	t_{on}	Время включения		
$P_{\mathtt{makc}}$	P _{tot max}	Максимально допустимая постоянная (или средняя) рассеиваемая мощность транзистора		
t_{okp}	t_{amb}	Температура окружаю- щей среды		
R_t	R_{thja}	Общее тепловое сопротивление транзистора (переход-окружающая среда)		
. Кп		Коэффициент передачи	Отношение максимально возможного эмиттерного напряжения минус падение напряжения на <i>p-n</i> переходе к приложенному межбазовому напряжению	
R _{61 62}		Межбазовое сопроти- вление	Сопротивление между базами ОПТ при заданном межбазовом напряжении	
U _{61 62 макс}	$U_{B1B2max}$	Максимально допусти- мое межбазовое напряже- ние		
U _{62 В. макс}	U_{B2Emax}	Максимально допустимое обратное напряжение между эмиттером и базой 2		

Обозначение параметров полевых транзисторов

Буквенное	обозначение		
отечествен-	между- народное	Термин	Определение
$I_{\mathrm{c. H&q}}$	I _{DSS}	Начальный ток стока	Ток стока при напря- жении между затвором и истоком, равном нулю, и при напряжении на сто- ке, равном или превы- шающем напряжение на- сыщения
Ι _{3. Υ} τ	Iass	Ток утечки затвора	Ток затвора при заданном напряжении между затвором и остальными выводами, замкнутыми между собой
I _{c. makc}	I_{Dmax}	Максимально допусти- мый постоянный ток стока	
I _{C.H.MAKC}	I _{RM max}	Максимально допусти- мый импульсный ток стока	Импульсный ток стока при заданных длительности и скважности импульсов, при котором обеспечивается заданная надежность
I _{з. пр. макс} U _{з. и. отс}	I _{OFmax} U _{OS(OFF)}	Максимально допусти- мый прямой ток затвора Напряжение отсечки полевого транзистора	Напряжение между за- твором и истоком транзи- стора с <i>p-n</i> переходом или с изолированным за- твором, работающего в режиме обеднения, при котором ток стока дости- гает заданного низкого значения
$U_{ m c. \it H. Makc}$	U_{DSmax}	Максимально допусти- мое напряжение сток-ис- ток	ond remark
<i>U</i> _{3, и. макс}	U_{GSmax}	Максимально допусти- мое напряжение затвор- исток	
U3. C. MAKC	U_{GSmax}	Максимально допусти- мое напряжение затвор- сток	
U _{3132 Make}	U _{G1G2 max}	Максимально допусти- мое напряжение между затворами	
U _{с. п. макс}	$U_{DB\;max}$	Максимально допусти- мое напряжение сток-под-	
U _{и, п. макс}	U_{SBmax}	ложка Максимально допусти- мое напряжение исток- подложка	

Буквенное	обозначение			
отечествен- ное	между- народное	7 ермин	Определение	
$C_{11\mu}$	C_{11s}	Входная емкость поле- вого транзистора	Емкость между затво- ром и истоком при корот- ком замыкании по пере- менному току на выходе в схеме с общим истоком	
С _{22и}	C _{22.8}	Выходная емкость по- левого транзистора	Емкость между стоком и истоком при коротком замыкании по переменному току на входе в схеме с общим истоком	
$C_{12\mu}$	C_{12s}	Проходная емкость по- левого транзистора	Емкость между затвором и стоком при коротком замыкании по переменному току на входе в схеме с общим истоком	
г с, и, отк	r _{DS(ON)}	Сопротивление сток-исток полевого транзистора	Сопротивление между стоком и истоком в открытом состоянии транзистора при заданном напряжении сток-исток, меньшем напряжения насыщения	
Рмакс	P _{DS max}	Максимально допустимая постоянная (или средняя) рассеиваемая мощность транзистора без теплоотвода		
g _{22и}	go ss	Активная составляющая выходной проводимости полевого транзистора		
S	Вm	Крутизна характери- стики полевого транзи- стора	Отношение изменения тока к изменению напряжения на затворе при коротком замыкании по переменному току на выходе транзистора в схеме с общим истоком	
$t_{\text{окр}}$	t_{amb}	Температура окружаю- щей среды		
E_{m}		Электродвижущая сила шума полевого транзистора	Спектральная плотность эквивалентного, приведенного ко входу шумового напряжения при коротком замыкании на входе в схеме с общим истоком	

					Продолжение
отечествен- ное	обозначение между- народное	Термин		Определение	
F	F	Қоэффициент шума		ности шумов транзистора части, котор тепловыми ш	полной мощ- в на выходе к той ее рая вызвана умами сопро- точника сиг-
	Графическое обозначение транзисторов				
Наимен	ование	Обозначени е	Наименование		Обозначение
Транзистор	Транзистор типа <i>p-n-p</i>		Транзистор однопере- ходный с базой типа л		φ
Транзистор	Транзистор типа <i>п-р-п</i>		Транзистор канальный с базой типа <i>п</i>		Φ
Транзистор типа <i>p-n-</i>		Ø	Транзистор канальный с базой типа р		P
Двухэмиттерный тран- зистор		\mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2 \mathcal{E}_2 \mathcal{E}_3 \mathcal{E}_4	Транзистор с изолиро творами и па п	канальный ванными за- и базой ти-	⊕

ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ Транзисторы

			1			Пре	дельные	режим	ы при		_
,	бора	, {Pиакс}, акс) при 10°С, мВт	f _{A216} , (frp), [fmakc], MFu	R_t , (R_{IK}) , °C/MBT		c), B	. Э. макс, к. э. К. э. и. макс), В в в в	c), B	кс), якс], мА	^I к. эо), , мкА	
Nº 11/11.	Тип прибора	$ \begin{vmatrix} P_{K. \text{ MaKC}}, \\ P_{K. \text{ W. MaK}}, \\ t_{\text{OKP}} = 20 \end{vmatrix} $	^f _{n21} 6, ($ R_t, (R_{tt}) $	^t окр, °С	U _{к.} 6. макс. (U _{к.} 6. и. макс),	U _{к.} э. макс, [^U к.э Rмакс] (U _{к.э.} и. мак	$\begin{pmatrix} U_{9}, 6, \text{макс}, \\ (U_{9}, 6, \text{и. мак} \end{pmatrix}$	$egin{array}{l} I_{\mathrm{K}.\mathrm{MaKC}}, \ (I_{\mathrm{K}.\mathrm{H}.\mathrm{MaKC}}), \ [I_{\mathrm{K}.\mathrm{Hac.Makc}}], \end{array}$		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	1		,	,					Гер.	мание	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	ГТ310A ГТ310B ГТ310B ГТ310Г ГТ310Д ГТ310Е П27 П27A П28 П29 П29A П30 П27 * П27A * П27A * П27A * П27A * П27A * П27B *	20 20 20 20 20 20 30} {30} {30} {30} {30} {30} {30} {30}	(160) (160) (120) (120) (80) (80) 1 5 5 10 1 1 3 5 5	2 2 2 2 2 2 2	$ \begin{array}{ c c c c c c } -40 \div +55 \\ -60 \div +60 \\ -60 \div +60 \\ -60 \div +60 \\ -60 \div +60 \\ -60 \div +70 $	12 12 12 12 12 15 5 (12) (12) (12) 5 5 (12) (12)	[10] [10] [10] [10] [10] [10] [5 5 5 (12) (12) 5 5 5 (12) (12)	(12) (12) (12) (12)	10 10 10 10 10 10 6 6 6 (100) (100) (100) 6 6 6 (100)	555555333444333334	
18	П29А *	{30}	5		$-60 \div +70$	(12)	(12)	(12)	(100)	4	
19	П30 *	{30}	10		$-60 \div +70$	(12)	(12)	(12)	(100)	4	
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	1T102 1T102A FT109A FT109B FT109B FT109C FT109A FT109W FT109W FT109H FT346A FT346B 1T101 1T101A	{30} {30} 30 30 30 30 30 30 30 40} {40} {50} {50}	1 1 1 1 1 1 3 5 (700) (550) 2 (1)	1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8	$\begin{array}{c} -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -30 \div +55 \\ -40 \div +55 \\ -40 \div +55 \\ -40 \div +55 \\ -40 \div +55 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +73 \\ \end{array}$	5 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 50	5 [6] [6] [6] [6] [15] [15] [40] (50)	5 5 0,3 0,3 15 15 50	6 6 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 [100]	10 10 5 5 5 5 5 2 2 1 10 10 15 15 50	
35 36	1TM115B 1TM115B	{50} {50}	(1)	0,6	$\begin{vmatrix} -60 \div +73 \\ -60 \div +73 \end{vmatrix}$	50 70	[40] (50) [55] (70)	50 50	[100]	50	

малой мощности

			<i>h</i> -параметрь	1.		UK	. 90rp	Uк. э.	нас, . нас)						
	Des. (V. 6),	E I 9, (IK), MA WH	7 (h ₂₁ 3), (h ₂₁ 3),	G h ₂₂₆ , (h ₂₂₃), MKCM	-	8 77	при І, мА (19. и), мА		при Ік, мА	ы	Фп (Сэ), пф	76' Ck, nc	54 Е, дБ	технология	### 1 depre
_	!	<u> </u>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	20	120
	66/6 p 5 5 5 5 5 (5) (5) (0,5) (0,5) (5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) (0,5)	-n-p 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 20 20 0,5 0,5 0,5 0,5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	(20—70) (60—180) (20—70) (60—180) (20—70) (60—180) 20—170 20—200 (20—50) (40—100) (80—180) 20—90 20—60 42—126 33—100 (20—50) (40—100)	(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)	(38) (38) (38) (38) (38) (38)			(0,5) (0,4) (0,35) (0,5) 0,2 (0,4)	20 20 20 20 20 20 20 20		4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	300 300 300 500 500 6000 6000 6000	3 3 4 4 4 4 4 10 5 5 5 5 5	СССССССССССССССССССССССССССССССССССССС	144 144 144 144 144 277 277 277 277 277 277 277 277 277 2
	(0,5)	20	(80—180)					0,2 (0,35)	20		20	6000		С	27
	5 5 (5) (5) (5) (5) (1,2) (1,2) 1,5 (5)	1 1 1 1 1 0,1 0,1 10	20 20 20—50 35—80 60—130 110—250 20—70 50—100 (100) 20—80	(2)				0,2	20		30 30 30 30 40 40	5000 5000 5000 5000 5000 5000	7 12	0000000000	29 29 16 16 16 16 16 16 17 17 29 29
-	(10) (10) 5 5 1	2 2 1 1 25 25	(10) (10) 30—60 20—40 20—60 50—150	2 2		30	10 10	0,2 (1,5) 0,15	100 100 100	2,5 2,5	1,3 1,3 50 50 50 (20) 50	3 5,5 6500 6500	8	ЭП С С С С	17 17 29 29 12
	1	25	20—60			35	10	(1,5) 0,2 (1,5)	100 100 100	2,5	(20) 50 (20)	6500		С	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
37	1TM115F	{50}	(1)	0,6	$-60 \div +73$	70	[55] (70)	50	[100]	50	
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	ГТ115A ГТ115B ГТ115F ГТ115Г ГТ115Д ГТ309A ГТ309B ГТ309B ГТ309Г ГТ309Д ГТ309Е ГТ322A ГТ322B	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	1 1 1 (120) (120) (80) (80) (40) (40) (80) (80) (80)		$\begin{array}{c} -20 \div +45 \\ -40 \div +55 \\$	20 30 20 30 20 20 25 25 25 25	(10) (10) (10) [10] [10] [10] [25] [25] [25]	20 20 20 20 20 20 20	30 30 30 30 30 10 10 10 10 10 10 10	40 40 40 40 5 5 5 5 5 4 4 4	
52	ГТ328А	50	(400)		$-40 \div +55$	15	•[15]	0,25	10	10	
53	ГТ328Б	50	(300)		$-40 \div +55$	15	[15]	0,25	10	10	
54 55 56 57 58 59 60	ГТ328В П417 П417А П417Б П417 * П417А * ТМ2А *	50 50 50 50 50 50 50 475}	(300) [200] [200] [200] [200] [200] (3)	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8	$ \begin{array}{c} -40 \div +55 \\ -40 \div +60 \\ -40 \div +60 \\ -40 \div +60 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +73 \end{array} $	15 15	[15] 8 8 8 8 8 8	0,25 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 10	10 10 10 10 10 10 50	10 3 3 3 3 [20]	
61	ТМ2Б*	{75}	(3)	0,8	-60 ÷ +73	15	15	10	(100) 50	[20]	i
62	TM2B *	{75}	(9)	0,8	− 60 ÷ +73	10	10	10	(100) 50	[15]	
63	тм2Г∗	{75}	(9)	0,8	- 60 ÷ +73	10	10	10	(100) 50 (100)	[15]	
64	ТМ2Д*	{75}	(15)	0,8	$-60 \div +73$	10	10	10	50 (100)	[15]	
6 5	TM4A *	75	(50)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	40 (100)	6	
66	ТМ4Б*	75	(50)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	40 (100)	6	
67	TM4B *	75	(50)	0,8	- 60 ÷ +73	15	15	1,5	(100)	6	
68	ТМ4Г*	75	(80)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	40 (100)	6	
69	ТМ4Д*	75	(80)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	40 (100)	6	
70	TM4E *	75	(80)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	40 (100)	6	
7 1	M4A	7 5	(50)	0,8	-60 ÷ +60	15	15	1,5	40 (100)	6	
7 2	М4Б	7 5	(50)	0,8	$-60 \div +60$	15	15	1,5	40 (100)	6	
73	M4B	7 5	(50)	0,8	-60 ÷ +60	15	15	1,5	40 (100)	6	

 											11	poo	олже	пие
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	25	50—150			35	10	0,15 (1,5)	100	2,5	50 (20)	6500		С	12
(1) (1) (1) (1) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)	25 25 25 25 25 1 1 1 1 1 1 1	20—80 20—80 60—150 60—150 125—250 (20—70) (60—180) (20—70) (60—180) (30—100) (50—120) (20—120)	(5) (5) (5) (5) (5) 1 1	38 38 38 38 38 34 34 34			(,,,,			10 10 10 10 10 10 1,8 1,8 2,5 1,5	500 500 1000 1000 1000 1000 50 100 200	6 6 4 4	ССССДДДДДДДДДДД	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 17 17 17
(5)	3	(20-200)								(2,5) 1,5	5	7	ЭП	17
(5)	3	(40—200)								(5) 1,5	10	7	ЭП	17
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)	3 5 5 5 5 10	(10—50) 24—100 65—200 75—250 24—100 65—200 (20—60)	10 10 15 10 10	10 10 20 10 10	8 8 8 8 15	5 5 5 5 5 3,5	0,15	10	2	(5) 5 5 6 5 5 25	10 400 400 400 400 400 3000	7	ЭП СД СД СД СД СС С С С	17 21 21 21 21 21 21 21 12
1	10	(50—150)			15	3,5	(0,5)	10 10 10	2	(40) 25 (40)	3000		С	12
1	10	(30—90)			10	3,5	(0,5) 0,15 (0,5)	10	2	25 (40)	3000		С	12
1	10	(70-210)			10	3,5	0,15	10	2	25 (40)	4000		С	12
1	10	(80—250)			10	3,5	0,15	10	2	25 (40)	4000		С	12
1	10	(20—75)			12	10	0,5	10	3	8,5 (50)	1500		СД	12
1	10	(50—120)			12	10	0,5	10 10	3	(8,5) (50)	1500		СД	12
1	10	(90—200)			12	10	0,5 (0,7)	10 10	3	8,5 (50)	1500		СД	12
1	10	(20—75)			12	10	0,5 (0,7)	10 10	3	8,5 (50)	500		СД	12
1	10	(50—120)			12	10	0,5 (0,7)	10 10	3	8,5 (50)	500		СД	12
1	10	(90—200)			12	10	0,5 $(0,7)$	10 10	3	(50)	500		СД	12
(1)	10	(20—75)			12	10	0,5 $(0,7)$	10	3	8,5 (50)	1500		Д	22
(1)	10	(50—120)			12	. 10	0,5 (0,7)	10	3	8,5 (50)	1500		Д	22
(1)	10	(90-200)			12	10	0,5 $(0,7)$	10 10	3	8,5 (50)	1500		Д	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	м4Г	75	(80)	0,8	<u>-60</u> ÷ +60	15	15	1,5	40 (100)	6
75	М4Д	75	(80)	0,8	60 ÷ +60	15	15	1,5	`40′	6
76	M4E	75	(80)	0,8	-60 ÷ +60	15	15	1,5	(100) 40 (100)	6
7 7	TM5A *	75	(1)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	70 (150)	20
78	тм5Б *	75	(1)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	70 (150)	20
79	TM5B *	75	(2)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	70 (150)	20
80	ТМ5Г *	75	(3)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	70 (150)	20
81	тм5Д*	75	(1)	0,8	$-60 \div +73$	25	15	10	70 (150)	20
8 2	ГТ108А	{75}	0,5	0,8	$-40 \div +55$	10 (18)			50	10
83	ГТ108Б	{75}	1	0,8	-40 ÷ +55	10 (18)			50	10
84	ГТ108В	{75}	1	0,8	-40 ÷+55	10 (18)			50	10
8 5	ГТ108Г	{75}	1	0,8	$-40 \div +55$	10 (18)			50	10
86	ГТ305А	75	(140)	0,8	$-60 \div +60$	15	15	1,5	40 (100)	[6]
87	ГТ305Б	75	(160)	0,8	$-60 \div +60$	15	15	1,5	40 (100)	[6]
88	ГТ305В	75	(160)	0,8	$-60 \div +60$	15	15	0,5	40 (100)	4 [6]
89	1TM305A	75	(140)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	40 (100)	[6]
90	1ТМ305Б	75	(160)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	1,5	(100)	[6]
91	ITM305B	75	(160)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	0,5	40 (100)	4 [6]
92	MFT108A	{75}		0,8	-40 ÷ +55	10 (18)			50	10
93	МГТ108Б	{75}		0,8	$-40 \div +55$	10 (18)			50	10
94	MFT108B	{75}		0,8	-40 ÷ +55	10 (18)			50	10
9 5	MLT108L	{75}		0,8	$-40 \div +55$	10		:	50	10
9 6	МГТ108Д	{75}		0,8	-40 ÷ +55	10 (18)			50	10
97	TIA *	100	(3)	0,8	-60÷ +100	(18) 7 (10)	(7)	5	50 (150)	6
98	T16 *	100	(2)	0,8	-60÷ +100	`7′	(7)	5	50 (150)	6
99	T2A *	100	(3)	0,8	60÷+100	(10) 14 (20)	(15)	15	(150)	7
100	T26 *	100	(2)	0,8	-60÷+100	14 (20)	(15)	15	50 (150)	7

											- ,,	poot	же	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
 (1)	10	(20—75)			12	10	0,5	10 10	3	8,5 (50)	500		Д	22
(1)	10	(50—120)			12	10	(0,7) 0,5	10	3	8,5	500		Д	22
(1)	10	(90—200)			12	10	(0,7) 0,5	10 10	3	(50)	500		Д	22
1	10	(20-50)			15	(5)	(0,7) 0,15	10 10	2	(50)	2500		С	12
1	10	(35-80)			15	(5)	(0,5) 0,15	10 10	2	(45)	3000		С	12
1	10	(60—130)			15	(5)	(0,5) 0,15	10 10	2	(45)	3000		С	12
1	10	(110—250)			15	(5)	(0,5) 0,15	10 10	2	(45)	3500		С	12
1	10	(20-60)			15	(5)	(0,5) 0,15	10 10	2	(45)	2500		С	12
5	1	20-50	3,3				(0,5)	10		(45) 50	5000		С	22
5	1	35—80	3,3							50	5000		С	22
5	1	60—130	3,3							50	5000		С	22
5	1	110—250	3,3							50	5000		С	22
(1)	10	(2580)			12	10	0,5	10 10	3	7	500		Д	22
(1)	10	(60—180)			12	10	(0,7) 0,5	10 10 10	3	(50)	500		Д	22
(5)	5	40 —120	5		12	10	(0,7)	10		(50)	300	6	Д	22
1	10	(25—80)			12	10	0,5 (0,7)	10 10	3	(50) 7	500		СД	12
1	10	(60—180)			12	10	0,5	10 10 10	3	7	500		СД	12
5	5	40-120	5		12	10	(0,7)	10		6	300	6	СД	12
(5)	1	2050									5000		С	23
(5)	1	35—80									5000		С	23
(5)	1	60—130									5000		С	23
(5)	1	110250									5000		С	23
(5)	1	30—120									5000	6	С	23
1	(10)	(20—50)	10				0,2 (0,5)	20 20	1	18 (18)	3000		С	25
1	(10)	(40—150)	10				0,3) 0,2 (0,5)	20 20 20	1	18 (18)	3000		C ·	25
1	(10)	(20-50)	10				0,2	20 20 20	1	18 (18)	3000		С	25
, 1	(10)	(40—150)	10				(0,5) 0,2 (0,5)	20 20 20	1	18 (18)	3000		С	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	T2B *	100	(7)	0,8	$-60 \div +100$	14 (20)	(15)	15	50 (150)	7
10 2	T2K *	100	(2)	0,8	$-60 \div +100$	14 (20)	(7)	15	50 (150)	5
103	T3A *	100	(1)	0,8	$-60 \div +100$	(20) 14 (30)	(20)	15	50 (150)	8
104	Т3Б *	100	(1)	0,8	$-60 \div +100$	`14	(20)	15	50 (150)	8
105	ГТ313А	100	(300—	0,9	$-40 \div +55$	(30) 15	[12]	0,2	30	5
106	ГТ313Б	100	(450—	0,9	$-40 \div +55$	15	[12]	0,2	30	5
107	ГТ313В	100	(350— 1000)	0,9	- 40 ÷ +55	15	[12]	0,2	30	5
108	1 T 313 A	100	(300 	0,43	 60 ÷ +70	12 (20)	[12]	0,2	50	5
109	1Т313Б	100	(450— 1000)	0,43	$-60 \div +70$	12 (20)	[12]	0,2	50	5
110	1 T 313 B	100	(450— 1000)	0,43	$-60 \div +70$	12 (20)	[12]	0,2	50	5
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122	П401 П402 П403 П403А П422 П423 П416 П416А П416Б П416 *	{100} {100} {100} {100} 100 100 (360) 100 (360) 100 (360) 100 (360) 100 (360)	(30) (50) (100) (80) (50) (100) (40) (60) (80)	0,66 0,66 0,66 0,66 0,4 0,4 0,4 0,4	$\begin{array}{c} -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -40 \div +55 \\ -40 \div +55 \\ -60 \div +70 \\$		[10] [10] [10] [10] [10] [20] [12] 20 [12] 20 [12] [12] [12] [12]	3 3 3 3 3	20 20 20 20 20 25 (120) 25 (120) 25 (120) 25 (120) 25 (120)	10 5 5 5 5 5 3 3 3
123	мП13 *	(360) {150}	(0,5)		$-60 \div +70$	15	15	15	(120)	(30)
124	МП13Б*	{150}	(1)		$-60 \div +70$	(30)	15	15	(150)	(30)
125	МП14 *	{150}	(1)		−60 ÷ +70	(30)	15	15	(150)	(30)
126	МП14А *	{150}	(1)		$-60 \div +70$	(30)	30	30	(150)	(30)
127	МП14Б*	{150}	(1)		$-60 \div +70$	30	30	30	(150) 20 (150)	(50)
128	МП15 *	{150}	(2)		$-60 \div +70$	15 (3 0)	15	15	(150) 20 (150)	(30)
129	МП15А *	{150}	(2)		$-60 \div +70$	15 (30)	15	15	20 (150)	(30)
130	М П16ЯІ *	{150}			-60 ÷ +70	(00)	[15] (30)	(15)	(300)	(1200)

												11	poo	олже	ние
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	1	(10)	(20—150)	10				0,2	20	1	18	3000		С	25
				10				(0,5)	20		(18)			С	25
	1	(10)	(10—40)	10				0,2	20 20	1	(18)	3000		С	25
	1	(10)	(30—150)	- 10				(0,5)	20 20 20	1	(18) 18 (18)	3000		С	25
	(5)	5	20250					(0,8) 0,7 (0,6)	15 15		2,5	7 5		СД	19
	(5)	5	20—250					0,7	15 15	:	2,5	40		СД	19
	(5)	5	30—170		`			0,7	15 15 15		2,5	7 5		СД	19
	(5)	5	20-250			7	10	0,7	15 15 15		2,5 (18)	7 5	7	СД	19
	(5)	5	2080			7	10	0,7	15 15 15	:	2,5	40	7	СД	19
	(5)	5	60250			7	10	0,7	15 15 15		2,5	40	7	СД	19
	(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)	5 5 5 1 1 5	16—300 16—250 30—100 16—200 24—100 24—100 20—80	5 5 5 5 5 (5)	38 38	12,5	10	2	50	1	15 10 10 10 10 10 10 8	3500 1000 500 500 1000 500 500	10 10	5555555	27 27 27 27 27 27 27 27
	(5)	5	60—125	(5)		12,5	10	$\begin{pmatrix} (0,7) \\ 2 \\ (0,7) \end{pmatrix}$	10 50	1	(40)	500		Д	27
	(5)	5	90250	(5)		12,5	10	(0,7)	10 50	1	(40)	500		Д	27
	5	5	2580	(5)		14	10	(0,7) 2 (0,5)	10 50	1	(40) 8 (40)	500		СД	27
	5	5	60-125	(5)		14	10	1,7	10 50 10	1	(40) (40)	500		СД	27
	5	5	90-200	(5)		14	10	1,7	50 10	1	(40)	500		СД	27
	(5)	1	12	2,5				(0,0)	10		50			С	27
	(5)	1	20—60	2,5							50		12	С	27
	(5)	1	20—40	2,5							50			С	27
	(5)	1	20-40	2,5							50			С	27
	(5)	1	3060	2,5							50			С	27
	(5)	1	30—60	2,5							50			С	27
	(5)	1	50100	2,5							50			С	27
	1	(100)	(20—70)					1		(0,2— 0,45)				С	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	мп16я11*	{150}			− 60 ÷ +70		[15] (30)	(15)	(300)	(1200)
132 133 134 135 136 137 138	МП20А МП20Б МП21В МП21Г МП21Д МП21Е МП20*	{150} {150} {150} {150} {150} {150} {150}	2 1,5 1,5 1 1 0,7 (1)	0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33	$\begin{array}{c} -60 \div +70 \\ \end{array}$	30 30 40 60 50 70 50	20 20 30 35 30 35 30 35 [30]	30 30 40 40 40 40 50	(300) (300) (300) (300) (300) (300) (300)	50 50 50 50 50 50 50 50
139 140 141 142	МП21 * МП21А * МП21Б * МП39	150 150 150 150 {150}	(1) (1) (0,465) 0,5	0,33 0,33 0,33	$ \begin{array}{r} -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \end{array} $	70 70 70 15 (20)	[35] [35] [40] 15 (20)	50 50 50 5	(300) (300) (300) 20 (150)	50 50 50 15
143	мпз9Б	{150}	0,5		$-60 \div +70$	15 (20)	`15 (20)	5	20 (150)	15
144	МП40	{150}	1		$-60 \div +70$	15 (20)	15 (20)	5	20 (150)	15
145	МП40А	{150}	1		$-60 \div +70$	30 (30)	(30)	5	20 (150)	15
146	МП41	{150}	1		$-60 \div +70$	15 (20)	15 (20)	5	20 (150)	15
147	МП41А	{150}	1		$-60 \div +70$	15 (20)	15 (20)	5	20 (150)	15
148	П39	{150}	0,5		$-40 \div +60$	15 (20)	[15] (20)	5	20 (150)	15
149	П39Б	{150}	0,5		$-40 \div +60$	15 (20)	[15] (20)	5	20 (150)	15
150	П40	{150}	1		$-40 \div +60$	15 (20)	[15] (20)	5	20 (150)	15
151	П40А	{150}	1		-40 ÷ +60	30 (30)	[30] (30)	5	20 (150)	15
152	П41	{150}	1		$-40 \div +60$	15 (20)	[15] (20)	5	20 (150)	15
153	П41А	{150}	1		$-40 \div +60$	15 (20)	[15] (20)	5	20 (150)	15
154	ГТ308А	150 (360)	(90)	0,25	$-60 \div +70$	20 (30)	20 [12]	3	50 (120)	5
155	ГТ308Б	150 (360)	(120)	0,25	$-60 \div +70$	20 (30)	20 [12]	3	50 (120)	5
156	ГТ308В	150	(120)	0,25	$-60 \div +70$	20 (30)	20 [12]	3	50 (120)	5
157	1T308A	{150}	(90)	0,25	$-60 \div +70$	`20	20	3	` 50	5
158	1Т308Б	(360) {150}	(120)	0,25	$-60 \div +70$	(30)	[12] 20	3	(120)	5
159	1T308B	(360)	(120)	0,25	$-60 \div +70$	(30)	[12] 20	3	(120)	5
160	1T116A	(360) {150}	(1)		$-60 \div +70$	(30)	[12] [15]	(18)	(120)	[30]
161	1Т116Б	{150}	(1)		$-60 \div +70$		(30) [15]	(18)	(300)	[30]
162	1T116B	{150}	(1)		$-60 \div +70$		(30) [15] (30)	(18)	(300) 50 (300)	[30]

													προ	JOUNS	кение
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Process of the Control of the Contro	1	(100)	(10—70)					1		(0,3—				С	27
	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	50-150 80-200 20-100 20-80 60-200 30-150 50-150 20-60 50-150 20-80	3,3		30 30 35 30 35 30 35 30 35 40	100 100 100 100 100 100 100 100 100	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3	300 300 300 300 300 300 300 300 300	0,65)	60			00000000000	21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
	5	1	20—60	3,3						1	60		12	С	27
	5	1	20—40	3,3							60			С	27
	5	1	20—40	3,3							60			С	27
	5	1	30—60	3,3							60			С	27
	5	1	50-100	3,3							60			С	27
	(5)	1	12								60			С	22 ,2 7
	(5)	1	2060								60		12	С	22 ,2 7
	(5)	1	2080								60			С	22 ,2 7
	(5)	1	20—80								60			С	2 2,2 7
	(5)	1	30-100								60			C	22 ,2 7
	(5)	1	50-120								60			С	2 2,2 7
	(1)	10	(20—75)			12,5	10	1,5 (0,5)	50 10	1	8 (25)	400		СД	27
	(1)	10	(50—120)			12,5	10	1,2 (0,5)	50 10	1	8 (25)	400		СД	27
	(1)	10	(80—200)			12,5	10	1,2 (0,5)	50 10	1	(25)	500	8	СД	27
	1	10	(2575)			15	10	1,5 (0,45)	50 10	1	8 (22)	400		СД	27
	1	10	(50—120)			15	10	1,2	50 10	1	(22)	400		СД	27
	1	10	(80—150)			15	10	1,2	50 10	1	(22)	500	8	СД	27
,	1	(100)	(15—65)		(30— 100)		,	0,25	150		(==)			С	27
	1	(100)	(15—65)		(30— 100)			0,25	150					С	27
	1	(100)	(20—65)		(30 			0,25	150					С	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
163	1Т116Г	{150}	(1)		_60 ÷+70		[15] (30)	(18)	50 (300)	[30]	
164	1T335A	{200}	(300)	0,3	$-60 \div +70$	20 (35)	19 [17]	3 (4)	150 (250)	15	
165	1Т335Б	(500) {200}	(300)	0, 3	$-60 \div +70$	`20	19	3	150	15	ſ
166	1T335B	(500) {200}	(300)	0,3	-60 ÷ +70	(35)	[17] 19	(4)	(250) 150	15	i
167	1Т335Г	(500) {200}	(300)	0,3	-60 ÷ +70	(30)	[14] 19	(4)	(250)	15	
168	1Т335Д	(500) {200}	(300)	0,3	$-60 \div +70$	(30)	[14] 19	(4)	(250) 150	15	
169	ГТ321А	(500)	(60)	0,25	-60 ÷+60	(30) 60	[14] [50]	(4) 4	(250)	500	
170	ГТ321Б	(20 000) {160}	(60)	0,25	-60 ÷+60	60	[50]	4	(2000)	500	
171	·ГТ321В	(20 000)	(60)	0,25	-60 ÷+60	60	[50]	4	(2000)	500	
172	ГТ321Г	(20 000)	(60)	0,25	-60 ÷+60	4 5	[40]	2,5	(2000)	500	1
173	ГТ321Д	(20 000)	(60)	0,25	-60 ÷+60	45	[40]	2,5	(2000)	500	
174	ГТ321Е	(20 000)	(60)	0,25	-60 ÷+60	45	[40]	2,5	(2000)	500	
175	1T321A	(20 000) {160}	(60)	0,25	-60 ÷ +70	60	[50]	4	(2000)	500	Į.
176	1Т321Б	(20 000)	(60)	0,25	$-60 \div +70$	60	[50]	4	(2000)	500	
177	1T321B	(20 000)	(60)	0,25	$-60 \div +70$	60	[50]	4	(2000)	500	
178	1Т321Г	(20 000)	(60)	0,25	$-60 \div +70$	4 5	[40]	2,5	(2000)	500	
179	1Т321Д	(20 0 00) {1 6 0}	(60)	0,25	$-60 \div +70$	45	[40]	2,5	(2000)	50 0	
180	1T221E	(20 000) {160}	(60)	0,25	$-60 \div +70$	45	[40]	2,5	(2000)	50 0	:
181	МП16 *	(20 000) {200}	(1)		-60 ÷ +70	15	[15]		(2000)	[25]	
182	М П16 A *	{200}	(1)		$-60 \div +70$	15	[15]		(300)	[25]	
1 8 3	МП16Б*	{200}	(2)		-60÷+70	15	[15]		(300)	[25]	
184	МП25	{200}	0,2	0,2	-60 ÷ +60	· 4 0	40	40	(300)	7 5	
185	МП25А	{200}	0, 2	0, 2	-60 ÷ +60	40	40	40	(400)	7 5	
186	МП25Б	{200}	0, 5	0,2	-60 ÷ +60	40	40	40	(400)	75	
187	МП26	{200}	0,2	0, 2	-60 ÷+60	70	70	70	(300)	7 5	
188	МП26А	{200}	0,2	0,2	-60÷+60	70	70	70	(400)	75	
189	МП26Б	{200}	0,5	0, 2	-60 ÷+60	70	70	70	(400)	7 5	
											<u>L</u>

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	2 6
	1	(100)	(15—65)		(30_			0,25	150					С	27
İ	3	50	(40—70)		`100)	13	10	2	250	0,1	8,5	700		СД	27
	3	50	(60—100)			13	10	(0,45) 2	10 250	0,1	(35) 8, 5	700		СД	2 7
	3	50	(40—70)			10	10	(0,45) 1,5	$\frac{10}{250}$	0,15	(35) 10	700		СД	2 7
	3	50	(60—100)			10	10	(0,45) 1,5	10 250	0,15	(35) 10	700		СД	27
;	3	50	(50—100)			10	10	(0,45) 1,5	10 250	0,15	(35) 10	700		СД	27
	3	(500)	(20—60)			40	700	(0,45) 2,5	10 700	1	(35)	600		К	1
		` ′,	`					(1,3)	700		80 (600)				2 7.
	3	(500)	(40—120)			40	700	2,5 (1,3)	700 700	1	(600)			K	27
	3	(500)	(80—200)			40	700	2,5 (1,3)	700 700	1	80 (600)	600		K	27
l	3	(500)	(20—60)			30	700	2,5 (1,3)	700 700	1	80 (600)	600		K	27
	3	(500)	(40—120)			30	700	2,5 (1,3)	700 700	1	80´ (600)	600		K	27
	3	(500)	(80—200)			30	700	2,5 (1,3)	700 700	1	(600)	60 0		K	27
	3	(500)	(20—60)			45	700	2,5 (1,3)	700 700	1	80 (550)	400		K	27
	3	(500)	(40—120)			45	700	2,5	700 700	1	`80´	400		K	27
	3	(500)	(80—200)			45	700	2,5	700 700	1	(550)	400		K	27
	3	(500)	(20-60)			35	700	(1,3) 2,5	700	1	(550)	400		K	27
	3	(500)	(40—120)			35	700	(1,3) 2,5	700 700	1	(550) 80	400		K	27
	3	(500)	(80—200)			35	700	(1,3) 2,5	700 700	1	(550) 80	400		K	27
	1	(10)	(20-35)					(1,3) 0,15	700 10		(550)			С	27
	1	(10)	(30—50)					(0,35) 0,15	10 10					С	27
	1	(10)	(45—100)					(0,35) 0,15	10 10				ļ	С	27
	20	2,5	13—25	1,5				(0,35) 0,3	10 100		20			С	27
	20	2,5	2050	1,5				(1,2) 0,3	100 100		20			С	27
	20	2,5	30—80	1,5				(1,2) 0,3	106 100		20			C	27
	35	1,5	13—25	1,0				(1) 0,3	100		15			C	27
	35		20—50	1				(1,2) 0,3	100		15			C	27
		1,5						(1)	100					l	
l	35	1,5	3080	1				0,3 (1)	100 100		15			С	27

2* 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
190 191 192 193 194 195 196	МП25 * МП25А * МП25Б * МП26 * МП26А * МП26Б * МП42	{200} {200} {200} {200} {200} {200} {200} {200}	(0,2) (0,2) (0,5) (0,2) (0,2) (0,5) 1	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	$\begin{array}{c} -60 \div +70 \\ -60 \div +70 \end{array}$	40 40 40 70 70 70 15	[40] [40] [40] [70] [70] [70] [15]	40 40 40 70 70 70	[400] [400] [400] [400] [400] [400] (150)	75 75 75 75 75 75 75 [25]	
197	МП42А	{200}	1		-60 ÷ +70	15	[15]		(150)	[25]	
198	МП42Б	{200}	1		<u>-60</u> ÷ +70	15	[15]		(150)	[25]	
199	П42	{200}	1		-40÷+60	15	[15]		(150)		
200	П42А	{200}	1		-40÷+60	15	[15]		(150)		
201	П42Б	{200}	1		-40 ÷ +60	15	[15]		(150)		
202	ГТ320А	{200} (1000)	(80)	0,225	- 55 ÷ +70	20	20 [12]	3	150 (300)	10	
203	ГТ320Б	{200} (1000)	(120)	0,225	-55 ÷ +70	20	20	3	150	10	
204	ГТ320В	{200} (1000)	(160)	0,225	-55 ÷ +70	20	20	3	150	10	
20 5	1T320A	{200} (1000)	(160)	0,2	-60 ÷ +70	20	20	3	200 (300)	8	
206	1Т320Б	{200} (1000)	(160)	0,2	60 ÷ +70	20	20	3	200 (300)	8	
207	1T320B	{200} (1000)	(200)	0,2	-60 ÷ +70	20	20 [10]	3	200 (300)	8	
									Герм	ание	
208	ГТ341А	35	(1500)		-40 ÷ +60	10	10	0,3	10	5	l
20 9	ГТ341Б	35	(1980)		-40 ÷ +60	10	[5] 10	0,3	10	5	
210	ГТ341В	35	(1500)		-40 + +60	10	[5] 10	0,5	10	5	
211	1 T 341 A	3 5	(1500)	0,8	-60 ÷ +70	10	[5] 10	0,3	10	5	
212	1Т341Б	3 5	(1980)	0,8	-60 ÷ +70	10	[5] 10	0,3	10	5	
213	1T341B	3 5	(1500)	0,8	-60÷+70	10	[5] ` 10	0,5	10	5	
214	ГТ362А	40	(2400)	2	-40 ÷ +55	5	[5] [5]	0,2	10	5	
2 15	ГТ362Б	40	(2400)	2	-40 ÷ +55	5	[5]	0,2	10	5	
216	1T362A	40	(2400)	3	-60 ÷ +70	5	[5]	0,2	10	5	
217	ГТ329А	50	(1200)	0,8	60 ÷ +60	10	10 [5]	0,5	20	5	

												Пр	одол:	женив
 12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
(20) (20) (20) (35) (35) (35) 1	2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 (10)	10—25 20—50 30—80 10—25 20—50 30—80 (20—35)	3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5				0,2	10		70 70 70 50 50 50			0000000	27 27 27 27 27 27 27 27
1	(10)	(30-50)					(0,4) 0,2	10 10					С	27
1	(10)	(45—100)					(0,4) 0,2	10 10					С	27
1	(10)	(20—35)					0,4)	10 10					С	22,27
1	(10)	(30—50)					0,4)	10 10					С	22,27
1	(10)	(45—100)					(0,4)	10 10	,				С	22,27
1	10	(20-80)			13	10	(0,4)	10 200 10	0,4	8 (25)	500		Д	27
1	10	(50—160)			11	10	(0,5) 1,7	200 10	0,5	(25) 8 (25)	500		Д	27
1	10	(80—250)			9	10	(0,5) 1,7 (0,5)	200 10	0,6	8 (25)	600		Д	27
1	10	(40—100)			14	10	(0,45)	² 200 10	0,2	8 (25)	500		Д	27
1	10	(70—160)			12	10	(0,45)	200 10	0,2	(25)	500		Д	27
1	10	(100-250)			10	10	1 (0,45)	200 10	0,2	(25) (25)	500		Д	27
вые п	-p-n	•			•		• • • • •			•				
(5)	5	(15—300)	1	20	5	5				(2)	10	4, 5	П	50
(5)	5	(15—300)		20	5	5				(2)	10	5,5	П	50
(5)	5	(15—300)		20	5	5				$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ (2) \end{pmatrix}$	10	5,5	П	50
(5)	5	(15—250)		20	5	5				$\begin{pmatrix} 1 \\ (2) \end{pmatrix}$	10	4,5	п	50
(5)	5	(15—250)		20	5	5				(2)	10	5,5	П	50
(5)	5	(15—250)		20	5	5				(2)	10	5,5	П	50
(3)	5	(10-200)								$\begin{pmatrix} \overline{1} \\ (1) \end{pmatrix}$	10	4,5	П	48
(3)	5	(10-250)								(1)	20	5,5	1	48
(3)	5	(10-200)								(1)	5,5	4,5	П	48
(5)	5	(15-300)			5					(3,5)	15	4	П	49
				1	1			1 1		`´´		1	l	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-
218	ГТ329Б	50	· (1680)	0,8	-60 ÷ +60	10	10	0,5	20	5	
219	ГТ329В	50	(990)	0,8	-60 ÷ +60	10	[5] 10	1	20	5	
220	ГТ329Г	50	(690)	0,8	-60 ÷ +60	10	[5] 10	0,5	20	5	
2 21	1 T 329A	50	(1200)	0,8	-60÷ +70	10	[5] 10	0,7	20	5	
222	1Т329Б	50	(1680)	0,8	-60 ÷ +70	10	[5] 10	0,7	20	5	
223	1 T 329B	50	(990)	0,8	-60 ÷ +70	10	[5] 10	1	20	5	
224	ГТ330Д	50	(500)	1	-40 ÷ +55	10	[5]	1,5	20	5	
225	ГТ330Ж	50	(1000)	1	$-40 \div +55$	(20)		1,5	20	5	
226	ГТ330И	50	(500)	1	-40 ÷ +55	(20)		1,5	20	5	
227	1T330A	50	(1000)	1	-60 ÷ +70	(20)	13	1,5	20	5	
228	1Т330Б	50	(1500)	1	-60 ÷ +70	(20)	13	1,5	20	5	
229	1T330B	50	(1000)	1	-60 ÷ +70	(20)	13	1,5	20	5	
230	1Т330Г	50	(700)	1	$-60 \div +70$	(20)	13	1,5	20	5	
231	TM3A *	{75}	(1)	0,8	$-60 \div +73$	(18) 15	15	10	50 (100)	20	
232	TM3B *	{75}	(5)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	50 (100)	20	
233	тмзг *	{75}	(5)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	50 (100)	20	
234	Т М3Д *	{75}	(10)	0,8	$-60 \div +73$	15	15	10	50 (100)	20	
2 35	МП9А *	{150}	(1)	0,2	-60 ÷ +70	15	15	15	20 (150)	(30)	
236	МП10*	{150}	(1)	0,2	$-60 \div +70$	15	15	15	20 (150)	(30)	
237	МП10А *	{150}	(1)	0,2	$-60 \div +70$	30	30	30	20 (150)	(30)	
238	МП10Б *	{150}	(1)	0,2	-60 ÷ +70	30	30	30	20 (150)	(50)	
239	МП11 *	{150}	(2)	0,2	-60÷+70	15	15	15	20 (150)	(30)	
240	МП11А *	{150}	(2)	0,2	-60 ÷ +70	15	15	15	20 (150)	(30)	
241	МП35	{150}	0,5	0,3	60 ÷ +60	15	15		`20 ′	30	
242	мп36А	{150}	1	0,3	-60 ÷ +60	15	15		(150) 20 (150)	30	
243	МП37	{150}	1	0,3	-60 ÷ +60	15	15		`20 ′	30	
244	МП37А	{150}	1	0,3	-60 ÷ +60	30	3 0		(150) 20 (150)	30	

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
(5)	5	(15—300)			5					3	30	6	П	49
(5)	5	(15—300)			5					(3,5)	20	6	П	49
(5)	5	(15—300)			5					(3,5)	15	5	П	49
(5)	5	(15-300)		22	5	5				(3,5) 2	15	4	П	49
(5)	5	(15—300)		22	5	5				(3,5)	30	6	П	49
(5)	5	(15—300)		22	5	5				(3,5)	20	6	П	49
(5)	5	(30-400)			6	5	0,3	20	0,05	(3,5)	30	8	П	48
(5)	5	(30-400)			6	5	(0,7) 0,3	20 20	0,05	(5) 3	50		П	48
(5)	5	(10-400)			6	5	(0,7) 0,3	20	0,05	(5) 3 (5)	30	8	П	48
(5)	5	(30-400)		•	6	5	(0,7)	20 20	0,05	(5) 2 (5) 2	25	5	п	48
(5)	5	(30—400)					(0,7)	20		(5)	50		П	48
(5)	5	(80-400)								(5) 2 (5)	100		П	48
(5)	5	(30—400)			6	5	0,3 (0,7)	20 20	0,05	(5) 3 (5)	30		П	48
(1)	10	(18-55)			15	5	0,5	10 10	2,5	(5) 35 (70)	3000		С	12
(1)	10	(20—60)			15	5	(1) 0,5	10 10 10	2,5	(70) 35 (70)	3500		С	12
(1)	10	(40-120)			15	5	(1) 0,5	10 10 10	2,5	(70) 35 (70)	3500		С	12
(1)	10	(40—160)			15	5	(1) 0,5	10 10 10	2,5	35 (70)	3500		С	12
(5)	1	15—45	2,5				(1)	10		60		10	С	27
(5)	1	15—30	2,5							60			С	27
(15)	1	1530	2,5							60			С	27
(15)	1	25—50	2,5							60			С	27
(5)	1	25—55	2,5							60			С	27
(5)	1	45—100	2,5							60			С	27
5	1	13—125	2,5							60			С	27
5	1	15—45	2,5							60		10	С	27
5	Į.	15—30	2,5							60			С	27
15	1	15—30	2,5							60			С	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
245	мП37Б	{150}	1	0,3	<u>-60 ÷</u> +60	30	30		20 (150)	30	
246	мП38	{150}	2	0,3	-60 ÷+60	15	15		`20′	30	
247	мпз8А	{150}	2	0,3	-60 ÷ +60	15	15		(150) 20	30	
248	ГТ311Е	150	(250)	35	-40 ÷ +55	12	[12]	2	(150) 50	10	
249	ГТ311Ж	150	(300)	35	-40 ÷ +55	(20) 12 (20)	[12]	2	50	10	
250	гтзии	150	(450)	35	- 40 ÷ +55	(20) 10 (20)	[10]	1,5	50	10	
251	1T311A	150	(300— 1000)	4 5	- 60 ÷ +70	12 (25)	[12]	2	50	5	
25 2	1Т311Б	150	(300— 1000)	4 5	-60 ÷ +70	12 (25)	[12]	2	50	5	
253	1Т311Г	150	(450 <u></u>	45	-60 ÷ +70	12	[12]	2	50	5	
2 54	1Т311Д	150	1500) (600— 1500)	4 5	$-60 \div +70$	(25) 12 (25)	[12]	2	50	5	
2 55	1T311K	150	(450— 1500)	45	60 ÷ +70	12 (25)	[12]	2	50	5	
2 56	1Т311Л	150	(600— 1500)	45	$-60 \div +70$	12 (25)	[12]	2	50	5	
257	ГТ323А	{250} (5000)	(200)	(0,1)	60 ÷ +60	20	20 [10]	2	(1000)	30	
2 58	ГТ323Б	{250} (5000)	(200)	(0,1)	60 ÷ +60	20	20 [10]	2	(1000)	30	
2 59	ГТ323В	{250} (5000)	(300)	(0,1)	60 ÷ +60	20	20 [10]	2	(1000)	30	
260	1T323A	{250} (5000)	(200)	(0,1)	-60 ÷ +70	20	20 [12]	2	(1000)	30	
261	1Т323Б	{250} (5000)	(200)	(0,1)	$-60 \div +70$	20	20 [12]	2	(1000)	30	
2 62	1T323B	{250} (5000)	(300)	(0,1)	$-60 \div +70$	20	20 [10]	2	(1000)	30	
1	ı	(0000)	ļ	j	!	1	l [10]		Кре	і :мние	ļ
26 3	KT120A	10 (15)	1		$-10 \div +55$	60	[60]	10	10 (20)	0,5	l
2 64	КТ120Б	10 (15)			$-10 \div +55$	30			10 (20)	0,5	
2 65	KT120B	`10	1		$-10 \div +55$	60	[60]	10	10 (20)	0,5	
26 6	KT360A	(15) 10	(300)	7	40 ÷ +8 5	25	[20]	5	20) 20 (75)	1	
267	КТ360Б	10	(400)	7	-40 ÷ +85	20	[15]	4	20 (75)	1	
268	ҚТ360В	10	(400)	7	40 ÷ +85	20	[15]	4	20 (75)	1	
269	2T360A	10	(300)	7	60 ÷ +85	25	[20]	5	20 (75)	1	
270	2Т360Б	10	(400)	7	$-60 \div +85$	20	[15]	4	20 (75)	1	
		!		<u> </u>				<u> </u>	1 ,,,,		

													100	<i>JONINE</i>	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	15	1	25—50	2,5	4						60			С	27
	5	1	25—55	2,5							60			С	2 7
	5	1	45—100	2,5							60			С	27
	3	15	(15—80)			8	10	0,3	15	0,05	2,5 (5)	7 5		П	19
	3	15	(50-200)			8	10	(0,6) 0,3	15 15	0,05	2,5	100		П	19
	3	15	(100—300)			8	10	(0,6) 0,3	15 15 15	0,05	(5) 2,5	100		П	19
	(3)	15	(15—180)			10	(10)	(0,6) 0,3	15	0,05	(5) 2,5	.50	7	П	19
	(3)	15	(30—180)			8	(10)	(0,6) 0,3	15 15	0,05	(5) 2,5 (5)	100		П	19
	(3)	15	(30—80)			8	(10)	(0,6)	15 15 15	0,05	(5) 2,5 (5)	7 5		П	19
	(3)	15	(60—180)			8	(10)	(0,6)	15 15	0.05	2.5	7 5		П	19
	(3)	15	(60—180)			8	(10)	(0,6) 0,3	15 15	0,05	(5) 2,5 (5)	75		П	19
	(3)	15	(150—300)			8	(10)	(0,6) 0,3	15 15 15	0,05	2,5	7 5		П	19
	5	(500)	(2060)			10	100	(0,6)	1000 1000	0,1	(5) 30 (100)	300		МΠ	20
	5	(500)	(40—120)			10	100	(3) 2,5	1000 1000 1000	0,1	30 (100)	300		МΠ	20
	5	(500)	(80—200)			10	100	(3)	1000	0,15	30 (100)	300		МΠ	20
	5	(500)	(2060)			12	100	(3) 2,5 (3) 2,5	1000 1000 1000	0,1	30 (100)	250		МП	20
	5	(500)	(40—120)			12	100	2,5	1000 1000 1000	0,1	30 (100)	250		МП	20
	5	(500)	(80-200)			10	100	(3) 2,5 (3)	1000 1000 1000		30 (100)	250		МΠ	20
	вые вые	 p-n-p	1	1 1		ì	l) (v)	1 1000	J	1 (100)	ļ	j	ļ	1
	(5)	1	20-200					0,5	10		50			ЭП	5
														ЭП	5
	(5)	1	20—200					2	17		50			ЭП	5
	(2)	10	(20—70)					0,3 5 (1,2)	10 10	0,1	5 (7)	450		ЭП	1
	(2)	10	(40—120)					0,35	10 10 10	0,2	5	450		ЭП	1
	(2)	10	(80—240)					0,35 (1,2)	10 10 10	0,2	(7) 5 (7)	450		ЭП	1
	(2)	10	(25—70)					(1,2) (0,35) (1,2)	10 10 10		(7)	450		ЭП	1
	(2)	10	(40—120)					0,35 (1,2)	10 10 10		5 (7)	450		ЭП	1
		<u> </u>	<u> </u>	ı			<u> </u>		1		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	2T360B	10	(400)	7	60 ÷ +85	20	[15]	4	20 (75)	1
272	KT370A	15	(1000)	5	-40 ÷ +85	15	[10]	4	15 (30)	0,5
273	ҚТ370Б	(30)	(1200)	5	-40 ÷ +85	15	[10]	4	15 (30)	0,5
274	KT202A	(30)	5		$-60 \div +85$	15	15	10	`10	1
275	КТ20 2Б	(25) 15	5		60 ÷ +85	15	15	10	(25) 10	1
276	KT202B	(25)	5		60 ÷ +85	30	30	10	(25) 10 (25)	1
277	КТ202Г	(25)	5		-60 ÷ +85	30	30	10	`10	1
278	2T202A	(25) 25	5	4	- 60 ÷ +85	15	[15]	10	(25) 20 (50)	0,1
279	2Т202Б	(50) 25	5	4	60 ÷ +85	15	[15]	10	(50) 20 (50)	0,1
280	2T202B	(50) 25	5	4	− 60 ÷ +85	30	[30]	10	`20	0,1
281	2Т202Г	(50) 25	5	4	60 ÷ +85	30	[30]	10	(50)	0,1
282	KT364A	(50) 30	(250)	3,3	40 ÷ +85	25	[20]	5	(50)	1
283	КТ364Б	30	(250)	3,3	-40 ÷ +85	25	[20]	5	(400)	1
284	KT364B	30	(250)	3,3	-40 ÷ +85	25	[20]	5	(400) 200	1
28 5	2T364A	30	(250)	3,3	60 ÷ +85	25	[20]	5	200	1
286	2Т364Б	30	(250)	3,3	60 ÷ +85	25	[20]	5	(400)	1
287	2T364B	30	(250)	3,3	$-60 \div +85$	25	[20]	5	(400) 200	1
288	KT345A	100	(350)	1,1	-40 ÷ +85	20	[20]	4	(400)	1
289	ҚТ345Б	(300)	(350)	1,1	-40 ÷ +85	20	[20]	4	(300)	1
290	ҚТ345В	(300)	(350)	1,1	-40 ÷ +85	20	[20]	4	(300)	1
291	KT357A	(300)	(300)	0,7	-40 ÷ +85	6	6	3,5	(300) 40	5
292	КТ357Б	100	(300)	0,7	-40 ÷ +85	6	6	3,5	40	5
293	КТ357В	100	(300)	0,7	- 40 ÷ +85	20	20	3,5	40	5
294	ҚТ357Г	100	(300)	0,7	-40 ÷ +85	20	20	3,5	40	5
295	МП104*	{150}	0,1		60÷ +120	60	[60]	30	(50)	(1000)
296	МП105*	{150}	0,1		-60 ÷ +120	30	[30]	15	(50)	(1000)
297	мП106*	{150}	0,5		-60÷+120	15	[15]	10	10 (50)	(1000)

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
$\frac{}{}$	10	(80—240)					0,35	10	1	5	450		ЭП	<u> </u>
(5)	i	(20—70)					(1,2) 0,35	10 10	0,01	(7) 2	50		ЭП	3
(5)		(40—120)					(1,1) 0,35	10 10	0,01	(2)	7 5		ЭП	3
5	1	15—70		100	15	5	(1,1) 0,5	10 10	1	(2) 25			ЭП	5
5	1	40—160		100	15	5	(1) 0,5	10 10	1	(10) 25			ЭП	5
5	1	15—70		100	30	2,5	(1) 0,5	10	1	(10) 25			эп	5
5	1	40—160		100	30	2,5	(1) 0,5	10	1	(10) 25			эп	5
(5)	1	15—70		100			(1) 0,5	10 10	1	(10) 25			ЭП	4
(5)	1	40—160		100			(1) 0,5	10 10 10	1	(10) 25			ЭП	4
(5)	1	15—70		100			(1)	10 10 10	1	(10) 25			эп	4
(5)	1	40—160		100			(1)	10	1	(10) 25 (10)			ЭП	4
(1)	100	(20—70)					(1) 0,3 (1,1)	100 100	0,1	15 (30)	500		ЭП	2
(1)	100	(40—120)					0,3	100	0,13	15 (30)	500		ЭП	2
(1)	100	(80—240)					0,3	100	0,16	15 (30)	500		ЭП	2
1	100	(20—70)					0,3	100	0,1	15 (30)	500		ЭП	2
1	100	(40—120)					0,3	100	0,13	15 (30)	500		ЭП	2
1	100	(80—240)					0,3	100	0,16	15 (30)	500		ЭП	2
1	100	(20)					0,3	100 100	0,07	15 (30)			ЭП	9
1	100	(50)					$ \begin{array}{c c} 0,3\\ (1,1) \end{array} $	100 100	0,07	15 (30)			ЭП	9
1	100	(70)					0,3	100 100	0,07	15 (30)			ЭП	9
(0,5	(10)	(20—100)					0,3	10	0,15	7 (10)			ЭП	8
(0,5		(60-300)					0,3 (1)	10 10	0,25	7 (10)			ЭП	8
(0,5	(10)	(20—100)					0,3	10 10	0,15	7 (10)			ЭП	8
(0,5	(10)	(60-300)					(1) 0,3 (1)	10 10	0,25	(10)			ЭП	8
5	1	9		300			(-)			,			С	27
5	1	9—45		300									С	27
5	1	15—100		300									С	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
298	МП114	{150}	0,1		_60 ÷+100	60	[60]	10	10 (50)	10	
299	МП115	{150}	0,1		-60 ÷ +100	30	[30]	10	10	10	
300	МП116	{150}	0,5		$-60 \div +100$	15	[15]	10	(50) 10	10	
301	KT104A	150	5	0,4	-60 ÷ +100	30	[30]	10	(50) 50	i	
302	ҚТ104Б	150	5	0,4	$-60 \div +100$	15	[15]	10	50	1	
303	KT104B	150	5	0,4	−60 ÷ +100	15	[15]	10	50	1	
304	ΚТ104Γ	150	5	0,4	$-60 \div +100$	30	[30]	10	50	1	
305	2TM104A	150	5	0,6	− 60 • • +125	30	[30]	10	50	1	
306	2ТМ104Б	150	5	0,6	$-60 \div +125$	15	[15]	10	50	1	
307	2TM104B	150	5	0,6	$-60 \div +125$	15	[15]	10	50	1	
308	2ΤΜ104Γ	150	5	0,6	$-60 \div +125$	30	[30]	10	50	1	
309	KT203A	150	5		$-60 \div +125$	60	[60]	30	10 (50)	1	
310	ҚТ203Б	150	5		$-60 \div +125$	30	[30]	15	10	1	
311	KT203B	150	5		$-60 \div +125$	15	[15]	10	(50) 10	1	
312	2T203A	{150}	5		-60 ÷ +125	60	[60]	30	(50) 10 (50)	1	
313	2Т203Б	{150}	5		$-60 \div +125$	30	[30]	15	(50)	1	
314	2T203B	{150}	5		$-60 \div +125$	15	[15]	10	(50) 10 (50)	1	
315	2Т203Г	{150}	10		-60 ÷ +125	60	[60]	30	(50) 10	1	
316	2Т203Д	{150}	10		−60 ÷ +125	15	[15]	10	(50) 10 (50)	1	
317 318 319 320 321 322 323 324 325	KT361A KT361B KT361B KT361C KT361C KT361E KT343A KT343B KT343B	150 150 150 150 150 150 150 150 150	(250) (250) (250) (250) (250) (250) (300) (300) (300)	0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,5 0,5	$ \begin{array}{c} -60 \div +100 \\ -40 \div +85 \\ -40 \div +85 \\ -40 \div +85 \\ -40 \div +85 \end{array} $	25 20 40 35 40 35	25 20 40 35 40 35 [17] [17]	4 4 4 4 4 4 4	50 (150) 50 (150) 50 (150) 50	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
327	КТ 337 A	150	(500)	0,6	$-40 \div +85$	6	[6]	4	(150) 30	1	

												•	Ipoo	олже	nue
-	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	5	1	9		300									С	27
	5	1	9—45		300									С	27
	5	1	15—100		300									С	27
	(5)	1	9—36		120	30	(5)	0,5	10 10		50 (10)			эп	22
	(5)	1	20—80		120	15	(10)	(1) 0, 5	10 10 10		50 (10)			эп	22
	(5)	1	40—160		120	15	(10)	(1) 0, 5	10 10 10		50			эп	22
	(5)	1	15—60		120	30	(5)	(1) • 0, 5	10 10 10		(10) 50 (10)			эп	22
	(5)	1	9—36		120	30	(5)	(1) 0, 5	10	1	`50			эп	12
	(5)	1	20-80		120	15	(10)	(1) 0,5	10 10 10	1	(10) 50 (10)			эп	12
	(5)	1	40160		120	15	(10)	(1) 0,5 (1)	10 10 10	1	50 (10)			эп	12
	(5)	1	15—60		120	30	(5)	0,5	10	1	50 (10)			эп	12
	5	1	9		300			(1)	10		10			эп	13
	5	1	30-100		300			1	20		10			эп	13
	5	1	30—200		300			0, 5	20		10			эп	13
	5	1	9		300						10			эп	13
	5	1	30—90		300			1	20		10			эп	13
	5	1	15—100		300						10			эп	13
	5	1	4 0		300			0, 5	10		10			эп	13
	5	1	60200		300			0,35	10		10			эп	13
	(10) (10) (10) (10) (10) (10) (0,3) (0,3)	1 1 1 1 1 1 10	(20—90) (50—350) (20—90) (50—350) (20—90) (50—350) (30)					0,4 0,4 0,4 0,4 1 1 0,3	20 20 20 20 20 20 20 10	0,01	9 9 7 7 7 7 6 (8)	500 500 1000 500 250 1000		ЭП ЭП ЭП ЭП ЭП ЭП	6 6 6 6 6 13
		İ	(30)					0,3	10	0,01	(8) 6			ЭП	13
	(0,3)	İ	(20)					1	150	0,01	(8) 6			ЭП	13
	(1)	150	(30)					0,2	10	0,025	(8) 6			эп	13
	0,3	10	(30)					(1)	10	0,020	(8)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
328	КТ337Б	150	(600)	0,6	- 40 ÷ +85	6	[6]	4	30	1	
329	КТ337В	150	(600)	0,6	_40 ÷ +85	6	[6]	4	30	1	
330	KT347A	150	(500)	0,5	-40 ÷ +85	15	[15]	4	50	1	
331	КТ347Б	(150) 150	(500)	0,5	$-40 \div +85$	9	[9]	4	(110) 50	1	
332	KT347B	(150)	(500)	0,5	$-40 \div +85$	6	[6]	4	(110) 50	1	
	·	150 (150)	` '		·			4	(110) 30	0,5	
333	KT363A	150	(1200)	0,7	40 ÷ +85	15	[15]	_	(50)	1	
334	КТ363Б	150	(1500)	0,7	-40 ÷ +85	15	[12]	4	(50)	0,5	
3 35	2T363A	150	(1200)	0,7	$-60 \div +125$	15	[15]	4	(50)	0,5	
3 36	2Т363Б	150	(1500)	0,7	$-60 \div +125$	15	[12]	4	(50)	0,5	
337	КТ349А	200	(300)	0,6	$-40 \div +85$	20	[15]	4	(40)	1	
338	КТ349Б	200	(300)	0,6	$-40 \div +85$	20	[15]	4	(40)	1	
3 39	КТ349В	200	(300)	0,6	$-40 \div +85$	20	[15]	4	(40)	1	l
34 0	КТ350A	200	(100)	0,6	-40 ÷ +85	20	[15]	4	(600)	1	
341	KT351A	200	(200)	0,6	$-40 \div +85$	20	[15]	4	(400)	1	
34 2	КТ351Б	200	(200)	0,6	$-40 \div +85$	20	[15]	4	(400)	1	
343	KT352A	200	(200)	0,6	-40 ÷ +85	20	[15]	4	(200)	1	
344	КТ352Б	200	(200)	0,6	-40 ÷ +85	20	[15]	4	(200)	1	
3 45	КТ 326 A	200	(400)	0,6	$-60 \div +125$	20	[15]	4	50	0,5	
346	КТ326Б	200	(400)	0,6	$-60 \div +125$	20	[15]	4	50	0,5	
347	2T326A	250	(400)	0,6	$-60 \div +125$	20	[15]	4	50	0,5	
34 8	2Т326Б	250	(400)	0,6	$-60 \div +125$	20	[15]	4	50	0,5	
		i			l				l Ko	: Емние	!
349	KT317A	15	(100)	4	-60 ÷ +85	5	[5]	3,5	15	1 1	i
350	КТ317Б	(100) 15	(100)	4	_60 ÷ +85	5	[5]	3,5	(45) 15	1	
3 51	KT317B	(100)	(100)	4	$-60 \div +85$	5	[5]	3,5	(45) 15	1	
352	2T317A	(100)	` ′	4	'			, i	(45)		
9 02	21311A	(100)	(100)	4	−60 ÷ +73	5	[5]	3,5	15 (45)	1	
	1	1	l			<u> </u>	l	l			1

								,						, on the	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	0,3	10	(50)					0,2	10	0,028	6			эп	13
	0,3	10	(70)					(1) 0,2	10	0,028	(8)			эп	13
	(0,3)	10	(30-400)					(1) 0,3	10 10	0,025	(8) 6			ЭП	13
	(0,3)	10	(30-400)					0,3	10	0,025	(8) 6			эп	13
	(0,3)	10	(50—400)					0,3	10	0,04	(8) 6			эп	13
	(5)	5	(20—70)					0,35	10	0,01	(8) 2	50		эп	13
	(5)	5	(40—120)					(l,1) 0,3 5	10 10	0,005	(2) 2	75		эп	13
	(5)	5	(20—70)					(1,1) 0,3 5	10	0,01	(2) 2 (2) 2	50		эп	13
	(5)	5	(40—120)					0,35	10	0,005	(2)	75		эп	13
	1	10	(2080)					(1,1)	10		(2)			ЭП	13
	1	10	(40—160)					0,3	10		(8) 6			эп	13
	1	10	(120-300)					(1,2)	10		(8) 6			эп	13
	1	500	(20—200)					(1,2)	10 500 500		(8) 70 (100)			эп	13
	1	300	(20—80)					(1,25)	400		(100) 15 (30)			эп	13
	1	300	(50-200)					(1,1) 0,6 (1,1)	400 400 400		(30) (30)			ЭП	13
	1	200	(25—120)					0,6	200 200	0,15	(30)			эп	13
	1	200	(70—300)					0,6	200 200 200	0,15	15 (30)			эп	13
	(2)	10	(20—70)					0,3	10		(35) (5) (4)	450		эп	13
	(2)	10	(45—160)					0,3	10		5	450		ЭП	13
	(2)	10	(20-70)					0,3	10		(4) 5 (4)	450		ЭП	13
	(2)	10	(45—160)					$\begin{array}{c} 0,3\\ (1,2) \end{array}$	10 10		(4) 5 (4)	450		ЭП	13
	вые п	ı-p-n	·	•					•	•					
	1	1	(25—75)					0,3	10	0,13	11 (22)		1	ЭП	5
	1	1	(35—120)					0,85)	10 10 10	0,13	11 (22)			эп	5
	1	1	(80-250)					0,85)	10 10 10	0,13	11 (22)			эп	5
	1	1	(2575)					0,85)	10 10 10	0,13	11 (22)			эп	5
								(0,00)	<u> </u>		(/				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
353	2Т317Б	15	(100)	4	−60 ÷ +73	5	[5]	3,5	15 (45)	1	
354	2T317B	(100)	(100)	4	$-60 \div +73$	5	[5]	3,5	15	1	
355	KT348A	(100)	(100)	4	−60 ÷ +73	5	[5]	3,5	(45) 15	1	
3 56	ҚТ348Б	(100)	(100)	4	$-60 \div +73$	5	[5]	3,5	(45) 15	1	
3 57	KT348B	(100) 15	(100)	4	$-60 \div +73$, 5	[5]	3,5	(45) 15	1	
358	2T348A	(100)	(100)	4	$-60 \div +73$	5	[5]	3,5	(45) 15	1	
359	2Т348Б	(100) 15	(100)	4	$-60 \div +73$	5	[5]	3,5	(45) 15	1	
360	2T348B	(100)	(100)	4	$-60 \div +73$	5	[5]	3,5	(45) 15	1	
361	КТ307A	(100) {15}	(250)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	4	(45) 20	0,5	
362	ҚТ307Б	(15) {15}	(250)	3	−60 ÷ +8 5	10	[10]	4	20	0,5	
363	КТ307В	(15) {15}	(250)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	4	20	0,5	
364	КТ307 Г	(15) {15}	(250)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	4	20	0,5	
36 5	2T307A	(15) {15}	(250)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	4	20	0,5	
366	2Т307Б	{15}	(250)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	4	(50) 20	0,5	
3 67	2T307B	{15}	(250)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	4	(50) 20	0,5	
368	2 T307F	{15}	(250)	3	−60 ÷ +85	10	[10]	4	(50) 20	0,5	
369	KT331A	15	(250)	4	-60 ÷ +125	15	[15]	3	(50) 20	0,2	
3 70	КТ331Б	15	(250)	4	$-60 \div +125$	15	[15]	3	(50) 20	0,2	
371	КТ331В	15	(250)	4	-60 ÷ +125	15	[15]	3	(50) 20	0,2	
37 2	КТЗЗІГ	15	(400)	4	$-60 \div +125$	15	[15]	3	(50) 20	0,2	
373	2T331A	15	(250)	3,3	$-60 \div +125$	15	[15]	3	(50) 20	0,2	
374	2Т331Б	15	(250)	3,3	$-60 \div +125$	15	[15]	3	(50) 20	0,2	
3 75	2T331B	15	(250)	3,3	-60 ÷ +125	15	[15]	3	(50) 20	0,2	
3 76	2Т331Г	15	(400)	3,3	-60 ÷ +125	15	[15]	3	(50) 20	0,2	
377	KT332A	15	(250)	4	-60 ÷ +125	15	[15]	3	(50) 20	0,2	
3 78	КТ332Б	15	(250)	4	-60 ÷ +125	15	[15]	3	(50) 20	0,2	
3 79	ҚТ332В	15	(250)	4	-60 ÷ +125	15	[15]	3	(50) 20	0,2	
									(50)		

-	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1	1	(35—120)					0,3 (0,85)	10 10	0,13	11			эп	5
	1	1	(80—250)					0,3	10	0,13	(22)			эп	5
	1	1	(2575)					(0,85)	10	0,13	(22)			эп	10
	1	1	(35—120)					(0,85)	10	0,13	(22) 11 (22)			эп	10
	1	1	(80—250)					(0,85)	10	0,13	11			эп	10
	1	1	(25—75)					(0,85)	10	0,13	(22)			эп	10
	1	1	(35—120)					(0,85)	10	0,13	(22)			эп	10
	1	1	(80—250)					(0,85)	10	0,13	(22)			эп	10
	1	(10)	(20)			5	1	(0,85) 0,4	10 20	0,03	(22)			П	1
	1	(10)	(40)	İ		5	1	(1,1) 0,4	20	0,03	(3) 6 (3)			п	1
	1	(10)	(40)			5	1	(1,1) 0,4	20 20	0,05	6 (3)			П	1
	1	(10)	(80)			5	1	(1,1) 0,4	20 20		6			П	1
	1	(10)	(20)			10	1	(1,1) 0,4	20 20 20	0,03	(3) 5 (3)			эп	1
	1	(10)	(40)			10	1	(l,1) 0,4	20	0,03	5			эп	1
	1	(10)	(40)			10	1	(1,1) 0,4	20 20	0,05	(3)			эп	ı
	1	(10)	(80)			10	1	(1,1) 0,4	20 20		$\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$			эп	1
	5	1	(20—60)					(1,1)	20		(3) 5 (8)	120	4,5	п	1
	5	1	(40—120)								5	120	4,5	п	1
	5	1	(80-220)								(8) 5 (8)	120	4, 5	п	1
	5	1	(40—120)								(8) (8)	120	4,5	П	l
	5	1	(20-60)								5	120	4, 5	П	ı
	5	1	(40—120)								(8) 5	120	4, 5	П	1
	5	1	(80-220)								(8) 5	120	4, 5	Π	ı
	5	1	(40—120)	ŕ							(8) 5	120	4,5	П	1
	5	1	(20-60)								(8) 5 (8)	300	8	П	1
	5	1	(40—120)								(8) 5 (8)	300	8	П	1
	5	1	(80—220)								(8) 5 (8)	300	8	п	1
	1	<u> </u>									(0)				

l	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	КТ332Г	15	(500)	4	$-60 \div +125$	15	[15]	3	20 (50)	0,2
381	КТ332Д	15	(500)	4	-60 ÷ +125	15	[15]	3	20 (50)	0,2
382	2T332A	15	(250)	3,3	$-60 \div +125$	15	[15]	3	20	0,2
383	2Т332Б	15	(250)	3,3	$-60 \div +125$	15	[15]	3	(50)	0,2
384	2T332B	15	(250)	3,3	$-60 \div +125$	15	[15]	3	(50)	0,2
385	2Т332Г	15	(500)	3,3	$-60 \div +125$	15	[15]	3	(50) 20 (50)	0,2
386	2Т332Д	15	(500)	3,3	$-60 \div +125$	15	[15]	3	20 (50)	0,2
387	KT359A	1 5	(300)	3	$-50 \div +85$	15	[15]	3,5	20	0,5
388	ҚТ359Б	15	(300)	3	$-50 \div +85$	15	[15]	3, 5	20	0, 5
389	ҚТ359В	15	(300)	3	$-50 \div +85$	15	[15]	3,5	20	0,5
390	KT318A	15	(430)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20] (45)	0,5
391	ҚТ318Б	15	(430)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20] (45)	0,5
39 2	KT318B	15	(430)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20] (45)	0, 5
393	ҚТ318Г	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20] (45)	0,5
394	КТ 318Д	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20] (45)	0, 5
395	KT318E	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3, 5	[20] (45)	0,5
396	2T318A	15	(430)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20] (45)	0,5
397	2Т318Б	15	(430)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20]	0,5
398	2T318B	15	(430)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	(45) [20] (45)	0,5
399	2T318B ₁	15	(430)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	[20]	0, 5
400	2Т318Г	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	(45) [20]	0,5
401	2Т318Д	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	(45) [20]	0,5
40 2	2T318E	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	(45) [20]	0,5
403	КТ333A	15	(450)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	(45) [20]	0,4
404	КТ333Б	15	(450)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	3,5	(45) [20]	0,4
40 5	КТ333В	15	(450)	3	−60 ÷ +85	10	[10]	3, 5	(45) [20]	0,4
406	ҚТ333Г	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	(45) [20] (45)	0,4

												poo	олже	пис
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	1	(40—120)								5 (8)	300	8	П	1
5	1	(80—220)								5	300	8	П	1
(5)	1	(20-60)								(8) 5 (8)	300	8	П	1
(5)	1	(40—120)								5	300	8	П	1
(5)	1	(80—220)								(8) 5 (8)	300	8	П	1
(5)	1	(40—120)								(8) (8)	300	8	п	1
(5)	1	(80—220)								(8) (8)	300	8	П	1
1	10	(30—90)					0,7	10		(6) (6)	100	6	П	10
1	10	(50—150)					0,7	10		(6) (6)	100	6	П	10
1	10	(70—280)					0,7	10		(6) (6)	100	6	П	10
1	10	(30—90)					0,27 (0,9)	10 10	0,015	3,5			эп	5
1	10	(50—150)					0,27	10	0,015	(4) 3,5			эп	5
1	10	(70—280)					0,27 (0,9)	10	0,015	(4) 3,5			эп	5
1	10	(30—90)					0,33	10 10	0,025	(4) 4,5 (5)			эп	5
1	10	(50—150)					0,33 (1)	10	0,025	4,5			эп	5
1	10	(70—280)					0,33	10	0,025	(5) 4, 5			эп	5
1	10	(30—90)					0,27 (0,9)	10	0,015	(5) 3,5 (4)			ЭП	5
1	10	(50—150)					0,27 (0,9)	10	0,015	3,5 (4)			эп	5
1	10	(70—280)					0,27 (0,9)	10	0,015	3,5 (4)			эп	5
1	10	(70—280)					0,27 (0,9)	10	0,01	3,5 (4)			эп	5
1	10	(30—90)					0,33	10 10	0,025	4,5 (5)			эп	5
1	10	(50—150)					0,33 (1)	10	0,025	4,5			эп	5
1	10	(70—280)					0,33 (1)	10	0,025	(5) 4,5 (5)			эп	5
1	10	(30—90)					0,27 (0,9)	10 10 10	0,015	3,5			эп	10
1	10	(50—150)					0,27	10 10 10	0,015	(4) 3,5			эп	10
1	10	(70—280)					0,27	10	0,015	(4) 3,5 (4)			эп	10
1	10	(30—90)					0,33 (1)	10 10 10	0,025	(4) 4,5 (5)			ЭП	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407	КТ333Д	15	(350)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	3,5	[20]	0,4
408	KT333E	15	(350)	3	-60 ÷ +85 ⋅	10	[10]	3,5	(45) [20]	0,4
40 9	2T333A	15	(450)	3	-60 ÷ +8 5	10	[10]	3,5	(45) [2 0]	0,4
410	2Т333Б	15	(450)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	3,5	(45) [20]	0,4
411	2T333B	15	(450)	3	-60 ÷ +8 5	10	[10]	3,5	(45) [20]	0,4
412	2T333B ₁	15	(450)	3	−60 ÷ +85	10	[10]	3,5	(45) [20]	0,4
413	2Т333Г	15	(350)	3	−60 ÷ +8 5	10	[10]	3,5	(45) [20]	0,4
414	2Т333Д	15	(350)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	3,5	(45) [20]	0,4
415	2T333E	15	(350)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	3,5	(45) [20]	0,4
416	KT324A	{15}	(800)		-55 ÷ +85	10	[10]	4	20	0,5
417	КТ324Б	(15) {15}	(800)		- 55 ÷ +85	10	[10]	4	[20]	0,5
418	KT324B	(15) {15}	(800)		-55 ÷ +85	10	[10]	4	[20]	0,5
419	ҚТ324Γ	(15) {15}	(600)		$-55 \div +85$	10-	[10]	4	[20]	0,5
420	КТ324Д	(15) {15}	(600)		- 55 ÷ +85	10	[10]	4	[20] 20 [20]	0,5
4 21	KT324E	(15) {15}	(600)		$-55 \div +85$	10	[10]	4	20	0,5
4 22	2T324A	(15) {15}	(800)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	[20] 20 (50)	0,5
423	2Т324Б	{15}	(800)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20 (50)	0,5
424	2T324B	{15}	(800)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	(50)	0,5
4 25	2Т324Г	{15}	(600)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20 (50)	0,5
426	2Т324Д	{15}	(600)	3	-60 ÷ +85	10	[10]	4	20 (50)	0,5
427	2T324E	{15}	(600)	3	$-60 \div +85$	10	[10]	4	`20′	0,5
428	2T366A	15 (25)	(1000)	1	$-60 \div +85$	15	10	4, 5	(50) 10 (20)	0,1
4 29	2Т366Б	25 (40)	(1000)	0,6	$-60 \div +85$	15	10	4, 5	20 (40)	0,1
430	2T366B	50 (70)	(1000)	0,3	$-60 \div +85$	15	10	4,5	45 (70)	0,1
431	2T354A	{30}	1100	2,5	$-60 \div +125$	10	[10]	4	10 (20)	0,5

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ı	10	(50—150)					0,33	10	0,025	4,5			ЭП	10
ı	10	(70—280)					(1) 0,33	10 10	0,025	(5) 4,5			ЭП	10
1	10	(30—90)					(1) 0,27	10 10	0,015	(5) 3,5			п	10
1	10	(50—150)					(0,9) 0,27	10 10	0,015	(4) 3,5			п	10
1	10	(70—280)					(0,9) 0,27	10 10	0,015	(4) 3,5			П	10
1	10	(70—280)					(0,9) 0,27	10	0,01	(4) 3,5			п	10
i	10	(30—90)					(0,9) 0,33	10 10	0,025	(4) 4,5			П	10
1	10	(50—150)					(1) 0,33	10 10	0,025	(5) 4,5			П	10
ı	10	(70—280)					(1) 0,33	10	0,025	(5)			п	10
ı	(10)	` '			5	(1)	(1) 0,3	10	0,025	(5) 2,5			эп	1
i)	(40—120)			5	(1)	(1,1) 0,3	10 10	0,01	(2,5) 2,5			эп	
1	(10)	,			5	(1)	(1,1) 0,3	10 10	0,01	(2,5) 2,5			эп	
1	(10)	,			5	` ′	(1,1)	10 10 10	0,01	(2,5)			эп	1
1	10	,				(1)	0,3 (1,1)	10	0,013	(2,5)	180		эп	1
1		(20-80)			5	(1)	0,3 (1,1)	10		2,5 (2,5)	180		ЭП	1
	(10)	,			5	(1)	0,3 (1,1)	10	001	2,5 (2,5)	100		ЭП	1
1	(10)	,			5	1	0,3 (1,1)	10 10	0,01	2,5 (2,5)				
1	(10)	,			5	1	0,3 (1,1)	10 10	0,01	2,5			ЭП	1
1	(10)	,			5	1	0,3 (1,1)	10 10	0,01	2,5 (2,5)			ЭП	1
1	(10)	` ,			5	1	0,3 (1,1)	10 10	0,015	(2,5)			ЭП	1
1	(10)	,			5	1	0,3	10 10		(2,5)	180		ЭП	1
l	(10)	(60-250)			5	1	0,3	10 10		2,5 (2,5)	180		ЭП	1
1	(1)	(50—200)					0,25	3	0,05	1,1 (0,8)	60		П	1
1	(5)	(50-200)					0,87) 0,25 (0,8—	10 10	0,08	1,8 (1,8)	50		П	1
1	(15)	(50—200)					0,87) 0,25 (0,78—	15 15	0,12	3,3 (3,5)	40		п	1
2	(5)	(40—200)		10	10	5	0,85)			1,3 (1,2)	25		эп	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
432	2Т354Б	{30}	1500	2,5	$-60 \div +125$	10	[10]	4	10 (20)	0,5
433	2T205A	40	(20)	0,1	$-60 \div +125$	250	[250]	3	[20]	(3)
434	KT369A	(160)	(200)	(1) 2,5	$-60 \div +85$	45	[45]	4	(45) 250 (400)	10
435	ҚТ369Б	(1600)	(200)	2,5	$-60 \div +85$	45	[45]	4	(400) 250 (400)	10
436	KT336A	(1600) {50}	(250)	1	$-55 \div +85$	10	[10]	4	`20′	0,5
437	ҚТ336Б	{50}	(250)	1	- 55 ÷ +85	10	[10]	4	[50] 20 [50]	0,5
438	ҚТ336В	{50}	(250)	1	$-55 \div +85$	10	[10]	4	20 [50]	0,5
439	ҚТ336Г	{50}	(450)	1	$-55 \div +85$	10	[10]	4	20 [50]	0,5
440	ҚТ336Д	{50}	(450)	1	$-55 \div +85$	10	[10]	4	20 [50]	0,5
441	KT336E	{50}	(450)	1	$-55 \div +85$	10	[10]	4	20 [50]	0, 5
44 2	2T336A	{50}	(250)	1	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20 [50]	0,5
443	2Т336Б	{50}	(250)	1	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20 [50]	0,5
444	2T336B	{50}	(250)	1	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20 [50]	0, 5
4 45	2Т336Г	{50}	(450)	1	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20	0,5
446	2Т336Д	{50}	(450)	1	$-60 \div +85$	10	[10]	4	[50] 20 [50]	0,5
447	2T336E	{50}	(450)	1	$-60 \div +85$	10	[10]	4	20 [50]	0,5
448	2TM 103A	75	(30)	1	$-60 \div +125$	120	[120]	1,5	15 (60)	7, 5
449	2ТМ103Б	75	(30)	1	$-60 \div +125$	120	[120]	1,5	15 (60)	7,5
450	2TM103B	7 5	(30)	1	$-60 \div +125$	80	[80]	1,5	15 (60)	7, 5
4 51	2ΤΜ103Γ	7 5	(30)	1	$-60 \div +125$	80	[80]	3	15 (60)	7,5
4 52	2ТМ103Д	75	(30)	1	$-60 \div +125$	80	[80]	3	15	7,5
453	KT358A	100	(80)	0,7	-40 ÷ +85	15	[15]	4	(60)	10
4 54	ҚТ358Б	(200)	(120)	0,7	$-40 \div +85$	30	[30]	4	(60)	10
455	ҚТ358В	(200)	(120)	0,7	-40 ÷ +85	15	[15]	4	(60)	10
456	2T367A	(200) {100}	(1500)		$-60 \div + 125$	10	[10]	4	(60)	0,5
457	2T356A	{100}	(1650)		$-60 \div +125$	10	[10]	3	(40) 40	0,5
458	2Т356Б	{100}	(2010)		$-60 \div +125$	10	[10]	3	40	0,5

 											1	i poo	олже	nue
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	(5)	(90-360)		10	10	5				1,3	30		эп	1
(10)	2,5	(10-40)					2	5		(1,2)			П	11
(2)	150	(20-100)					(1)	5 200	0,1	(25) 15			эп	1
(2)	150	(40-200)					(1,6)	250 200	0,1	(50) 15			эп	1
1	(10)	(20-60)					(1,6) 0,3	250	0,03	(50) 5			эп	10
ĺ	(10)	(40—120)					(0,9) 0,3	10	0,03	(4) 5			эп	10
1	(10)	(80)					(0,9)	10	0,05	(4) 5			эп	10
1	(10)	(20-60)					(0,9)	10	0,015	(4) 5			эп	10
1	(10)	(40—120)					(0,9)	10	0,015				эп	10
1	(10)	(80)					(0,9)	10	0,015				эп	10
1	(10)	(20—60)					(0,9)	10	0,03	(4) 5			эп	10
1	(10)	(40—120)					(0,9) 0,3	10 10	0,03	(4)			эп	10
1	(10)	(80)					(0,9)	10	0,05	(4)			эп	10
1	(10)	(20-60)					(0,9) 0,3	10 10	0,015				5п	10
1	(10)	(40—120)					(0,9) 0,3	10 10	0,015				эп	10
1	(10)	(80)					(0,9) 0,3	10	0,015				эп	10
(20)	2	16—50		70			(0,9) 3,3	10		(4) 15			п	12
(20)	2	3090		70			3,3	10		15			п	12
(20)	2	50—150		70			3,3	10		15			П	12
(20)	2	16—50		70			3,3	10		15			П	12
(20)	2	30—90		70			3,3	10		15			П	12
5,5	20	(10—100)			15	7,5	0,8	20 20		5	500		ЭП	8
5,5	20	(25—100)			30	7,5	(1,1) 0,8	20		(20)	500		ЭП	8
5,5	20	(50-280)			15	7,5	(1,1) 0,8	20 20		(20)	500		ЭП	8
5	(10)	(40-330)		10	10	10	(1,1)	20		(20) 1,5	15	4,5	ЭП	53
5	(10)	(80—260)		10	10	10				(2,7) 1,2	20		эп	51
5	(10)	(80—320)		10	10	10				(1,5) 1,2 (1,5)	30		эп	51
												<u> </u>	!	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459	2T371A	{100}	(3000)		$-60 \div +125$	10	[10]	3	15	0,5
460	ҚТ373A	150		0,61	$-40 \div +85$	30	[30]	5	(30)	0,05
461	ҚТ373Б	150		0,61	-40 ÷ +85	25	[25]	5	(200)	0,05
462	ҚТ373В	150		0,61	-40 ÷ +85	10	[10]	5	(200)	0,05
463	ҚТ373Г	150		0,61	-40 ÷ +85	60	[60]	5	(200)	0,05
464	МП101*	{150}	0,5		$-60 \div +120$	20	[20]	20	(200) 20 (100)	(3)
46 5	мП101А*	{150}	0,5		-60 + +120	10	[10]	10	20 (100)	(3)
46 6	М Ш101 Б *	{150}	0,5		$-60 \div +120$	20	[20]	20	`20′	(3)
467	МП102*	{150}	0,5		$-60 \div +120$	10	[10]	10	(100) 20 (100)	(3)
468	мп103*	{150}	1,0		$-60 \div +120$	10	[10]	10	20 (100)	(3)
469	мП103А *	{150}	1,0		$-60 \div +120$	10	[10]	10	20 (100)	(3)
470	МП111	{150}	0,5		$-60 \div +100$	20	[20]	5	20 (100)	3
4 71	МП111А	{150}	0,5		$-60 \div +100$	10	[10]	5	`20 ′	1
472	мпииб	{150}	0,5		$-60 \div +100$	20	[20]	5	(100) 20 (100)	3
4 73	МП112	{150}	0,5		$-60 \div +100$	10	[10]	5	20 (100)	3
474	МП113	{150}	1,0		$-60 \div +100$	10	[10]	5	20 (100)	3
4 75	МП113А	{150}	1,2		$-60 \div +100$	10	[10]	5	20 (100)	3
476	KT201A	{150}	(10)		$-60 \div +125$	20	[20]	20	20 (100)	1
477	ҚТ201Б	{150}	(10)		$-60 \div +125$	20	[20]	20	20 (100)	1
478	KT201B	{150}	(10)		$-60 \div +125$	10	[10]	10	20 (100)	1
479	КТ201Г	{150}	(10)		$-60 \div +125$	10	[10]	10	`20′	1
48 0	КТ201Д	{150}	(10)		$-60 \div +125$	10	[10]	10	(100)	1
48 1	2T201A	{150}	(10)		$-60 \div +125$	20	[20]	20	(100)	0,5
48 2	2Т201Б	{150}	(10)		$-60 \div +125$	20	[20]	20	(100)	0,5
48 3	2T201B	{150}	(10)		$-60 \div +125$	10	[10]	10	(100)	0,5
484	2Τ201Γ	{150}	(10)		$-60 \div +125$	10	[10]	10	(100)	0, 5
48 5	2Т201Д	{150}	(10)		$-60 \div +125$	10	[10]	10	(100) 20 (100)	0,5

...

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	2 6
	5	(10)	(30—240)		10	10	10				1,2	15		эп	53
	(5)	1	(100—250)			25	5	0,1	10		(1,5) 8			эп	9
Ì	(5)	1	(200-600)			20	5	(0,9) 0,1	10 10		8			эп	9
	(5)	1	(500—1000)			10	5	(0,9)	10 10		8			эп	9
	(5)	1	(50—125)			25	5	(0,9) 0,2	10 10 10		8			ЭП	9
	5	1	10—25	2				(1,1)	10		150			С	2 7
	5	1	10—30	2							150	,	15	С	27
	5	1	15—45	2							150			С	27
	5	1	15—45	2							150			С	27
	5	1	15-45	2							150			С	27
	5	1	30—75	2							150			С	2 7
	5	1	10—25	2										С	27
	5	1	10-30	2									18		27
	5	1	15—45	2											27
	5	1	15—45	2										C.	2 7
	5	1	15—45	2											27
	5	1	35—105	2										С	27
	1	(5)	(20—60)	2							20				13
	1	(5)	(30—90)	2							20			ЭП	1
	1	(5)	(30-90)	2							20			ЭП	ì
	1	(5)	(70—210)	2							20		15	ЭП	1
	1	(5)	(30—90)	2							20			ЭП	1
	(1)	(5)	(20-60)	2							20				13
	(1)	(5)	(30-90)	2							20			ЭП	13
	(1)	(5)	(30—90)	2							20				13
	(1)	(5)	(70—210)	2							20			ЭП	13
	(1)	(5)	(30—90)	2							20		15	ЭП	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
486	TM10*	150	(20)	0,6	$-60 \div +120$	20	20	3 ,	10	5
487	TM10A*	150	(20)	0,6	$-60 \div +120$	20	20	3	10	5
488	TM106*	150	(20)	0,6	$-60 \div +120$	30	30	3	10	5
489	TM10B*	150	(20)	0,6	$-60 \div +120$	30	30	3	10	5
490	ТМ10Г*	150	(30)	0,6	$-60 \div +120$	20	20	3	10	5
491	тм10Д*	150	(30)	0,6	$-60 \div +120$	20	20	3	10	5
49 2	TM10E*	150	(30)	0,6	$-60 \div +120$	20	20	3	10	5
493	ТМ10Ж*	150	(30)	0,6	$-60 \div +120$	20	20	3	10	5
4 94	КТ 301	150	[30]	0,6	− 55 ÷ + 85	20	20	3	10	10
495	KT301A	150	[30]	0,6	$-55 \div +85$	20	20	3	10	10
496	КТ301Б	150	[30]	0,6	$-55 \div +85$	30	30	3	10	10
497	KT301B	150	[30]	0,6	$-55 \div +85$	30	30	3	10	10
498	КТ301Г	150	[60]	0,6	$-55 \div +85$	20	2 0	3	10	10
499	КТ301Д	150	[60]	0,6	$-55 \div +85$	20	20	3	10	10
500	KT301E	150	[60]	0,6	- 55 ÷ +85	20	20	3	10	10
501	КТ301Ж	150	[60]	0,6	$-55 \div +85$	20	20	3	10	10
50 2	2Т301Г	150	(30)	0,6	$-60 \div +120$	30	[30]	3	10 (20)	5
50 3	2Т301Д	150	(30)	0,6	$-60 \div +120$	30	[30]	3	10 (20)	5
504	2T301E	150	(30)	0,6	$-60 \div +120$	20	[20]	3	10 (20)	5
50 5	2Т301Ж	150	(30)	0,6	$-60 \div +120$	20	[20]	3	10	5
506	KT315A	150	(250)	0,67	$-60 \div +100$		25	6	100	1
507	ҚТ315Б	150	(250)	0,67	$-60 \div +100$		20	6	100	1
508	ҚТ315В	150	(250)	0,67	$-60 \div +100$		40	6	100	1
509	ҚТ315Г	150	(250)	0,67	$-60 \div +100$		35	6	100	1
510	КТ 315Д	150	(250)	0,67	$-60 \div +100$		40	6	100	1
511	KT315E	150	(250)	0,67	$-60 \div +100$		35	6	100	1
512	KT306A	{150}	(300)		$-60 \div +125$	15	[10]	4	30 [50]	0,5

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	(10)	3	20—60	3				2,5	10		10			П	12
	(10)	3	40—120	3				(2)	10 10		(50) 10			П	12
	(10)	3	10—32	3				(2) 2,5	10 10		(50)			П	12
	(10)	3	20-60	3				(2) 2,5 (2) 2,5	10 10		(50) 10			П	12
	(10)	3	10—3 2	3				2,5	10 10		(50)			П	12
	(10)	3	20—60	3				(2) 2,5 (2) 2,5 (2) 2,5 (2) 3	10 10		(50) 10			П	12
	(10)	3	40—120	3				2,5	10 10		(50)			П	12
	(10)	3	80	3				2,5	10 10		(50)			п	12
	(10)	3	2060	3					10 10		(50)	2000		п	22
	(10)	3	40—120	3				(2,5)	10 10		(80) 10	2000		П	22
	(10)	3	10—32	3				(2,5)	10 10		(80)	4500		П	22
,	(10)	3	20-60	3				(2,5)	10 10		(80)	4500		П	22
	(10)	3	10—32	3				(2,5)	10 10		(80)	2000		П	22
	(10)	3	20—60	3				(2,5)	10 10		(80)	2000		П	22
	(10)	3	40—120	3				(2,5)	10 10		(80)	2000		П	22
	(10)	3	80—300	3				(2,5)	10 10		(80)	2000		П	22
	10	3	10—32	3		30	10	(2,5)	10 10	5	(80)	4500		П	22
	10	3	2060	3		30	10	(2,5)	10	5	(80)	4500		П	22
	10	3	40—120	3		20	10	(2,5)	10	8	(80)	2000		п	22
	10	3	80—300	3		20	10	(2,5)	10	8	(80)	2000		П	22
	10	1	(20-90)	0,3	40	15	5	(2,5) 0,4 (1,1)	10 20		(80) 7	300		ЭП	6
	10	1	(50—350)	0,3	40	15	5	$\begin{pmatrix} (1,1) \\ 0,4 \\ (1,1) \end{pmatrix}$	20 20		7	500		эп	6
	10	1	(20-90)	0,3	40	30	5	0,4	20 20		7	500		ЭП	6
	10	1	(50-350)	0,3	40	25	5	(1,1) 0,4 (1,1)	20 20		7	500		ЭП	6
	10	1	(20—90)	0,3	40	30	,5	(1,1)	20 20		7	1000		ЭП	6
	10	1	(50—350)	0,3	40	25	5	(1,3) 1 (1,5)	20 20		7	1000		ЭП	6
	1	(10)	(20—60)			10	1	0,3 (1)	20 10 10	0,03	5 (4,5)			ЭП	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
513	КТ306Б	{150}	(500)		$-60 \div +125$	15	[10]	4	30 [50]	0,5
514	КТ306В	{150}	(300)		$-60 \div +125$	15	[10]	4	30 [50]	0,5
5 15	ҚТ306Г	{150}	(500)		$-60 \div +125$	15	[10]	4	30	0,5
516	КТ306Д	{150}	(200)		$-60 \div +125$	15	[10]	4	[50] 30	0,5
517	2T306A	{150}	(300)		$-60 \div +120$	15	[10]	4	[50] 30	0,5
518	2Т306Б	{150}	(500)		$-60 \div +120$	15	[10]	4	[50] 30	0,5
519	2T306B	{150}	(300)		$-60 \div +120$	15	[10]	4	[50] 30	0,5
520	2Τ306Γ	{150}	(500)		$-10 \div +120$	15	[10]	4	[50]	0,5
521	KT340A	{150}	(300)		$-10 \div +85$	15	15	5	[50] 50	1
522	ҚТ340Б	{150}	(300)		$-10 \div +85$	20	20	5	50	1
523	КТ340В	{150}	(300)		$-10 \div +85$	15	15	5	(75) 50 (200)	1
524	КТ340Д	{150}	(300)	-	$-10 \div +85$	15	15	5	50	1
525	KT316A	{150}	(600)		$-60 \div +125$	10	[10]	4	30 [50]	0,5
526	ҚТ316Б	{150}	(800)		$-60 \div +125$	10	[10]	4	30 [50]	0,5
527	ҚТ316В	{150}	(800)		$-60 \div +125$	10	[10]	4	30 [50]	0,5
528	КТ316Г	{150}	(600)		$-60 \div +125$	10	[10]	4	30 [50]	0,5
529	КТ316Д	{150}	(800)		$-60 \div +125$	10	[10]	4	30 [50]	0,5
530	2T316A	{150}	(600)		$-60 \div +120$	10	[10]	4	30 [50]	0,5
531	2Т316Б	{150}	(800)		$-60 \div +120$	10	[10]	4	30 [50]	0,5
5 32	2 T3 16B	{150}	(800)		$-60 \div +120$	10	[10]	4	30 [50]	0,5
533	2Т316Г	{150}	(600)		$-60 \div +120$	10	[10]	4	30 [50]	0,5
534	2Т316Д	{150}	(800)		$-60 \div +120$	10	[10]	4	30	0,5
5 35	KT312A	225	(80)	0,4	$-40 \div +85$	20	[20]	4	[50]	10
5 36	ҚТ312Б	(450) 225 (450)	(120)	0,4	$-40 \div +85$	35	[35]	4	(60)	10
537	KT312B	(450) 225 (450)	(120)	0,4	-40 ÷ +85	20	[20]	4	(60)	10
538	2T312A	(450)	(80)	0,4	$-60 \div +120$	30	[30]	4	(60)	10
539	2Т312Б	(450) 225 (450)	(120)	0,4	$-60 \div +120$	30	[30]	4	(60) 30 (60)	10

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	1	(10)	(40—120)			7	1	0,3	10	0,03	5	<u> </u>	<u> </u>	ЭП	24
	1	(10)	(20—100)		30	10	1	(1)	10	0,00	(4,5) 5	500		l	24
	1	(10)	(40-200)		30	7	1				(4,5) 5	500			24
	1	(10)	(30—150)		30	10	1				(4,5) 5	300			24
	1	(10)	(20—60)		00	10	(1)	0,3	10	0,03	(4,5) 5			П	24
	1	(10)	(40—120)			7	(1)	(1) 0,3	10 10	0,03	(4,5) 5			п	24
	1	(10)	(20—100)		30	10	(1)	(1).	10	0,00	(4,5) 5	500		п	24
	1	(10)	(40-200)		30	7	(1)				(4,5) 5	500		п	24
	1	(10)	(100-300)		00		(1)				(4,5) 3,7	60		1	13
	1	(10)	(100)					0,3	50	0,015	(7)				13
	2	(200)	(35)					0,4	200	0,015	(7) 3,7				13
	1	(10)	(40)					0,1	200	0,010	(7) 3,7	150		l	13
	1	(10)	(20—60)			5	1	0,4	10	0,01	(7)	100			13
	1	(10)	(40—120)			5	1	(1,1) 0,4	10	0,01	(2,5)				13
	1	(10)	(40—120)			5	1	(1,1) 0,4	10	0 ,0 15	(2,5)				13
	1	(10)	(20—100)			5	1	(1,1) 0,4	10	0,010	(2,5)	150			13
	1	(10)	(60—300)			5	1	(1,1) 0,4	10		(2,5)	150			13
	1	(10)	(20—60)			5	1	(1,1) 0,4	10 10	0,01	(2,5)	100			13
	1	(10)	(40—120)			5	1	(1,1) 0,4	10 10	0,01	(2,5) 3			Ì	13
	1	(10)	(40—120)			5	1	(1,1) 0,4	10	0,015	(2,5)			ЭП	13
	1	(10)	(20—100)			5	1	(1,1) 0,4	10 10	,,,,,	(2,5)	150			13
	1	(10)	(60-300)			5	1	(1, 1) 0,4	10 10		(2,5) 3	150			13
		20	(10—100)			20	7, 5	(1,1) 0,8	10 20		(2,5) 5	500			22
	(2) (2)	20	(25—100)			35	7,5	(1,1) 0,8	20 20		(20)	500			22
		20				20	7,5	(1,1) 0,8	20 20		(20)	500			22
	(2) 2	20	(50—280)			15	7,5	(1,1) 0,5	20 20 20	0,1	(20) 5	500			22
	2	20	(12—100)			30	7,5	(1,1) 0,5	20 20 20	0,13	(20) 5	500		1	22
	2	20	(25—100)			30	1,5	(1,1)	20	0,10	(20)	000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
540	2T312B	225 (450)	(120)	0,4	60 ÷ +120	30	[30]	4	30 (60)	10
541	KT325A	{225}	(800)		$-60 \div +125$	15	[15]	4	60	0,5
54 2	ҚТ325Б	{225}	(800)		$-60 \div +125$	15	[15]	4	60	0,5
543	KT325B	{225}	(1000)		$-60 \div +125$	15	[15]	4	60	0,5
544	2T325A	{225}	(800)		$-60 \div +125$	15	[15]	4	60	0,5
545	2Т325Б	{225}	(800)		$-60 \div +125$	15	[15]	4	60	0,5
546	2T325B	{225}	(1000)		$-60 \div +125$	15	[15]	4	60	0,5
547	KT355	{225}	(1500)		$-55 \div +125$	15	[15]	4	60	0,5
548	2T355	{225}	(1500)	0,3	$-60 \div +125$	15	[15]	4	60	0,5
549	П307	250	(20)		$-40 \div +70$	80	[80]	3	30 (120)	20
550	П307А	250	(20)		-40 ÷ +70	80	[80]	3	30 (120)	20
551	П307Б	250	(20)		-40 ÷ +70	80	[80]	3	15 (120)	20
552	П307В	250	(20)		$-40 \div +70$	60	[60]	3	30 (120)	20
553	П307Г	250	(20)	_	$-40 \div +70$	80	[80]	3	15 (120)	20
554	П308	250	(20)		$-40 \div +70$	120	[120]	3	15 (120)	20
555	П309	250	(20)		$-40 \div +70$	120	[120]	3	30 (120)	20
556	П307 *	250	(20)		$-60 \div +120$	80	[80]	3	30 (120)	3
557	П307А *	250	(20)		$-60 \div +120$	80	[80]	3	30 (120)	3
558	П307Б*	250	(29)		$-60 \div +120$	80	[80]	3	15 (120)	3
559	П307В*	250	(20)		$-60 \div +120$	60	[60]	3	30 (120)	3
560	П307Г*	25 0	(20)		$-60 \div +120$	80	[80]	3	15 (120)	3

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
_	<u> </u> 	l				<u> </u> 			<u> </u> 	l	<u> </u>		 		-
	2	20	(50—250)			15	7,5	0,35 (1,1)	20 20	0,13	5 (20)	500		эп	22
	5	10	(30—90)			15	10	() /			2,5 (2,5)	125		эп	13
	5	10	(70—210)			15	10				2,5 (2,5)	125		эп	13
	5	10	(160—400)			15	10				2,5 (2,5)	125		эп	13
	5	10	(30—90)			15	10				2,5 (2,5)	125		эп	13
	5	10	(70—210)			15	10				2,5 (2,5)	125		эп	13
	5	10	(160—400)			15	10				2,5 (2,5)	125		эп	13
	5	(10)	(80—300)	,	10	15	10				2 (2)	60		ЭП	17
	5	(10)	(80-300)		10	15	10				(2) 2 (2)	60		эп	17
	(20)	10	16—50		70						(2)			П	27
	(20)	10	30—90		70			-						П	27
,	(20)	10	50—150		70									П	27
	(20)	10	50—150		70									П	27.
	(20)	10	16—50		70									П	27
	(20)	10	30—90		70									П	27
•	(20)	10	16—50		70									П	27
	(20)	10	16—50		70									П	27
	(20)	10	30—90		70									П	27
	(20)	10	50— 150		70									П	27,
	(20)	10	50—150		70									П	27
	(20)	10	16—50		70									П	27
															_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
561	П308 *	250	(20)		$-60 \div +120$	120	[120]	3	15 (120)	3
562	П309*	250	(20)		$-60 \div +120$	120	[120]	3	30 (120)	3
563	КТ339A	250	(300)		$-40 \div +85$	40	25 (40)	4	25	1
564	КТ33 9 Б	250	(250)		$-40 \div +85$	25	12 (25)	4	25	1
565	KT339B	250	(450)		-40 ÷ +85	40	25 (40)	4	25	1
566	КТ339Г	250	(250)		$-40 \div +85$	40	25 (40)	4	25	1
567	КТ339Д	250	(250)		-40 ÷ +8 5	40	25 (40)	4	25	1
568	KT342A	250	(300)	0,5	$-60 \div +125$		30		50 (300)	0,05 (30)
569	КТ 342Б	250	(300)	0,5	$-60 \div +125$		25		50 (300)	0,05 (30)
570	КТ342В	250	(300)	0,5	$-60 \div +125$		10		50 (300)	0,05 (30)
571	КТ 342Г	250	(300)	0,5	-60 + +125		60		50 (300)	0,05 (100)

Примечание. В таблицах приняты следующие условные обозначения: Материал: Si — кремний; Ge — германий.

Технология: Д — диффузионная; К — конверсионная; П — планарная; С — сплавная; ЭП — эпитаксиально-планарная; ЭСД — эпитаксиальная сплавно-диффузионная.

Тип прибора: • — приборы для промышленного применения.

Лавинные транзисторы

Ne n/n	Тип прибора	Р. макс, мВт	$R_{t'}$ °C/wBT	O, dwo,	Предельные режимы при в 25° С	/к.бо. мкА
					Ге	рманиевые
572	ГТ338А	100	0,6	$-40 \div +55$	1000	30
573	ГТ338Б	100	0,6	$-40 \div +55$ $-40 \div +55$ $-40 \div +55$	1000	30
574	ГТ338В	100	0,6	-40 • • +55	1000	30

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
*******	(20)	10	30—90		70									П	27
	(20)	10	16—50		70									п	27
	10	7	(25)			25					2	25		эп	17
	10	7	(15)			12					2	25		эп	17
	10	7	(25)			25					2	50		эп	17
	10	7	(40)			25					2	100		ЭП	17
	10	7	(15)			25					2	150		ЭП	17
	(5)	1	(100—250)			25	5	0,1 (0,9)	10 10		8			эп	13
	(5)	1	(200—500)			20	5	0,1 (0,9)	10 10		8			ЭП	13
	(5)	1	(400—1000)			10	5	0,1 (0,9)	10 10		8			эп	13
	(5)	1	(50—125)			25	5	0,2 (1,1)	10 10		8			эп	13
	1							` ' /	1					l	

CД — сплавно-диффузионная; Π Д — планарно-диффузионная; MП — меза-планарная;

малой мощности

	U _{и. лав}			<i>U</i> к. э	0 проб		t _{нар}				
В	при Ик.э. макс' В	при f, кГц	f макс, МГц	В	при I _{к. Э.} R.	нс	при Ик.э.макс, В	при f, кГц	Ск, пф	Технология	Чертеж
 p-n-p											
8	20	15	30	20	1	1	20	15	2	ЭСД	19
13	20	15	30	20	1	1	20	15	2	ЭСД	19
5	20	15	30	20	1	1	20	15	2	эсд	19

			Р _{к. м}	макс'		П	редельні <i>t</i> ок	ые реж p ^{= 20}	имы пр °С	ри	мА	
№ п/п.	Тип прибора	$R_{t'}$ ($R_{t\mathrm{K}}$), °C/BT	Вт	при t _{окр} (t кор).	^t окр'	¹ к. макс' (¹ к. п. макс), А	16. макс' (16. и. макс), А	$\begin{vmatrix} U_{K} & 6. \text{ makc'} \\ (U_{K} & 6. \text{ n. makc}), B \end{vmatrix}$	Uэ. б. макс' (Uэ. б. и. макс), В	UK. 3. MaKC' [UK. 3. RMaKc], (UK. 3. 11. MaKc), B	I _{к. 6} 0, (I _{к. э} 0), мА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										Герма	ниевые	
5 75	ГТ402Д	100	0,6	25	$\begin{vmatrix} -40 \div \\ +55 \end{vmatrix}$	0,5				[25]	0,025	
576	ΓT402E	100	0,6	25	+55 +55	0,5				[25]	0,025	
577	ГТ402Ж	100	0,6	25	+55 +55	0,5				[40]	0,025	
578	ГТ402И	100	0,6	25	-40÷ +55	0,5				[40]	0,025	
5 79	ГТ403А	100 (15)			_55÷ +70	1,25	0,4	45	20	30	0,05	
580	ГТ403Б	100			$-55 \div +70$	1,25	0,4	45	20	30	0,05	
581	ГТ403В	100			-55÷ +70	1,25	0,4	60	20	45	0,0 5	
58 2	ГТ403Г	100			-55÷	1,25	. 0,4	60	20	45	0,05	
583	ГТ403Д	(15) 100			$\begin{vmatrix} +70 \\ -55 \div \\ +70 \end{vmatrix}$	1,25	0,4	60	30	45	0,05	
584	ГТ403Е	(15) 100			-55÷	1,25	0,4	60	20	45	0,05	
58 5	ГТ403Ж	(12) 100			+70 -55÷	1,25	0,4	80	20	60	0,07	
586	ГТ403И	(15) 100			+70 -55÷	1,25	0,4	80	20	60	0,07	
587	ГТ403Ю	(15) 100			+70 −55÷	1,25	0,4	45	20	30	0,05	
588	1T403A	(15) 100	i !		+70 -60÷	1,25	0,4	(45)	20	(30)	0,0 5	
589	1Т403Б	(15) 100			+70 -60÷	1,25	0,4	(45)	20	(30)	0, 05	
590	1T403B	(15) 100			$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1,25	0,4	(60)	20	(45)	0,0 5	
591	1Τ403Γ	(12) 100			$\begin{vmatrix} +70 \\ -60 \div \end{vmatrix}$	1,25	0,4	(60)	20	(45)	0,05	
592	1Т403Д	(15) 100			$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1,25	0,4	(60)	30	(45)	0,05	
593	1T403E	(15) 100			$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	1,25	0,4	(60)	20	(45)	0, 05	
594	1T403Ж	(12) 100			$\begin{array}{c c} +70 \\ -60 \div \\ 70 \end{array}$	1,25	0,4	(80)	20	(60)	0,07	
5 95	1Т403И	(15) 100			$\begin{array}{c c} +70 \\ -60 \div \\ 70 \end{array}$	1,25	0,4	(80)	20	(60)	0,07	
		(15)			+70							

 	ощност													
/:	1 ₂₁₃ , (h ₂	₁₉)		U _K .	q1 ⁰ 'ε	<i>U</i> _к (<i>U</i> _б .	нас' нас)				P_1	вых		
Pe	жим		T I					ЖС						
$U_{K, 3}'$ $(U_{K, 6}), B$	I ₉ , (I _K), A	$h_{219}(h_{213})$	f _{h216} , (t _{гр}), ΜΓ ^μ	В	при <i>I</i> э, А	В	при I _к , А	^t рас, (^t вкл), мкс	$C_{\mathbf{K}}$, (C_{9}) , n Φ	r6/Ск, пс	Вт	при f, МГц	Технология	Чертеж
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21	25	26	27
 р-п -р														
(1)	0,003	(30	1		l	1							С	27,
(1)	0,003	(80) (60—	1										С	27, 28 27,
(1)	0,003	(30—	1										С	28 27,
(1)	0,003	(60—	1										С	28 27, 28
5	(0,1)	150) 20—60	0,008			0,5	0,5 0,45						С	26
5	(0,1)	50-	0,008			(0,8)	0,45						С	26
5	(0,1)	$\begin{vmatrix} 150 \\ 20 - 60 \end{vmatrix}$	0,008			(0,8)	0.5						С	26
5	(0,1)	50-	0,006			(0,8)	0,45 0,5						С	26
5	(0,1)	150 50—	0,006			(0,8)	0,45						С	26
	(0,45)	150 (30)	0,008			(0,8)	0,45 0,5						С	26
5	(0,1)	20—60	0,008			(0,8)	0,45						С	26
	(0,45)	(30)	0,008			(0,8)	0,45 0,5						С	26
5	(0,1)	30—60	0,008			(0,8)	0,45						С	26
5	(0,1)	20-60	0,008			(0,8)	0,45						С	26
5	(0,1)	50-	0,008			(0,8)	0,45 0,5 0,45						С	26
5	(0,1)	$\begin{vmatrix} 150 \\ 20 - 60 \end{vmatrix}$	0,008			(0,8)	0,5						С	26
5	(0,1)	50-	0,006			(0,8)	0,45						С	26
5	(0,1)	150 50—	0,006			(0,8)	0,45						С	26
	(0,45)	(30)	0,008			(0,8)	0,45						С	26
5	(0,1)	20-60	0,008			(0,8)	0,45 0,5						С	26
	(0,45)	(30)	0,008			(0,8) 0,5 (0,8)	0,45 0,5 0,45						С	26
 						(-,-)	/	<u> </u>		<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>

1	3	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12	
												_
596	ГТ405А	100	0,6	25	-40÷ +55	0,5			0,35	[25]	0,025	
597	ГТ405Б	100	0,6	25	-40÷ +55	0,5			0,35	[25]	0,025	
598	ГТ405В	100	0,6	25	-40÷	0,5			0,35	[40]	0,025	
599	ГТ405Г	100	0,6	25	+55 −40÷	0,5			0,35	[40]	0,025	
600	П607		1,5	(40)	+55 -55 ÷	0,3	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3	
601	П607А		1,5	(40)	+60 −55÷	(0,6) 0,3	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3	
602	П608		1,5	(40)	60 -55÷	(0,6)	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3	
603	П608А		1,5	(40)	+60 -55÷	(0,6)	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3	
604	П609		1,5	(40)	+60 -55÷	(0,6)	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3	
605	П609А		1,5	(40)	+60 -55÷	(0,6)	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3	
606	П607 *	(15)	1,5	40	+60 -60÷	(0,6) 0,3	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3	
607	П607А*	(15)	1,5	40	$\begin{vmatrix} +70 \\ -60 \div \end{vmatrix}$	(0,6)	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3	
608	П608*	(15)	1,5	40	$\begin{vmatrix} +70 \\ -60 \div \end{vmatrix}$	(0,6)	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3	
609	П608А*	(15)	1,5	40	$\begin{vmatrix} +70 \\ -60 \div \end{vmatrix}$	(0,6)	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3	
610	П608Б*	(15)	1,5	40	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	(0,6) 0,3	(0,15)	50	1,5	[40]	0,5	
611	П609*	(15)	1,5	40	$\begin{vmatrix} +70 \\ -60 \div \end{vmatrix}$	(0,6)	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3	
612	П609А*	(15)	1,5	40	$\begin{vmatrix} +70 \\ -60 \div \end{vmatrix}$	(0,6)	(0,15)	30	1,5	[25]	0,3	
613	П609Б*	(15)	1,5	40	$\begin{bmatrix} +70 \\ -60 \div \\ +70 \end{bmatrix}$	(0,6) 0,3 (0,6)	(0,15)	50	1,5	[40]	0,5	
,	'		'	•	, , , , ,	(0,0)			,	Consu		
01.4	- FT404 5	L 100 I		۰. ۵۳	1 40 - 1	0.5					иниевые По 005 I	,
614	FT404A	100 150	0,6 0,3	25 25	$\begin{vmatrix} -40 \div \\ +55 \end{vmatrix}$	0,5				[25]	0,025	
615	ГТ404Б	100 150	0,6 0,3	25 25	$\begin{vmatrix} -40 \div \\ +55 \end{vmatrix}$	0,5				[25]	0,025	
616	ГТ404В	100 150	0,6 0,3	25 25	-40 ÷ +55	0,5				[40]	0,025	
617	ГТ404Г	100 150	0,6 0,3	25 25	$\begin{vmatrix} -40 \div \\ +55 \end{vmatrix}$	0,5				[40]	0,025	
618	ГТ612А	132	0,36	25	−55÷ +70	0,12		12	0,2		0,01	
619	1T614A	100	0,4	50	-60÷ +70	0,2		12	0,5	[9]	0,01	
					1 1				1		· •	

													про	OUNIN	ение
	13	11	lõ	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	1	0,003	(30— 80) (60—	1										C C	7
	1	0,003	150) (30—	1										С	7
	1	0,003	80) (60—	1										С	7
	3	(0,25)	(20—	(60)	25	0,1	2	0,2	3	50	500			K	32
	3	(0,25)	(60—	(60)	25	0,1	(0,6)	0,2 0,2	3	(500)	5 0 0			K	32
	3	(0,25)	200) (40— 120)	(90)	25	0,1	(0,6) 2 (0,6)	0,2 0,2 0,2	3	(500) 50 (500)	500			K	32
	3	(0,25)	(80— 240)	(90)	25	0,1	(0,6)	0,2	3	50 (500)	500			K	32
	3	(0,25)	(40— 120)	(120)	25	0,1	(0,6)	0,2 0.2	3	50 (500)	500			K	32
	3	(0,25)	(80 <u>-</u> 240)	(120)	25	0,1	$\begin{pmatrix} 2 \\ (0,6) \end{pmatrix}$	0,2 0.2	3	50 (500)	500			K	32
	3	(0,25)	(20— 80)	(60)	25	0,1	(0,6)	0,2 0,2	3	50 (500)	500	l		K	32
	3	(0,25)	(60-200)	(60)	25	0,1	(0,6)	0,2 0,2	3	(500)	500			K	32 32
	3	(0,25) (0,25)	(40— 120) (80—	(90)	25 25	0,1	(0,6) 2	0,2 0,2 0,2	3	50 (500) 50	500 500			K K	32
	3	(0,25)	240)	(90)	40	1,0	(0,6)	0,2 0,2 0,2	3	(500)	500			K	32
	3	(0,25)	120)	(120)	25	0,1	(0,6)	0,2 0,2	3	(500) 50	500			K	32
	3	(0,25)	120) (80—	(120)	55	0,1	(0, 6)	0,2 0,2	3	(500) 50	500			K	32
	3	(0,25)	240) (80— 240)	(120)	40	0,1	(0,6) $(0,6)$ $(0,6)$	0,2 0,2 0,2	3	(500) 50 (500)	500			K	32
,	n-p-n		,				, .								
	(1)	0,003	(30— 80)	1										С	27, 28 27,
	(1)	0,003	(60— 150)	1										С	l 28
	(1)	0,003	(30—	1										C	27, 28
	(1)	0,003	(60 <u></u> —	1 (1500)	0	0.1				3,5	7	0.2	2000	С П	27, 28 59
	(5)	0,05	(15— 250)	(1500) (1000)	9	0,1				0,0	15	0,2		П	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

Кремниевые

620	KT601A	,	0,25 [0,5]	55 55	$\begin{vmatrix} -40 \div \\ +85 \end{vmatrix}$	0,03	100	2	[100]	(0,5)	
621	KT616A	260	0,3	25	-40÷ +85	0,4 (0,6)	20	4	[20]	0,015	
622	КТ616Б	260	0,3	25	-40÷ +85	0,4 (0,6)	20	4	[20]	0,015	
623	KT605A	300	0,4	25	$-25 \div +100$	(0,2)	300	5	[250]	0,1	
624	КТ605Б	300	0,4	25	$-25 \div +100$	(0,2)	300	5	[250]	0,1	
625	ҚТ603А	200	0,5	50	-40÷ +85	0,3 (0,6)	30	3	[30]	0,01	
626	ҚТ603Б	200	0,5	50	-40÷ +85	0,3 (0,6)	30	3	[30]	.0,01	
627	KT603B	200	0,5	50	-40÷ +85	0,3 (0,6)	15	3	[15]	0,005	
628	ҚТ603Г	200	0, 5	50	-40÷ +85	0,3 (0,6)	15	3	[15]	0,005	
629	КТ603Д	200	0,5	50	-40÷ +85	0,3 (0,6)	10	3	[10]	0,001	
630	ҚТ603Е	200	0,5	50	-40÷ +85	0,3 (0,6)	10	3	[10]	0,001	
631	2T603A	200	0,5	50	$-60 \div +125$	0,3 (0,6)	30	3	[30]	0,003	
632	2Т603Б	200	0,5	50	-60÷ +125	0,3 (0,6)	30	3	[30]	0,003	
633	2T603B	200	0,5	50	$-60 \div +125$	0,3 (0,6)	15	3	[15]	0,003	
634	2Τ603Γ	200	0,5	50	-60÷ +125	0,3 (0,6)	15	3	[15]	0,003	
635	KT608A	200	0,5	20	-40÷ +85	0,4 $(0,8)$	60 (80)	4 (8)	[60] (80)	0,01	
636	ҚТ608Б	200	0, 5	20	-40 ÷ +85	0,4 (0,8)	60 (80)	4 (8)	[60] (80)	0,01	
637	2T608A	200	0,5	50	$-60 \div +125$	0,4 (0,8)	60 (80)	4 (8)	[60] (80)	0,01	
638	2Т608Б	200	0,5	50	$-60 \div +125$	0,4 (0,8)	60 (80)	4 (8)	[60] (80)	0,01	
639	ҚТ6 17А	215	0,5	25	-40÷ +85	0,4 $(0,6)$	30	4	[20]	0,005	

													просолжен				
	13	14	15	lb	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	n-p-n (20)	0,01	16	(40)	ĺ	l	l	!		15	600		l	ΙПΙ	27		
	(1)	0,5	(40)	(200)			0,6	0,5	0,05	15				эп	13		
	(1)	0,5	(25)	(200)			(2) 0,6	0,5 0,5	0,015	(50) 15				ЭП	13		
			` ′				(2)	0,5	,,,,,,	(50)				п	07		
	(40)	0,02	(10— 40)	(40)			8	0,02		7 (50)				11	27		
	(40)	0,02	(30 - 120)	(40)			8	0,02		7 (50)				П	27		
	(2)	0,15	(10 - 80)	(200)			1 (1,5)	0,15 0,15	0,1	15 (40)	400			ЭП	27		
	(2)	0,15	(60)	(200)			1 (1,5)	0,15 0,15	0,1	15 (40)	400			ЭП	27		
	(2)	0,15	(10— 80)	(200)			1 (1,5)	0,15 0,15	0,1	15 (40)	400			эп	27		
	(2)	0,15	(60)	(200)			1 (1,5)	0,15 0,15	0,1	15 (40)	400			эп	27		
	(2)	0,15	(20— 80)	(200)			1 (1,5)	0,15 0,15	0,1	15 (40)	400			эп	27		
	(2)	0,15	(60— 200)	(200)			1 (1,5)	0,15 0,15	0,1	15 (40)	400			эп	27		
	(2)	0,15	(20-	(200)			0,8		0,07	15 (40)	400			эп	27		
	(2)	0,15	(60— 180)	(200)			0,8	0,15 0,15 0,15	0,07	15 (40)	400			эп	27		
	(2)	0,15	(20—	(200)			0,8	0,15 0,15 0,15	0,07	15 (40)	400			эп	27		
	(2)	0,15	80) (60—	(200)			(1,5)	0,15 0,15 0,15	0,07	15 (40)	400			эп	27		
	(5)	0,2	(20-	(200)			(1,5) 1 (2)	0,13	0,12	15 (50)				эп	27		
	(5)	0,2	80) (40—	(200)			1 (2)	0,4	0,12	15 (50)				ЭП	27		
	(5)	0,2	(25— 80)	(200)			1 (2)	0,4 0,4 0,4	0,1	15 (50)				ЭП	27		
	(5)	0,2	(50— 160)	(200)			1 (2)	0,4 0,4 0,4	0,1	15 (50)				эп	27		
	(2)	0,4	(30)	(150)			0,7	0,4		15 (50)	120			эп	13		
										(90)							
									<u> </u>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	H	12	
640	KT618A	2 0 0	0,5	25	-40÷ +85	0,1		300	5	[250]	(0,05)	
641	KT604A	150 (40)	0,8 [3]	25 (25)	$-25 \div +100$	0,2		300	5	[250]	(0,05)	
642	КТ604Б	150 (40)	0,8 [3]	25 (25)	-25 ÷ +100	0,2		300,	5	[250]	(0,05)	
643	KT611A	(40) 150	0,8 [3]	25 (25)	$-25 \div +100$	0,1		200	3	[180]	(0,2)	
644	КТ611Б	(40) 150	0,8 [3]	25 (25)	-25 ° +100	0,1		200	3	[180]	(0,2)	
645	KT611B	(40) 150	0,8 [3]	25 (25)	-25 ÷ +100	0,1		180	3	[150]	(0,2)	
646	ҚТ611Г	(40) 150	0,8 [3]	25 (25)	$-25 \div +100$	0,1		180	3	[150]	(0,2)	
647	KT602A	150 (45)	0,85 [2,8]	25 (25)	-40 ÷ +85	0,075 (0,5)		120 (160)	5	[100]	0,07	
648	ҚТ602Б	150 (45)	0,85 [2,8]	25 (25)	-40÷ +85	0,075 (0,5)		120 (160)	5	[100]	0,07	
649	KT602B	150 (45)	0,85 [2,8]	25 (25)	-40÷ +85	0,075 (0,5)		80	5	[70]	0,07	
650	ҚТ602Г	150 (45)	0,85 [2,8]	25 (25)	-40÷ +85	0,075 (0,5)		80	5	[70]	0,07	
651	2T602A	150 (45)	0,85 [2,8]	20 (20)	$-60 \div +125$	0,075 (0,5)		120 (160)	5	[100]	0,01	
652	2Т602Б	150 (45)	0,85 [2,8]	20 (20)	$-60 \div +125$	0,075 (0,5)		120 (160)	5	[100]	0,01	
653	2T607A	(73)	1,5	40	-60÷ +125	0,15		40	4	3 5	1	
654	KT610A		1,5	(50)	-40÷ +85	0,3		20	4	[20]	0,5	
655	ҚТ610Б		1,5	(50)	-40÷ +85	0,3		20	4	[20]	0,5	
656	2T610A		1,5	(50)	-60÷ +125	0,3		26	4	26	0,5	
657	2Т610Б		1,5	(50)	-60÷ +125	0,3		26	4	26	0,5	
658	KT606A	(44)	2,5	40	-40÷ +85	0,4 (0,8)	0,1	60	4	[60]	(1,5)	
659	ҚТ606Б	(44)	2,5	40	-40÷ +85	0,4 (0,8)	0,1	60	4	[60]	(1,5)	
660	2T606A	(44)	2,5	(40)	-60÷ +125	0,4 (0,8)	0,1	65	4	[65]	(1)	
		<u> </u>										

Продолжение

13	14	15	16	17	18	19	۷0	21	22	23	24	25	26	27
(40)	0,001	(30)	(40)						7 (50)				П	13
(40)	0,02	(10— 40)	(40)			8	0,02		(50) 7 (50)				11	3 0
(40)	0,02	(30—	(40)			8	0,02		7 (50)				П	30
(40)	0,02	(10 - 40)	(60)	\		8	0,02		5	200			П	30
(40)	0,02	(30 - 120)	(60)		`	8	0,02		5	200			П	30
(40)	0,02	(10— 40)	(60)			8	0,02		5	200			П	30
(40)	0,02	(30— 120)	(60)			8	0,02		5	200			П	30
10	(0,01)	(20 - 80)	(150)	70	0,05	3 (3)	0,05 0,05		4 (25)	300			П	30
10	(0,01)	(50)	(150)	70	0,05	3 (3)	0,05 0,05		4 (25)	300			П	30
10	(0,01)	(15— 80)	(150)	40	0,05	3 (3)	0,05 0,05		4 (25)	300			П	30
10	(0,01)	(50)	(150)	40	0,05	3 (3)	0,05 0,05		4 (25)	300			П	30
10	0,01	(20— 80)	(150)	70		3 (3)	0,005 0,005		4 (25)	300			П	30
10	0,01	(50— 200)	(150)	70		3 (3)	0,05 0,05		4 (25)	300			П	30
			(700)			, ,			4	18	l	1000	ЭП	60
(10)	0,15	(50— 300)	(1000)	20	0,075				3,5 (18)	75			ЭП	56
(10)	0,15	(20-	(700)	20	0,075				3,5 (18)	25			ЭП	56
(10)	0,15	(50— 250)	(1000)	20	0,05				4,1 (18)	35			ЭП	56
(10)	.0,15	(20 - 250)	(700)	20	0,05				4,1 (18)	18			ЭП	56
			(350)						10	10	0,8	400	ЭП	43
			(300)						10	12	0,6	400	ЭП	43
			(350)						10	10	0,8	400	ЭП	43

			I f D	11		Ut	оед е льні <i>t</i> ок	Р	имы п °С		к. э. к], мА
№ n/n.	Тип прибора	R_{f} , (R_{fK}) , °C/BT	Вт	при ^t окр, (^t кор), °C	^t окр, (^t кор), °С	/к. макс' (¹ к. и. макс), [¹ к. нас. макс], A	$^{I}_{6. \text{ MaKC}}$, A $^{I}_{6. \text{ N. MAKC}}$, A	Uк. б. макс' (Uк. б. и. макс), В	U э. б. макс, В	U _{к. э. макс'} [U _{к. э. Кмакс]} , (U _{к. э. и. макс)} , В	'κ. 60, (^I κ. 90), [¹
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Германиевые

661	П601И	(15) 50	[(3)] {0,5}	20 60	$\begin{vmatrix} -50 \div \\ +60 \end{vmatrix}$	(1,5)		25	0,7	[25]	0,2	
662	П601АИ	(15) 50	[(3)] {0,5}	20 60	$-50 \div \\ +60$	(1,5)		30	0,7	[30]	0,1	
663	П601БИ	(15) 50	[(3)] [0,5}	20 60	$-50 \div \\ +60$	(1,5)		30	0,7	[30]	0,13	
664	П602И	(15) 50	[(3)] [(3)]	20 60	$-50 \div \\ +60$	(1,5)		30	0,7	[30]	0,1	
665	П602АИ	(1·5) 50	[(3)] [0,5}	20 60	$\begin{bmatrix} +60 \\ -50 \\ +60 \end{bmatrix}$	(1,5)		25	0,7	[25]	0,13	
666	П605	(5) 35	[(3)] [0,5}	25 60	-50÷ +60	(1,5)	(0,5)	4 5	1	45 [40]	2	
667	П605А	(5) 35	[(3)] [0,5}	25 60	$-50 \div \\ +60$	(1,5)	(0,5)	45	1	45 [40]	2	
668	П606	(5) 35	[(3)] [(3,5)	25 60	-50÷ +60	(1,5)	(0,5)	3 5	0,5	35 [25]	2	
6 69	П606А	(5) 35	[(3)] [0,5}	25 60	-50÷ ÷60	(1,5)	(0,5)	3 5	0,5	$\frac{[25]}{35}$ [25]	2	
670	П605*	(5) 35	[(3)] [0,5]	25 60	$\begin{bmatrix} -60 \\ +70 \end{bmatrix}$	(1,5)	(0,5)	45	1	45 [40]	2	
671	П605А*	(5) 35	[(3)] [0,5]	25 60	$-60 \div \\ +70$	(1,5)	(0,5)	45	1	45 [40]	2	
67 2	П606 *	(5) 35	[(3)] [0,5}	25 60	$\begin{bmatrix} -60 \div \\ +70 \end{bmatrix}$	(1,5)	(0,5)	35	0,5	35 [25]	2	
673	П606А*	(5) 35	[(3)] [0,5}	25 60	$\begin{bmatrix} -60 \div \\ +70 \end{bmatrix}$	(1,5)	(0,5)	35	0,5	35 [25]	2	
674	ГТ905А	(9) 50	[(6)] [1,2]	(30) 25	$-55 \div \\ +60$	3 (7)	0,6 (1)	75		7 5	2	
675	ГТ905Б	(9) 50	[(6)] [1,2}	(30) 25	-55÷ +60	(7)	0,6	60		60	2	
67 6	1T905A	(9) 50	[6] 1.2	(30) 25	-60÷ +70	3	Ò, 6	7 5		75	2	
677	П201Э	(3,5)	[10]	(40) 20	-55÷ +60	(7) 1,5	(1)	45		[30]	0,4	
678	П201АЭ	(3,5)	[10]	(40) 20	-55 ₹ +60	1,5		45		[30]	0,4	
679	П202Э	(3,5)	[10]	(40) 20	-55÷ +60	2		70		[55]	0,4	
680	П203Э	(3,5)	[10]	(40) 20	+60 +55÷ +60	2		70		[55]	0,4	
			1	20	+00							

4*

	,	1 ₂₁₉ , (h	₂₁ 9)		U _K .	ө0гр	υ _{κ.} (υ _{б.}	нас)	л], мкс			Р _в	ых		
-	$\frac{\text{El}}{(U_{K.6}^{K.9})}$	жим Р (¹ к), Ч	G h ₂₁₉ , (h ₂₁ 3)	= fh216' (frp), MFu	B	∞ при /э, А	B 19	02 при / _к , А	2 tpac' (tbkn), [tbbikn], MKC	25 C _K , (C ₉), πΦ	22 (6/C _K , nc	Вт	25 при 7, МГи	95 Технология	4epress
	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		(20) (40 — 100) (80 — 200) (40 — 100) (80 — 200) (20 — 60) (40 — 120) (20 — 60) (50 — 120) (50 — 120) (50 — 120) (35 — 100) (35 — 100) (35 — 100) (35 — 100) (35 — 100)	(20) (20) (20) (30) (30) (30) (30) (30) (60) (30) (30) (30)	20 25 25 25 20 35 35 20 20 65 65 65	0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 (3) (3)	2 (1,5) 2 (1,5) 2 (1,5) 2 (1,5) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,2) 2 (1,5	0,55,50,55,50,55,55,55,55,55,55,55,55,55	(0,4) (0,4) (0,4) (0,4) (0,4) (0,4) (0,3) (0	170. (2 500) 170 (2 500) 170 (2 500) 170 (2 500) 130 (2 000) 130 (2 000)	750 750 750 750 750 500 500 500 500 500	24		К К К К К К К К К К К С С С С С	33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 47 47 47 34 40 40
	10	(0,2)	20	0,1 0,2			2,5 2,5	2 2						c c	40 40

75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
681	П201Э*	(3,5)	[10]	(50)	(-60÷	1,5		45		[30]	0,4	
682	П201АЭ*	(3,5)	[10]	20 (50)	$(-60 \div$	1,5		45		[30]	0,4	
683	П202Э*	(3,5)	[10]	20 (50)	+70) (−60÷	(2)		70		[55]	0,4	
684	П203Э*	(3,5)	[10]	20 (50)	$(-60 \div$	(2,5)		70		[55]	0,4	
685	П213А*	(4)	[(10)]	20 (45)	$\begin{array}{c c} +70 \\ -60 \div \end{array}$	(2,5) 5	0,5	(45)	10	[30]	1	
686	П213Б*	35 (4)	[(10)]	(45)	+70 −60÷	5	0,5	(45)	10	[30]	1	
687	П214*	$\frac{35}{(4)}$	[(10)]	(45)	+70 −60÷	5	0,5	(60)	15	[55]	0,3	
688	П214А*	35 (4)	[(10)]	(45)	+70 −60÷	5	0,5	(60)	15	(45) [55]	0,3	
689	П214В*	35 (4) 35	[(10)]	(45)	+70 −60÷	5	0,5	(60)	10	(45) [55]	1,5	
690	П214Г*	(4) 35	[(10)]	(45)	$\begin{vmatrix} +70 \\ -60 \div \\ 70 \end{vmatrix}$	5	0,5	(60)	10	[55]	1,5	
691	П215*	(4) 35	[(10)]	(45)	+70 −60÷	5	0,5	(80)	15	[70]	0,3	
692	П213 *	(3,5) 35	[(11,5)]	(45)	$\begin{array}{ c c } +70 \\ -60 \div \\ +70 \end{array}$	5	0,5	(45)	15	(60) [40] (30)	0,15	
693	П214Б*	(3,5)	[(11,5)]	(45)	-60÷	5	0,5	(60)	15	[55]	0,15	
694	ГТ703А	(3)	[15]	(40)	+70 −40÷	3,5				(45) [20]	0,5	
695	ГТ703Б	30 (3) 30	1,6 [15]	35 (40)	+55 -40÷	3,5				(25) [20]	0,5	
696	ГТ703В	(3)	1,6 [15]	35 (40)	+55 -40÷	3,5				(25) [30]	0,5	
697	ГТ703Г	(3)	\ \ 1,6 [15] 1,6	35 (40) 35	+55 -40÷ +55	3,5				(35) [30] (35)	0,5	
698	ГТ703Д	(3)	[ĺ5]	(40) 35	-40÷	3,5				[40]	0,5	
699	ГТ810A	(2,5)	1,6 [(15)]	(27,5)	+55 -55÷	10	1,5	200	1,4	(50)	20	
700	1T901A	50 (2,5)	{ 0,75} 15	27,5 (37,5)	+55 −60÷	10	2	50		(250) 50	8	
701	1Т901Б	(2,5)	15	(37,5)	+70 −60÷	10	2	40		40	8	
70 2	1 T 906A	(2,5)	{15}	(37,5)	+70 -60÷	10	1,5	75	1,4	75	[8]	
703	П4АЭ	(2)	(300) [20] 2	(40) 20	$\begin{array}{c c} +70 \\ -55 \div \\ +60 \end{array}$	5	1,2	60		50	0,5	
704	П4АЭ*	(2)	[20]	(40) 20	(− 60÷	5	1,2	60		50	0,5	
705	П4БЭ	(2)	[25]	(40) 20	+70) -55÷	5	1,2	70		60	0,4	
706	П4ВЭ	(2)	[25] 3	(40) 20	+60 -55÷ +60	5	1,2	40		35	0,4	

 												/		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	23	27
10	(0,2)	20	0,1										С	40
10	(0,2)	40	0,2										С	40
10	(0,2)	20	0,1										C	40
			0,2										С	40
5	(0,2)	20	0,15										С	39
5	(0,2)	40	0,15			2,5	2						С	39
5		20—60	0,15			0,9	3						С	39
5	(0,2)	50-	0,15			(1,2) 0,9 (1,2) 2,5	2,5 3						С	39
5	(0,2)	150 20	0,15			(1,2) 2,5	2,5 2						С	39
			0,15			2,5	2						С	39
5	(0,2)	20—	0,15			0,9	3						С	39
5	(1)	150 20—50	0,15			(1,2) 0,5	3 2,5 3						С	39
_		00	0.15			(0,75) 0,9	2,5 3							00
5	(0,2)	20— 150	0,15			(0,6— 0,9)	2,5						С	39
1	0,05	(30-	0,01			0,6	3 3						C	31
1	0,05	(50 <u>—</u> 100)	0,01			0,6 (1)	3						C	31
1	0,05	(30 - 70)	0,01			ò,6 (1)	3 3						C	31
1	0,05	(50 - 100)	0,01			(1) 0,6 (1)	3						С	31
1	0,05	(20 - 45)	0,01			0,6	3 3 3 3 3 3 3 10						С	31
10	(5)	(15)	(15)			(1) 0,7 (0,8)	10 10	5					СД	47
10	5	20—50	(30)			(0,0)	0,6	5					СД	35
10	5	40— 100	(30)				0,6	5					СД	35
10	5	(30—	(30)	6 5	(5)	0,5 (0,6)	5 5	5					СД	34
10	(2)	5	0,15			(0,0)	J						С	41
(10)	(2)	5	0,15										С	41
10	(2)	15—40	0,15			0,5	2						С	41
10	(2)	10	0,15			0,5	2						С	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
707	П4ГЭ	(2)	[25] 3	(40) 20	-55÷ +60	5	1,2	60		50	0,4
708	П4ДЭ	(2)	[25] 3	(40) 20	$-55 \div \\ +60$	5	1,2	60		50	0,4
709	П4БЭ*	(2)	[25]	(40) 20	(-60÷	5	1,2	70		60	0,4
710	П4ВЭ*	(2)	3 [25]	(40)	$(-60 \div $	5	1,2	40		35	0,4
711	П4ГЭ*	(2)	3 [25]	(40)	(-60 .	5	1,2	60		50	0,4
712	П4ДЭ*	(2)	3 [25]	20 (40)	$(-60 \div 10)$	5	1,2	60		50	0,4
713	П216Б*	(2,5)	3 [24]	20 (25)	+70) -60:	7, 5	0,75	(35)	15	35	1,5
714	П216В*	35 (2,5)	[24]	(25)	+70 −60÷	7,5	0,75	(35)	15	3 5	2
715	П216Г*	35 (2,5)	[24]	(25)	+70 -60÷	7, 5	0,75	(50)	15	50	2,5
716	[1216Д*	35 (2,5)	[24]	(25)	+70 -60÷	7,5	0,75	(50)	15	50	2
717	П217В*	35 (2,5)	[24]	(25)	+70 -60÷	7, 5	0,75	(60)	15	60	3
718	П217Г*	$\begin{vmatrix} 35 \\ (2,5) \end{vmatrix}$	[24]	(25)	+70 -60÷	7,5	0,75	(60)	15	60	3
719	П216*	35 (2)	[30]	(25)	+70 −60÷	7,5	0,75	(40)	15	40	0,5
7 20	П216А*	35 (2)	[30]	(25)	+70 −60÷	7,5	0,7 5	(40)	15	40	0,5
7 21	П217*	35 (2)	[30]	(25)	$\begin{array}{c c} +70 \\ -60 \div \end{array}$	7,5	0,75	(60)	15	60	0,5
7 22	П217А*	35 (2) 35	[30]	(25)	+70 −60÷	7, 5	0,75	(60)	15	60	0,5
723	П217Б*	(2) 35	[30]	(25)	+70 -60÷	7,5	0,75	(60)	15	60	0,5
724	ГТ806А	(2)	[30]	(25)	+70 -55 <u>÷</u>	[15]	3		1,5	7 5	[15]
7 25	ГТ806Б	(2)	2 [30]	25 (25)	+55 -55 :	[15]	3		1,5	100	[15]
726	ГТ806В	(2)	[3 0]	25 (25) 25	+55 -55÷	[15]	3		1,5	120	[15]
727	ГТ806Г	(2)	2 [3 0]	(25)	+55 -55÷	[15]	3		1,5	50	[15]
728	ГТ806Д	(2)	2 [30]	25 (25)	+55 -55	[15]	3		1,5	140	[15]
729	1T806A	(2)	[30]	25 (25)	+55 -60:	[20]	3		2	75	[12]
730	1Т806Б	(2)	2 [30]	(20)	+70 -60÷	[20]	3		2	100	[12]
731	1 T 806B	(2)	2 [3 0]	(20)	+70 −60÷	[20]	3		2	120	[12]
732	1T910A	(1,85)	$\frac{2}{35}$	(20) (20)	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	10	3	33		32	6
					+70	(20)	(6)				

 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21	25	26	27
10 10 (10) (10) (10) 3 3 3 3 3 0,75 5 1 5 (0)	(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	15—30 30 15—40 10 15—30 30 10 30 5 15—30 15—40 (18) 20—80 (15) 20—60 20 (10—100)	0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 10 10	17	18	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 (1,5) 0,75 (1,5) 1 (1,5) 1 0,6—0,9 0,6 (1)	2 2 2 2 2 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 15 15	21	22	23	21	25	о о о о о о о о о о о о о о о о о о о	27 41 41 41 41 41 39 39 39 39 39 39 39 39 39 42 42
5	(1)	20	0,1	40 65 80 25	3 3 3 (5)	0,6-0,9	3,5 15	[30] [30]						42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
733	П210Б	(1)	[(45)]	(25)	-60 ÷	12		65	25	50	15	
734	П210В	(1)	[(45)]	(25)	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	12		45	25	40	15	
73 5	ГТ701А	(1,2)	50	(25)	+60 −55÷	12	0,15	55	15	55	6	
73 6	П210А*	(1)	60	(25)	$\begin{vmatrix} +70 \\ -60 \div \end{vmatrix}$	12		65	25	(100) 65	8	
737	П210Ш*	40 (1) 40	60	(25)	+70 -60÷	9		65		64	8	
738	1T702A	(0,3)	[150] 5	(3 0) 25	+70 -60÷	30	5	60	4	60	12	
739	1Т702Б	10 (0,3) 10	[150] 5	(30) 25	+70 -60÷	30	5	60	4	60	12	
740	1T702B	(0,3) 10	[150] 5	(3 0) 25	$\begin{vmatrix} +70 \\ -60 \div \\ +70 \end{vmatrix}$	3 0	5	60	4	40	12	
		1 10	, 0	, 20	1 110		1		l	i Knei	иниевые	ı
741	П302	(10)	[7]	(50)	−55 ÷	0,5	0,2	3 5		[35]	0,1	l
7 42	П302 *	100 (10)	[7]	(50)	$+85 \\ -60 \div$	0,5	0,2	3 5		[35]	0,1	
743	П303	100 (10)	[10]	25 (50)	+120 −55÷	0,5	0,2	60		[60]	0,1	
744	П303А	100 (10)	1 [10]	25 (50)	+85 −55÷	0,5	0,2	60		[60]	0,1	
74 5	П304	(10)	1 [10]	25 (50)	+85 -55	0,5	0,2	80		[80]	0,1	
746	П306	100 (10)	[10]	25 (50)	+85 -55	0,4		60		[60]	0,1	
747	П306А	(10)	[10]	25 (50)	+85 -55	0,4		80		[80]	0,1	
748	П303*	100 (10)	[10]	(50)	+85 -60÷	0,5	0,2	60		[60]	0,1	
749	П303А *	100 (10) 100	[10]	20 (50) 20	+120 -60÷	0,5	0,2	60		[60]	0,1	į
750	П304 *	(10)	[10]	(50) 20	+120 -60÷	0,5	0,2	80		[80]	0,1	
751	П306*	100	[10]	(50) 50	+120 (-60÷	0,4		60		[60]	0,1	
752	П306А*		[10]	(50) 50	$\begin{vmatrix} +120 \\ (-60 \div \\ +120 \end{vmatrix}$	0,4		80		[80]	0,1	
,	1			50	1 7 120) 1					l Knes	ı иниевые	ı
75 3	KT911A	(33)	3	(25)	− 40÷	0,4	1	55	3	[40]	5	l
754	КТ 911 Б	(33)	3	(25)	+85 -40÷	0,4		55	3	[40]	5	
755	K T 911B	(33)	3	(25)	+85 −40÷	0,4		40	3	[30]	5	
756	КТ911Г	(33)	3	(25)	+85 -40÷	0,4		40	3	[30]	5	
					+85							

 											I	Тродо	лже	ние
 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	2 6	27
2	(5)	(10)	0,1										С	36
2	(5)	(10)	0,1										С	36
2	5	(10)	(0,05)	100	(2,5)								С	3 5
2	(5)	(15)	0,1	50	2,5								С	36
1	(7)	(15—	0,1	50	2,5								С	36
(1,5)	(30)	60) (15—				0,6	30						С	44
(1,5)	(30)	100) (15—				1,2	30						С	44
(1,5)	(30)	(20)				0,6	30						С	44
p-n-µ	י פ	•	1	, ,			ı	ı	ı	1	•	!	1	
	0,12	(10)	0,2				1	1	ĺ	1			С	37
10	0,12	(10)	0,2										С	37
(10)	0,12	(6)	0,1			-							С	37
(10)	0,12	(6)	0,1										С	37
(10)	0,06	(5)	0,05										С	37
(10)	(0,1)	(7—	0,05										С	37
(10)	(0,05)	(30) (5—	0,05										С	37
10	0,12	50) (6)	0,1										С	37
10	0,12	(6)	0,1										С	37
10	0,06	(5)	0,05										С	37
(10)	(0,1)	(7—	0,05										С	37
(10)	(0,05)	25) (5— 35)	0,05										С	37
n-p-r	ı	, 55,	1		•	,	1	1	•	,	•	(•	
			(1000)		,				10	25	1	1800	ЭП	57
			(800)						10	25	1	1000	ЭП	57
			(1000)						10	50	0,8	1800	ЭΠ	57
			(800)						10	100	0,8—	10 0 0	ЭΠ	57
							<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>			

1	2	3	4	5	, 6	7	8	9	10	11	12
	_										
757	2T911A	(33)	3	(50)	$(-60 \div +125)$	0,4		55	3	[40]	3
758	2Т911Б	(33)	3	(50)	$(-60 \div +125)$	0,4		55	3	[40]	3
759	KT801A		[5]	(55)	$-40 \div \\ +85$	2	0,4		2,5	[80]	(10)
760	КТ801Б		[5]	(55)	-40÷ +85	2	0,4		2,5	[60]	(10)
761	KT904A	(16)	5	(40)	$-40 \div \\ +85$	0,8 (1,5)	0,2	60	4	[60]	(1,5)
762	КТ904Б	(16)	5	(40)	-40÷ +85	0,8	0,2	60	4	[60]	(1,5)
763	2T904A	(16)	7	(40)	_60÷	0,8 (1,5)	0, 2	65	4	65	(1)
764	П701	(10)	[10]	(50) 50	+125 -60÷	0,5		40	2	[40]	0,1
765	П701А	85 (10)	[10]	(50) 50	+(100) -60÷	0,5		60	2	[60]	0,1
766	П701Б	85 (10)	[10]	(50)	+(100) -60÷	0,5		35	2	[35]	0,1
767	П701 *	85 (10)	[10]	50 (50)	+(100) -60÷	0,5		40	2	[40]	0,1
·768	П701А *	85 (10)	[10]	65 (50)	+120 -60÷	(1) 0,5		60	2	[60]	0,1
769	КТ807А	85 (8)	1 10	65 70	+120 -40÷	(1) 0,5	0,2		4	[100] (120)	(5)
770	КТ807Б	(8)	10	70	+85 -40÷	(1,5) 0,5	0,2		4	[100]	(5)
771	KT907A	7,5	13,5	(25)	+85 -40÷	(1,5)	0,4		4	(120) 60	(3)
772	КТ907Б	7,5	13,5	(25)	+85 -40÷	(3)	0,4		4	60	(3)
773	2T907A	(7,5)	16	(25)	+85 (-60÷	(3)	0,4		4	[65]	(2)
774	2T704A	(5)	15	(50)	+125) (-60÷	(3) 2,5	2		4	[500]	(5)
775	2Т704Б	(5)	15	(50)	+100) (-60÷	(4) 2,5	2		4	(1000) [400]	(5)
776	КТ909А		27	(25)	+100) -45÷	(4) 2	1		3,5	(700) [60]	(30)
777	КТ909Б		54	(25)	+85 -40÷	(4) 4	2		3,5	[60]	(60)
778	КТ909В		27	(25)	+85 −40÷	(8) 2	1		3,5	[60]	(30)
779	КТ9 09 Г		54	(25)	+85 -40÷	(4) 4	2		3,5	[60]	(60)
780	2T909A	(5)	27	(25)	+85 (-60÷	(8) 2	1		3,5	[60]	(25)
781	2Т909Б	(2,5)	54	(25)	+125) (-60÷	(4) 4	2		3,5	[60]	(50)
782	KT805A	(3,3)	30	(50)	+125) -60÷	(8) 5	2		5	(160)	(60)
					+100	(8)	(2,5)				

Продолжение

	1	1	1	1						Γ	·	I	1	_
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			1000						10	05		1000	20	
			(1000)						10	25	1	1800		57
			(800)						10	25	1	1000	ЭП	57
5	(1)	(13— 50)	(10)			2	1						СД	30
5	(1)	(20 — 100)	(10)			2	1						СД	30
		100)	(350)	40	0,2				12	15	3	400	ЭП	43
			(300)	40	0,2				12	20	2,5	400	ЭП	4 3
			(350)	40	0,2	,			12	15	3	400	ЭП	43
(10	0,5)	(10— 40)	(12,5)			7	0,5						СД	38
(10	0) (0,2)	(15—	(12,5)										сд	38
(10	0) (0,2)	(30-	(12,5)										СД	38
(10	0,5)	100)	20			7	0,5	•					сд	38
(10	0,2)	(15—	20			7	0,5						СД	38
5	(0,5)	(60) (15—				1	0,5						МΠ	52
5	(0,5)	(30—				1	0,5						МΠ	52
		100)	(350)	40	0,2				20	15	9	400	эп	43
			(300)	40	0,2				20	25	7	400	эп	43
			(350)	40	0,2				20	15	8	400	ЭП	43
(13	5) (1)	(10— 100)	(3)			5	2,5						МΠ	45
(13	5) (1)	(10—	(3)			(3) 5	2,5 2,5 2,5 2,5						МΠ	45
		100)	(350)	30	0,1	(3)	2,5		30	20	20	500	ЭП	55
			(500)	30	0,2				60	20	40	500	эп	55
			(300)	30	0,1				3 5	30	15	500	ЭП	55
			(450)	30	0,2				60	30	30	500	эп	55
			(350)		0,1				30	20	20	500	ЭП	55
			(500)	35	0,2				60	20	40	500	эп	5 5
10	(2)	(15)	(20)			2,5	5 5	:					МΠ	42
						(2,5)	5							
1		<u> </u>	<u> </u>						<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		

ı	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	ҚТ805Б	(3,3)	30	(50)	-60÷ +100	5 (8)	2 (2,5)		5	(135)	(60)
784	KT902A	(3,3)	30	(50)	(−60÷ +125)	5	2	65	5	(110)	10
785	KT903A	(3,33)	30 (60)	(20)	-40÷ +85	3 (10)		60 (80)	4	[60] (80)	(10)
786	КТ903Б	(3,3 3)	30 (60)	(20)	−40÷ +85	3 (10)		60 (80)	4	(80) [60] ·	(10)
787	2T903A	(3,33)	30 (60)	(50) (50)	$(-60 \div +125)$	3 (5)		60 (80)	4	60 (80)	(2)
788	2Т903Б	(3,33)	30 (60)	(50) (50)	$(-60 \div +125)$	3 (5)	10	60 (80)	4	(80)	(2)
789	2T912A	(1,66)	30	(100)	(-60÷ +125)	20	10		5	[70] (80)	(50)
790 791	2Т912Б П702	(1,66)	30	(100)	$(-60 \div +125)$	20	10 0, 5	60	5	[70] (80)	(50)
791	П702А	(2,5)	[40] 4	(50) 20 (50)	-55÷ -85 -55÷	2	0,5	60	3	60	5
793	П702А	(2,5)	[40] 4 [40]	20 (50)	+85 (-60+	2	0,5	60	3	60	2,5 5
794	П702А*	33 (2,5)	4 [40]	20 (50)	+120) (-60÷	2	0,5	60	3	60	2,5
795	KT802A	33 (2,5)	4 {50}	(50)	+120) -25÷	5	1	150	3	(130)	60
796	KT808A	(2)	[(50)]	(50)	+100 -60÷	10	4		4	[120]	(3)
797	2T808A	(2)	{5} [(50)]	(50) (50)	+100 −60÷	10	4		4	[120]	(3)
798	2T809A	(2,5)	{5} [40]	(50) (50)	+120 -60÷	3	1,5		4	(250) [400]	(3)
799	KT908A	(2)	50	(50)	$+125$ $-60 \div$	(5) 10	5		5	[100]	(25)
800	КТ908Б	(2)	50	(50)	$+125$ $-60 \div$ $+125$	10	5		5	[60]	(50)
801	2T908A	(2)	{50}	(50)	$-60 \div +125$	10	5	140	5	[100]	(25)
802	2T917A	(2)	50 (500)	(50)	$-60 \div +125$	10 (15)	5 (7)	150	5	[150] (200)	(20)
803	KT803A	(1,66)	{60}	(50)	-60÷ +100	10	` '		4	[60] (80)	(5)
804	2T803A	(1,66)	{60}	(50)	(-60: +125)	10			4	[60] (80)	(5)
,					•						

Продолжение

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	(2)	(15)	(20)			5 (5)	5 5						МП	4
10	(2)	(15)	(35)			2	2				20	10	Д	4:
10	(2)	(15— 70)	(120)			2,5	2		180		10	50	МП	4:
10	(2)	(40— 180)	(120)			2,5	2		180		10	50	МП	4
10	(2)	(15— 70)	(120)			2 (2)	`2 2		180	500	10	50	МП	4
10	(2)	(40— 180)	(120)			2 (2)	2 2		180	500	10	50	МΠ	4:
(10)	(5)	(10— 50)	(90)			(2)	_				70	30	П	46
(10)	(5)	(20— 100)	(90)								70	30	П	40
10	1,1	(25)	(4)			2,5	1						МП	42
10	1,1	(10)	(4)			4	1						МП	42
10	1,1	(25)	(4)			2,5	1						МΠ	42
10	1,1	(10)	(4)			4	1						МΠ	42
10	(2)	(15)	(10)			5	5						МΠ	42
3	(6)	(10-	(7)			(2,5)	6	2	500		i		мп	42
3	(6)	50) (10—	(7)			(2,5)	6	2	500				МП	42
5	(2)	`50) (15—	(5,25)			1,5	$\frac{2}{2}$	2					МΠ	42
2	(10)	100)	(30)			(2,3) 1,5	10	(0,25)					МΠ	42
4	(4)	(20)	(30)			(2,3)	10 4						МΠ	42
2	(10)	(8-	(50)			1,5	10	2	700				МΠ	42
5	(7)	60) (20—	(60)			(2,3) 2	10 10	(0,2)			50	10	МΠ	42
10	(5)	60) (10—	(20)			(2,2) 2,5	10 5						МΠ	42
(10)	, ,	70)	(20)			2,5	5	25					МП	42
(1∪)	(5)	50)	(20)			2,0		2,5 (0,3) [0,4]					1.111	1

		Рк. м (Р _{к. и} . {Р _{ма}	макс),				[1редельі <i>t</i> oi		имы прі °C	4
Ne n/n	Тип прибора	Вт	при ¹ окр, °С	(trp), Mfu	R_t , °C/Br	, окр, °С	Uк. 6. макс' В	U _{K. Э. макс} , В [U _{K. Э. В макс}], В	U _э . 6. макс' (U _э . 6. и. макс). В	/к. макс' (/к. и. макс), А	16. и. макс, А
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Герман	ниевые
805	ГТС609А	(5)	43	(30)	84	$\begin{bmatrix} -40 \div \\ +60 \end{bmatrix}$	50	50	2,5 (3)	(0,7)	0,1
806	ГТС609Б	0,5 (5)	43	(30)	84	-40÷ +60	50	50	2,5 (3)	(0,7)	0,1
807	ГТС609В	0,5 (5)	43	(30)	84	-40÷ +60	50	50	2,5 (3)	(0,7)	0,1
808	1TC609A	0,5 (5)	43		84	-60÷ +70	50	50	2,5 (3)	0,7	0,1
809	1ТС609Б	0,5 (5)	43	,	84	-60÷ +70	50	50	2,5 (3)	0,7	0,1
										Кремн	шевые
810	2TC622A	0,4	60	(200)	218	-60 ; +125	45	[45]	4	0,4 (0,6)	
										Кремн	шевые
811	2TC613A	{0,8} (3,2)	50 50	(200)	125	$-60 \div +125$	60	60 [50]	4	0,4 (0,8)	
812	2ТС613Б	{0,8} (3,2)	50 50	(200)	125	-60÷ +125	60	60 [50]	4	0,4 (0,8)	

	р												
			(h	₂₁₉)	U _K .	q10e	U _K .	нас' . нас)					
	^I к. 60, мкА	$(U_{\kappa, 6}^{\kappa, 9})$, B ad	ким В , е/	(h ₂₁₃)	В	при / ₉ , А	В	при <i>I_K,</i> А	¹ рас, (¹ вкл), мкс	C_{K} , (C_{a}) , $\mathrm{n}\Phi$, 16. С _к , пс	Технология	Чертеж
ľ	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	p-n-p												
	40	3	0,5	(30—100)	30	0,5	1,6 (1,1)	0,5 0,5	0,7 (0,1)	50 (250)		СД	61
	40	3	0,5	(50—160)	30	0,5	1,6 (1,1)	0,5 0,5	0,7 (0,1)	50 (250)		СД	61
	40	3	0,5	(80—240)	30	0,5	1,6	0,5 0,5	0,7 (0,1)	50 (250)		СД	61
	30	3	0,5	(33—100)	30	0,5	1,6	0,5 0,5	0,7 (0,1)	50 (250)		СД	61
	30	3	0,5	(53—160)	30	0,5	1,6 (1,1)	0,5 0,5	0,7 (0,1)	50 (250)		сд	61
	p-n-p)											
	10	(5)	0,2	(25—150)			1,3 (2,2)	0,4	0,12 (0,35)	15 (60)	60	ЭП	63
	n-p-r	ı											
	5	(5)	0,2	(25—100)			(2)	0,4 0,4	0,1	15 (50)		ЭП	62
	5	(5)	0,2	(40—200)			1 (2)	0,4 0,4	0,1	15 (50)		эп	62

Однопереходные

								•		
		{P _N	akc}			Преде <i>t</i>	льные р окр = 2	оежимы 5°C		_
Nº п/п.	Тип прибора	мВт	при ^t окр' °С	R_{t} , °C/MBT	ockp'	<i>U</i> 61 62 макс, В	U62 э. макс, В	1 э. макс' (1 э. и. макс) мA	<i>I</i> э. 60, мкА	
813	KT119A	{60}	35	1,2	-4 5 ÷ +85	20	20	10	1	
814	КТ119Б	{60}	35	1,2	$-45 \div +85$	20	20	(50) 10	1	
815	KT117A	{300}	35	0,33	$-60 \div +125$	30	30	(50)	4	
816	КТ117Б	{300}	35	0,33	$-60 \div +125$	30	30	(1000)	1	
817	KT117B	{300}	35	0,33	$-60 \div +125$	30	30	(1000)	1	
818	КТ117 Г	{300}	35	0,33	$-60 \div +125$	3 0	30	(1000)	1	
819	2T117A	{300}	35	0,33	$-60 \div +125$	30	30	(1000)	1	
820	2Т117Б	{300}	35	0,33	$-60 \div +125$	30	30	(1000)	1	
821	2T117B	{300}	35	0,33	$-60 \div +125$	30	30	(1000)	1	
822	2Τ117Γ	{300}	35	0,33	$-60 \div +125$	30	30	(1000) 50 (1000)	1	

Двухэмиттерные

					Преде	льные	режим	ы при	$t_{OKP} =$	25 °C	
№ п/п.	Тип прибора	{	R_t , °C/MBT	^t окр∙ °С	<i>U</i> к. б. у. макс, В	<i>U</i> э1 э2 макс [,] В	<i>U</i> э. б. макс, В	/к. макс [,] мА	<i>1</i> э. макс [,] мА	16. макс. мА	
									Кр	емние	
823	KT118A	{100}	0,4	$ -60 \div +125 $	15	30	31	50	25	25	
824	KT1186	{100}	0,4	$-60 \div +125$	15	15	16	50	25	25	
825	KT118B	{100}	0,4	$-60 \div +125$	15	15	16	50	25	25	
826	2T118A	{100}	0,4	$-60 \div +125$	15	30	31	50	25	25	l
827	2Т118Б	{100}	0,4	-60 ÷ +125	15	15	16	50	25	25	
828	2T118B	{100}	0,4	$-60 \div +125$	15	15	16	50	25	25	
	······										

транзисторы

¹ вкл. мк.А	, выкл ¹ м А	<i>U</i> б. э. нас. В	^R 61 62• коМ	$\kappa_{ m n}$	⁽ вкл [°] мкс	[[]] макс] [,] кГц	162 мин [,] мА	Гехнология	Черте ж
 0,5 - 5	1-6	2,5	4-12	0,5-0,65		[200]		П	
0,5 — 5	1-6	2,5	4—12	0,6-0,75		[200]		П	l l
20	1	5	49	0,5-0,7	3	[200]	10	Π	22
20	1	5	4—9	0,650,9	3	[200]	10	П	22
20	1	5	8—12	0,5—0,7	3	[200]	10	П	22
20	1	5	8-12	0,650,9	3	[200]	10	П	22
20	1	5	4-7,5	0,5—0,7	3	[200]	10	П	13
20	1	5	47,5	0,65-0,85	3	[200]	10	Π	13
20	1	5	6-9	0,50,7	3	[200]	10	П	13
20	1	5	69	0,650,85	3	[200]	10	П	13
1		i	ı	I .		l	•		i

гранзисторы

1,	закр			U_{c}	TK		<u></u>		ОТК				
MK A	при <i>U</i> эј <u>92</u> , В	'к. 610. мкА	'к. 620 [.] мка	В	при /6, м A	æ	при /6. мА	OM	при / ₆ , мА	при / ₉ , мА	^f BIMKJI! HC	Технология	Чертеж
 вые р	р-п-р												
0,1	30	0,1	0,1	0,2	0,5	1,3	20	100	40	$\begin{bmatrix} 20 \\ 2 \end{bmatrix}$	500	ЭП	18
0,1	15	0,1	0,1	0,2	0,5	1,3	20	20	40	20	500	ЭП	18
0,1	15	0,1	0,1	0,15	0,5	1,3	20	100	2 40	2 20	500	эп	18
0,1	30	0,1	0,1	0,2	0,5	1	20	120 20	2 40	2 20	500	эп	18
0,1	. 15	0,1	0,1	0,2	0,5	1	20	100 20	2 40	2 20	500	ЭП	18
			· .	0,15		i	20	100	2 40	2 20	500	эп	18
0,1	15	0,1	0,1	0,15	0,5	1	20	120	2	20	500	<i>5</i> 11	10
	1	1										1	

	Р _м (Р _н .	акс, макс)		111	ределі <i>t</i>	окр 	режим = 25 °С	ы при		/ с. на	19	13.	. ут
— № п/п. К Тип прибора	3 WBT	три ^t окр' °C	Joeb, oc	Ф U3. с. макс [,] В	2 Uc. n. Makc B	∞ U3. и. макс. В	© (Ua. п. макс, В (Ua. п. макс), В	= 'c. макс'	= 13. пр. макс, мА	- 작 - 12	E при U _c . В	Р Н	2 при И₃, В

Кремниечые р-п

829	кп101Г			-40 ÷ +85	10	10	10					10	5	
8 30	кп101д			-40÷	10	10	10					50	5	
8 31	КП101Е			+85 -40÷	10	10	10					50	5	
8 32	2П101А			+85 -60÷	10	10	10					10	5	
8 33	2П101Б			$+125$ $-60 \div$	10	10	10					10	5	
834	2П101В			+125 -60÷	10	10	10					50	5	
8 35	КП103E	7	85	+125 -55÷	15	10				0,3	10	20	10	
836	КП103Ж	12	85	+85 -55÷	15	10				2,5 0,35—	10	20	10]	
837	КП103И	21	8 5	+85 -55÷	15	10				3,8 0,4—4	10	20	10	
8 38	КП103К	38	8 5	+85 -55÷	15	10				15,5	10	20	10	
839	КП103Л	66	8 5	+85 -55÷	17	10				2,7—	10	20	10	
840	КП 103М	120	85	+85 -55÷	17	10				10,5 3—12	10	20	10	
841	2П103А	120	25	+85 −60÷	15	10	10			0,55	10	20	10	
842	2П103Б	60 120	85 25	+85 −60÷	15	10	10			1,2 1—2,1	10	10	5	
843	2П103В	60 120	85 25	+85 −60÷	15	10	10			1,7—	10	10	5	
844	2П103Г	120	85 25	+85 -60÷	17	10	10			3,8 3—6,6	10	10	5	
845	2П103Д	120 120	85 25	+85 -60÷	17	10	10			5,4	10	10	5	
846	КП2 01E	60 60	85 30	+85 -40÷	15	10	0,5			0,3—	10	10	5	
847	КП201Ж	60	30	+85 -40÷	15	10	0,5			0,65 0,55—	10	10	5	
848	КП201И	60	30	+85 -40÷	15	10	0,5			1,2 1 - 2,1	10	10	5	
849	К П2 01К	60	3 0	+85 -40÷	15	10	0,5			1,7—	10	10	5	
				+85						3,8	<u> </u>			

υ ₃ .	и, от	c		s			С _{11и} С _{22и})		C ₁₂₁			(^F , m)			
<u>g</u>	т при Ос, В	σ πpu /c, mκA	æ MA/B	00 при U _c . В	≥ apu t. Kru	Q 222	E upn Uc, B	Tupe f, Kfu	Q E 25	% при ∪с, В	м при г. кГи	22 дБ (нВ V Гц)	(E) (F)	g при 1, кГи	□ Технология	∞ HepTeX

5	5	1	0,15	5	0,27							5		1	П	13
10	5	1	0,3	5	0,27							10		1	п	13
10	5	1	0,3	5	0,27										п	13
5	5	1	0,3	5	0,27	12	5	500				5		1	П	13
5	5	1	0,3	5	0,27	12	5	500				5		1	п	13
8	5	1	0,5	5	0,27	12	5	500				10		1	п	13
0,4-	10	10	0,4—	10		20	10		8	10		3			пд	6,15
1,5 0,5—	10	10	2,4 0,5—	10		20	10		8	10		3			пд	6,15
0,8-3	10	10	2,8 0,6—	10		20	10		8	10		3			пд	6,15
1,4-4	10	10	2,9 1 -3	10		20	10		8	10		3			пд	6,15
2-6	10	10	1,2- 4,2	10		20	10		8	10		3			пд	6,15
2,8-7	10	10	1,3— 4,4	10		20	10		8	10		3			ПД	6,15
0,5—	10	10	0,7—	10		17	10		8	10		3			п	15
0,8 -3	10	10	2,1 0,8— 2,6	10		17	10		8	10		3	5		п	15
1,4-4	10	10	1,4-	10		17	10		8	10		3	5		п	15
2-6	10	10	3,5 1,8— 3,8	10		17	10		8	10		3	5		п	15
2,8-7	10	10	2 -4 ,4	10		17	10		8	10		3	5		П	15
1,5	10	10	0,4	10	1	20	10	40	8	10	40	3	5	1	пд	5
2,2	10	10	0,7	10	1	20	10	40	8	10	40	3	5	1	ПД	5
3	10	10	0,8	10	1	20	10	40	8	10	40	3	5	1	ПД	5
4	1Ò	10	1,4	10	1	20	10	40	8	10	40	3	5	1	пд	5
							l									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
850	 КП201Л	60	30	_40 :	15	10	0,5				3—6	10	10	5
851	2П201А	60	30	+85 -60÷	15	10	0,5				0,3-	10	5	5
8 52	2П201Б	60	30	$+85 \\ -60 \div$	15	10	0,5				0,65 0,55—	10	5	5
853	2П201В	60	30	+85 -60÷	15	10	0, 5				1,2. 1—2,1	10	5	5
854	2П201Г	60	30	+85 -60÷	15	10	0,5				1,7 _ 3,8	10	5	5
8 55	2 П201Д	60	30	+85 -60÷ +85	15	10	0,5				3-6	10	5	5
8 56	КП301Б	200	25	-40÷ +70		20	30		15		5× 10⁻⁴	15	0,3	30
8 5 7	2П301А	200	25	-60÷ +85		20	30		15		5× 10 ⁻⁴	15	0,3	30
8 58	2П301Б	200	25	-60÷ +85		20	30		15		5× 10 ⁻⁴	15	0,3	30
8 59	2П304А	200 (300)	55	-60÷ +125	30	25	30	(20)	30 (60)		2× 10 ⁻⁴	25	20	30
860	КП304А	200 (300)	55 55	-40 ÷ +85	30	25	30	(20)	30 (60)		2× 10 ⁻⁴	25	20	30
		. ,					•				-	Kį	Эемни	евые
861	КП305Д	150 50	25 125	$-60 \div +125$	15	15	15	15	15				1	15
862	КП305E	150 50	25 125	$-60 \div +125$	15	15	15	15	15				0,005	15
863	КП305Ж	150 50	25 125	-60÷ +125	15	15	15	15	15				1	15
864	КП305И	150 50	25 125	$-60 \div +125$	15	15	15	15	15				1	15
865	2П305А	150 50	40 125	$-60 \div +125$	30	15	30	15	15				1	30
866	2П305Б	150 50	40 125	-60÷ +125	30	15	3 0	15	15				0,001	30
867	2П305В	150 50	40 125	$-60 \div +125$	30	15	30	15	15				1 1	30
868	2П305Г	150 50	40 125	-60÷ +125	30	15	30	15	15				104 1	30
869	К П303 A	200 100	25 85	-40÷ +85	30	25	30		20	5	0,5— 2,5	10	10 ⁴	30 10
870	КП303Б	200 100	25 8 5	+85 +85	30	25	30		20	5	0,5— 2,5	10	104	30 10
871	К П303В	200 100	25 85	-40÷ +85	30	25	30		20	5	1,5—5	10	104 1	30 10
872	КП303Г	200 100	25 85	−40 ÷	30	25	30		20	5	3—12	10	10 ⁴ 0,1	30 10
873	КП303Д	200 100	25 85	+85 -40÷ +85	30	2 5	30		20	5	3—9	10	104	30 10
874	КЦ303Е	200 100	25 85	+85 +85	30	25	30		20	5	5—20	10	104	30 10
87 5	кпз03ж	200 100	25 85	+85 +85	30	25	30		20	5	0,3-3	10	104	30 10
87 6	КП303И	200 100	25 85	+85 +85	30	25	30		20	5	1,5—5	10	104 5	30 10

														προσ)() A 4C	rnus
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
6	10	10	1,8	10	l	20	10	40	8	10	40	3	5	1	ПД	5
0,4—	10	10	0,4—	10	1	17	10	40	8	10	40	3	5	1	пд	5
1,5 0,5—	10	10	1,8 0,7—	10	1	17	10	40	8	10	40	3	5	1	ПД	5
0,8-3	10	10	2,1 0,8	10	1	17	10	40	8	10	40	3	5	1	пд	5
1,44	10	10	2,6	10	1	17	10	40	8	10	40	3	5	1	пд	5
2-6	10	10	3,5	10	1	17	10	40	8	10	40	3	5	1	пд	5
			3,8 l	15	0,05— 1,5	3,5 (3,5)	15 15	104 104	1	15	104				П	17
			1	15	0,05— 1,5	3,5 (3,5)	15 15	10 ⁴ 10 ⁴	0,7	15	104	5	15	105	П	17
			1	15	0,05— 1,5	(3,5) (3,5)	15 15	104 104	1	15	104				П	17
5	10	10	4	10	i	(6)	15 15	103 103	2	15	103				П	17
5	10	10	4	10	l	9 (6)	15	10 ³	2	15	103				П	17
p-n c s	сана.	лом і	\boldsymbol{n}													
6	10	10	5,2 - 10,5	10	1	5	10	104	0,8	10	104	7,5	15	25× 104	П	17
6	10	10	4—8	10	1	5	10	104	0,8	10	104				П	17
6	10	10	5,2 10,5	10	1	5	10	104	0,8	10	104	7,5	15	25× 104	П	17
6	10	10	4— 10,5	10	1	5	10	104	0,8	10	104				П	17
6	10	10	6-10	10	1	5	10	104	0,8	10	104	6,5	15	25× 104	П	17
6	10	10	48	10	1	5	!0	104	0,8	10	104				П	17
6	10	10	6—10	10	1	5	10	104	0,8	10	+ 0⁴	6,5	15	25× 104	п	17
6	10	10	6—10	10	1	5	10	104	0,8	10	104				П	17
0,5—3	10	10	1-4	10	0,05 1.5	6	10	104	2	10	104	(30)	10	0,02	ЭП	17
0,5—3	10	10	1-4	10	0,05— 1.5	6	10	104	2	10	104	(20)	10	1	ЭП	17
1-4	10	10	2-5	10	0,05— 1,5	6	10	104	2	10	104	(20)	10	1	эп	17
8	10	10	3-7	10	0,05— 1,5	6	10	104	2	10	104				эп	17
8	10	10	2,6	10	0,05— 1.5	6	10	104	2	10	104	4	10	104	эп	17
8	10	10	4	10	0,05 1,5	6	10	104	2	10	104	4	10	105	эп	17
0,3-3	10	10	1-4	10	0,05 1,5	6	10	104	2	10	104	(100)	10	1	ЭП	17
0,5-2	10	10	2-6	10	0,05 1,5	6	10	104	2	10	104	(100)	10	1	эп	17
			·		-,-									<u> </u>		•

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
877	2П303А	200	25	$-60 \div +125$	30	25	30		20	5	0,5-2,5	10	104 1	30 10	
878	2П303Б	55 200	125 25 125	$-60 \div 125$	30	25	30		20	5	0,5—2,5	10	104 1	30 10	
87 9	2П303В	55 2 00 55	25 125	$-60 \div +125$	30	25	30		20	5	1,5—5	10	104 0,1	30 10	
880	2П303Г	200 55	25 125	$-60 \div +125$	30	25	30		20	5	3—12	10	104 1	30 10	
881	2П303Д	200	25 125	-60÷ +125	30	25	30		20	5	3—9	10	104 1	30 10	
8 82	2П303Е	200 55	25 125	-60÷ +125	30	25	30		20	5	5—20	10	10 4 1	30 10	
88 3	КП302А	300	20	$-60 \div +100$	20	20	10		24	6	3—24	7	10	10	
884	ҚП302Б	300	20	$-60 \div +100$	20	20	10		43	6	18—43	, 7	10	10	
88 5	К П302В	300	20	$-60 \div 100$	20	20	12			6	33	10	10	10	
8 86	2П302А	300	20	$-60 \div +125$	20	20	10		24	6	3-24	l	10	10	
8 87	2П302Б	300	20	-60÷ +125	20	20	10		43	6	18—43	7	10	10	
8 88	2П302В	300	20	$-60 \div +125$	20	20	12			6	33	10	10	10	

Полевые транзисторы

		P_{N}	акс		Пре	еделі ри <i>t</i>	ьные окр=	реж = 25 °	имы °С	<i>t</i> с. на	9	13.	1 ут	U	з. и.	ост
№ п/п.	Тип прибора	MBT	при ^t окр, °C	t _{oκp} , °C	U зіи. макс, В	U _{з2} и. макс, В	U 3132макс, В	U с. и. макс, В	Іс. макс, мА	мА	при U _c , В	нА	при Uзіи, В	В	при <i>U</i> _c , В	при I _с , мкА

Кремниевые р-п

889	КП 306А	150	35	60 ÷	20	20	25	20	20	5 · 10 ⁻³	15	5	20	4	15	10	
89 0	КП300Б	50 150	125 35	+125 -60÷	20	20	25	20	20	5 · 10 ⁻³	15	5	20	4	15	10	
8 91	КП 306 B	150 150	125 35	+125 -60÷	20	20	25	20	20	5 · 10 ⁻³	15	5	20	6	15	10	
892	ҚП350 А	200	125 25	$ +125 $ $-40 \div$	15	15		15	30	3,5	15	5	15	6	15	100	
893	ҚП350Б	100 200	85 25	+85 −40÷	15	15		15	30	3,5	15	5	15	6	15	100	
894	КП350В	100 200	85 25	$ +85 \\ -40 \div $	15	15		15	30	6	15	5	15	6	15	100	
895	2Π 3 50 A	100 2 00	85 25	$ ^{+85}_{-60}$	15	-15		15	30	3,5	15	5	15	6	15	100	
896	2П350Б	100 200	85 25	+85 60÷	15	15		15	30	3, 5	15	5	15	6	15	100	
j	Приман	100	85	+85		12.	7.250	D 4			250	\ \ \ '''' (<i>[1]</i>	_	10 B	

 Π римечание: Для К Π 350 Λ — К Π 350B g_{220} составляет 250 мкСм при $U_{\rm c}=10$ B.

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
 0,5-3	10	10	1-4	10	0,05— 1,5	6	10	104	2	10	104	(30)	10	0,02	ЭП	17
0,5—3	10	10	1-4	10	0,05 1,5	6	10	104	2	10	104	(20)	10	1	ЭП	17
1-4	10	10	2-5	10	0,05—	6	10	104	2	10	104	(20)	10	1	эп	17
8	10	10	3—7	10	1,5 0,05—	6	10	104	2	10	104				ЭП	17
8	10	10	2,6	10	1,5 0,05—	6	10	104	2	10	104	4	10	105	ЭП	17
8	10	10	4	10	1,5 0,05—	6	10	104	2	10	104	4	10	105	ЭП	17
5	7	10	5	7	1,5 0,05—	20	10	104	8	10	104				п	17
7	7	10	7	7	1,5 0,05—	20	10	104	8	10	104				П	17
10	7	10			1,5	20	10	104	8	10	104				п	17
5	7	10	5	7	0,05-	20	10	104	8	10	104				П	17
7	7	10	7	7	1,5 0,05—	20	.10	104	8	10	104				п	17
10	7	10			1,5	20	10	104	8	10	104				П	17
1			l	l	l	l	1	<u> </u>		<u> </u>			1	1	1	1


с двумя затворами

-	^U 31и				S		ر 31	и, ((์ ในท ⁾	C _{31c} ,	(C ₁ 2	?и ⁾				
	æ	при U с.и, В	при /с. мА	MA/B	при Uc, В	при 1, кГп	Фп	при U _c . В	при /, кГи	Фп	при U с, В	прв 1, кГп	<i>F</i> , дБ	'пред' МГи	Технология	Чертеж

с каналом п

	$ -0,5 \div +0,5 $	15	5	3-8	15	1	5	20	104	0,07	20	104	7	800	П	17
	0-2	15	5	3—8	15	1	5	20	104	0, 0 7	20	104	7	800	П	17
	− 3,5 ÷ 0	15	5	3—8	15	1	5	20	104	0,07	20	104	7	800	П	17
				6	10	0,05-	(6)	10	104	(0,07)	10	104	6		П	17
				6	10	1,5 0,05	(6)	10	104	(0,07)	10	104	6		П	17
				6	10	1,5 0,05—	(6)	10	104	(0, 07)	10	104	6		п	17
				6	10	1,5 0,05—	(6)	10	104	(0,07)	10	104	6		П	17
				6	10	1,5 0,05—	(6)	10	104	(0,07)	10	104	6		п	17
ı			l		l	1,5				l	l	İ	ŀ			

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ТРАНЗИСТОРОВ



Puc 7.

Тип транзистора


KT315, KT361


КП103


i 2 3


Э K Ь


G 3 И














Тип транзистора	1	2	3
ГТ108, ГТ115	Б	K	Э
TT305, FT309, KT104, KT301, 2T301, KT312, 2T312, M4	к	Э	Б
П39 — П42	Э	Б	K
KT117	Б2	Э	Б,


MFT108








T1^{*}÷T3^{*}





Ø 15÷16

3

2 3

БК


Рис 30.

Тип

транзистора

KT602, 2T602, KT604, KT611

KT801



Ø8,5

Ø11,7

` 6

Puc. 28.

Φκ


9


Ø8


Ø 11,7

3 5


Pac. 29.










Pac. 34.








N702, N702*
KT802, KT803
2T803, KT805
FT806, 1T806
KT808, 2T808
2T809, KT902
KT903, 2T903
KT908, 2T908
2T917












Рис 42.











1T330, FT330, 1T362; FT362

















1TC609, FTC609





2TC622



Puc. 63.

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

Для обеспечения надежной работы полупроводниковых приборов необходимо правильно выбирать способ их крепления.

Выбранный способ крепления полупроводниковых приборов должен обеспечивать сохранение герметичности корпуса прибора, наилучший теплоотвод, отсутствие механических резонансов в диапазоне частот, предусмотренном техническими условиями на приборы и аппаратуру.

При изгибе выводов полупроводниковых приборов нельзя допускать деформации выводов у стеклянного изолятора, так как возникающие в стекле трещинки могут привести к разгерметизации приборов. Обычно при изгибе проводов пользуются специальными приспособлениями, при помощи которых можно жестко фиксировать выводы между местом изгиба и стеклянным изолятором. Неправильный изгиб внешних выводов транзисторов может привести к обрыву внутренних выводов приборов.

При выборе способа крепления маломощных транзисторов необходимо учитывать механические нагрузки, воздействующие на приборы в процессе эксплуатации аппаратуры.

Различают следующие виды крепления полупроводникового прибора: крепление за выводы; приклеивание корпуса; крепление с помощью дополнительных механических держателей;

Крепление транзисторов за выводы применяется, как правило, в аппаратуре, используемой в стационарных условиях. В аппаратуре, к надежности которой предъявляются повышенные требования, крепление за выводы не применяется.

Наиболее распространенным способом крепления маломощных транзисторов в аппаратуре является приклеивание транзисторов к плате клеем или лаком.

При сложном монтаже и насышенности платы радиоэлементами предусматривается дополнительная защита: полихлорвиниловые грубки на выводах элементов, изоляционные прокладки и т. д.

Для обеспечения особых требований к механической прочности применяется крепление транзисторов с помощью механических средств. Такое крепление осуществляется с помощью пружинящего держателя, в прорези которого вставляется бортик транзистора. Держатель укрепляется в плате с помощью выводов, которые вставляют в предназначенные для них мегаллизированные отверстия, а затем загибают или запанвают.

Держатели применяют в аппаратуре, работающей в режиме вибрационной нагрузки до 2000 Гц. Они обеспечивают надежное крепление транзистора в замену его в случае выхода из строя.

При монтаже радиоэлектронной аппаратуры полупроводниковые приборы не располагают вблизи элементов схемы, в которых при работе выделяется значительное количество тепла.

При креплении мощных полупроводниковых приборов обеспечивают надежный тепловой контакт корпуса прибора с массивными теплоотводящими деталями. Теплоотводы удаляют от сильно нагревающихся элементов схемы. Кроме того, между теплоотводами и нагревающимися элементами помещают полированный алюминиевый экран. Для улучшения конвекции воздуха теплоотводы крепят в вертикальном положении.

Особую осторожность необходимо соблюдать при присоединении выводов полупроводниковых приборов в схеме. Прибор может выйти из строя в результате воздействия высокой температуры в процессе пайки. Для предотвращения выхода прибора из строя пайку производят на расстоянии не менее 10 мм от корпуса прибора в течение 3—4 с, температура жала паяльника при этом не должна превышать 200° С. При пайке в качестве припоя применяют сплав с низкой температурой плавления.

ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНЗИСТОРОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В СПРАВОЧНИКЕ

Транзисторы малой мощности низкой частоты

1T101 — 1T101A	Π R θ I Π M $=\theta$ I Π M	МП105
1T102 — 2T102A	МП20 — МП20Б	МП106
1T116A — 1T116Γ	МП21 — МП21Е	$M\Pi III - M\Pi IIIB$
1TM115A — 1TM115Γ	МП25 — МП25Б	МП112
2ТМ103А — 2ТМ103Д	МП26 — МП26Б	МП113 — МП113А
2TM104A — 2TM104Γ	МП35	МП114
ΓΤ108A — ΓΤ108Γ	МП36А	МП115
ГТ109А — ГТ109И	МП37 — МП37Б	МП116
ГТ115А — ГТ115Д	МП38 — МП38А	МГТ 108A — МГТ 108Д
KT104A — KT104Γ	мП39 — мП39Б	П27 — П27Б
KT120A — KT120B	МП40 — МП40 A	П28
МП9А	МП41 — МП41А	П39 — П39Б
МП10 — МП10Б	МП42 — МП42Б	Π40
МП11 — МП11А	МП101 — МП101Б	П41А
МП13 — МП13Б	MΠ102	П42 — П42Б
МП14 — МП14Б	МП103 — МП103А	T1A — T35
МП15 — МП15А	МП104	ТМ5А — ТМ5Д

Транзисторы малой мощности средней частоты

2Т201А — 2Т201Д	$KT202A - KT202\Gamma$	$\Pi 308 - \Pi 309$
$2T202A - 2T202\Gamma$	KT203A — KT2 03B	ТМ2А — ТМ2Д
2Т203А — 2Т203Д	П29 — П29А	ТМЗА — ТМЗД
2T205A	Г130	Ж01МТ — 01МТ
КТ201А — КТ201Д	П307 — П307Г	

Транзисторы малой мощности высокой частоты

1Т308A — 1Т308B 1Т311A — 1Т311Л	2Т354A, 2Т354Б 2Т355	КТ306А — КТ306Д КТ307А — КТ307Г
1T313A — 1T313B	21356А. 2Т356Б	KT312A — KT312B
1T320A — 1T320B	2T360A — 2T360B	KT315A — KT315E
1T321A — 1T321E	21360А — 21360В 2Т363А, 2Т363Б	КТ316A — КТ316Д
		KT317A — KT317B
1T323A — 1T323B	2T364A — 2T364B	
1T329A — 1T329B	2T366A — 2T366B	KT318A — KT318E
1T330A — 1T330Γ	2T367A	KT324A — KT324E
1Т335А — 1Т335Д	2T371A	KT325A — KT325B
1T341A — 1T341B	ГТ305А — ГТ305В	КТ326А, КТ326Б
1T362A	ГТ308А — ГТ308В	$KT331A - KT331\Gamma$
1TM305A — 1TM305B	ГТ309А — ГТ309Е	КТ332А — КТ332Д
2T301F — 2T301Ж	ГТ310А — ГТ310Е	KT333A — KT333E
2 T3 06 A — 2 T3 06 Γ	ГТ311Е — ГТ311И	KT336A — KT336E
2T307A — 2T307Γ	ГТ313А — ГТ313В	KT337A — KT337B
2T312A — 2T312B	ГТ320А — ГТ320В	КТ339А — КТ339Д
2Т316А — 2Т316Д	ГТ321А — ГТ321Е	КТ340А — КТ340Д
2T317A — 2T317B	ГТ322А — ГТ322В	KT342A — KT342E
2T318A — 2T318E	ГТ323А — ГТ323В	КТ343А — КТ343Г
2T324A — 2T324E	ГТ328А — ГТ328В	KT345A — KT345B
2T325A — 2T325B	ГТ329А — ГТ329Г	KT347A — KT347B
2Т326А, 2Т326Б	ГТ330Л — ГТ330И	KT348A — KT348E
2T331A — 2T331Γ	ГТ338А — ГТ338В	KT349A — KT349B
2Т332А — 2Т332Л	ГТ341А — ГТ341В	KT350A
2T333A — 2T333E	ГТ346А, ГТ346Б	KT351A, KT351B
2T336A — 2T336E	ГТ362А, ГТ362Б	КТ352А, КТ352Б
2T348A — 2T348B	КТ301 — КТ301Ж	KT355
- 101011 - 21010D	1/1001 1/1001/1/	1/1000

K T357A — K T357Γ	KT364A — KT364B	П401 — П403А
KT358A — KT358B	КТ369А, КТ369Б	П416—П416Б
KT359A — KT359B	КТ379А,КТ370Б	П417—П417Б
KT360A — KT360B	ҚТ373A — ҚТ373 Г	$\Pi 422 - \Pi 423$
KT361A - KT361E	M4A — M4E	TM4A — TM4E
КТ363А, КТ363Б		

Транзисторы средней мощности низкой частоты

1Т403A — 1Т40 3 И	ГТ403А — ГТ403Ю	ΓT405A — ΓT405Γ
1Т402Л — 1Т402И	$\Gamma T404A - \Gamma T404\Gamma$	

Транзисторы средней мощности высокой частоты

1T614A	KT601A	KT611A — KT611Γ
2Т602А, 2Т602Б	KT602A — KT602Γ	КТ616А, КТ616Б
$2T603A - 2T603\Gamma$	KT603A — KT603E	KT617A
2T606A	КТ604А, КТ604Б	KT618A
2T607A	КТ605А, КТ605Б	$\Pi 607 - \Pi 607 A$
2Т608А, 2Т608Б	КT606A, КТ606Б	$\Pi 608 - \Pi 608 $
2T610A, 2T610B	КТ608А, КТ608Б	$\Pi 609 - \Pi 609 B$
ГТ612А		

Транзисторы большой мощности низкой частоты

1Т702А, 1Т702Б	П201Э — П203Э	П215
2Т704А, 2Т704Б	П210А — П210Ш	П216—П216Д
ГТ701А	П213 — П213Б	$\Pi 217 - \Pi 217\Gamma$
ГТ703А — ГТ703Д	$\Pi 214 - \Pi 214\Gamma$	$\Pi 302 - \Pi 306A$
ELVID CVID		

Транзисторы большой мощности средней частоты

1T806A — 1T806B	КТ801А, КТ801Б	П601И — П602АИ
2T803A	KT802A	$\Pi 605 - \Pi 605A$
2T808A	KT803A	$\Pi 606 - \Pi 606A$
2T809A	KT805A, KT805Б	Π 701 — Π 701 Ξ
ГТ806А — ГТ806Д	КТ807А, КТ807Б	$\Pi 702 - \Pi 702A$
ГТ810А	KT808A	

Транзисторы большой мощности высокой частоты

1Т901, 1Т901Б	2T908A	КТ903А, КТ903Б
1T905A	2Т909А, 2Т909Б	КТ904А, КТ904Б
1T906A	2T911A, 2T911B	KT907A, KT907Б
1T910A	2T912A, 2T912 5	КТ908А, КТ908Б
2Т903А, 2Т903Б	2T917A	КТ909А — КТ909Г
2T904A	ГТ905А, ГТ905Б	KT911A — KT911Γ
2T907A	KT902A	

ЦИФРО-АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРАНЗИСТОРОВ

-1 /-					
Інп прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер
JT101	32	1Т403Д	592	2П305В	867
1T101A	33	1T403E	593	2П305Г	868
1T102	20	1Т403Ж	594	2П350А	895
1T102A	21	1T40311	595	2П350Б	896
1T116A	160	1T614A	619	2T117A	819
1T116B	161	1T702A	738	2Т117Б	820
1T116B	162	17702Б	739	2T117B	821
1Τ116Γ	163	1T702B	740	2T117F	822
1T308A	157	1T806A	729	2T118A	826
1Т308Б	158	1Т806Б	730	2T118B	827
1T308B	159	1T806B	731	2T118B	828
1T311A	251	1T901A	700	2T201A	481
17311A 17311B	252	1Т901Б	701	2T201A 2T201B	482
	252	1T901B	676	2T201B 2T201B	
1T311F					483
1Т311Д	254	1T906A	702	2T201F	484
1T311K	255	1T910A	732	2Т201Д	485
1Т311Л	256	ITM115A	34	2T202A	278
1T313A	108	1TM115B	35	2Т202Б	279
1Т313Б	109	1TM115B	36	2T202B	280
1T313B	110	1TM115Γ	37	2Т202Г	281
1T320A	205	1TM305A	89	2T203A	312
1Т320Б	206	1ТМ305Б	90	2Т203Б	313
1T320B	207	1TM305B	91	2T203B	314
1T321A	175	1TC609A	808	2Т203Г	315
1Т321Б	176	1ТС609Б	809	2Т203Д	316
1T321B	177	2П101А	832	2T205A	433
1T321F	178	2П101Б	833	2Т301Г	502
1Т321Д	179	2П101В	834	2Т301Д	503
1T321E	180	2П103А	841	2T301E	504
1T323A	260	2П103Б	842	2Т301Ж	505
1Т323Б	261	2П103В	843	2T306A	517
1T323B	262	2П103Г	844	2Т306Б	518
1T329A	221	2П103Д	845	2T306B	519
1Т329Б	222	2П201А	851	2Т306Г	520
1T329B	223	2П201Б	852	2T307A	365
1T330A	227	2П201В	853	2Т307Б	366
1Т330Б	228	2П201Г	854	2T307B	367
1T330B	229	2П201Д	855	2T307Γ	368
1T330F	230	2П301А	857	2T312A	538
1T335A	164	2П301Б	858	2Т312Б	539
1Т335Б	165	2П302А	886	2T312B	540
1T335B	166	2П302Б	887	2T316A	530
1T335F	167	2П302В	888	2Т316Б	531
1Т335Д	168	2П303А	877	2T316B	532
1T341A	211	2П303Б	878	2Т316Г	533
1T341B	212	2П303В	879	2Т316Д	534
1T341B	213	2П303Г	880	2T317A 2T317B	352 353
1T362A	216	2П303Д	881		354
1T403A	588	2П303Е	882	2T317B	396
1Т403Б 1Т403В	589	2П304A 2П305A	859 865	2T318A 2T318B	390
1Τ403Β 1Τ403Γ	590 591	2П305А	866	2T318B	398
114031	180	211303D	600	FIGIOD	090
	1	li	1	i	

			•		
Іип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядке- вый номер
0=0405	200	000045	005	Em.100 P	
2T318B ₁	399	2T364B	287	ГТ109Б	23
2Т318Г	400	2T366A	428	FT109B	24
2Т318Д	401	2Т366Б	429	LT109L	25
2T318E	402	2T366B	430	ГТ109Д	26
2T324A	422	2T367A	456	FT109E	27
2Т324Б	423	2T371A	459	ГТ109Ж	28
2T324B	424 425	2T602A 2T602B	651 652	ГТ109И	29
2Т324Г	425	2T603A	631	ГТ115A ГТ115Б	38
2Т324Д	420	2T603A. 2T603B	632	TT115B	39
2T324E 2T325A	544	2T603B	633	ΓΤ115F	40 41
2T325A 2T325B	545	2T603Β 2T603Γ	634	ГТ115Д	41
2T325B 2T325B	546	2T606A	660	ГТ305А	86
2T326A	347	2T607A	653	ГТ305Б	87
2Т326Б	348	2T608A	637	ГТ305B	88
2T320D 2T331A	373	2Т608Б	638	ГТ308А	154
2T331B	374	2T610A	656	ГТ308Б	155
2T331B	375	2Т610Б	657	ГТ308В	156
2T331Γ	376	2T704A	774	ГТ309А	43
2T332A	382	2Т704Б	775	ГТ309Б	44
2Т332Б	383	2T803A	804	ГТ309В	45
2T332B	384	2T808A	797	ГТ309Г	46
2T33?Γ	385	2T809A	798	ГТ309Д	47
2Т332Д	386	2T903A	787	ГТ309Е	48
2T333A	409	2Т903Б	788	ГТ310А	i
2Т333Б	410	2T904A	763	ГТ310Б	2
2T333B	411	2T907A	773	ГТ310В	3
2T334B ₁	412	2T908A	801	ГТ310Г	4
2Т333Г	413	2T909A	780	ГТ310Д	5
2Т333Д	414	2Т909Б	781	ГТ310Е	6
2T333E	415	2T911A	757	ГТ311Е	248
2T336A	442	2Т911Б	758	ГТ311Ж	249
2Т336Б	443	2T912A	789	ГТЗПИ	250
2T336B	444	2Т912Б	790	ГТ313А	105
2Т336Г	445	2T917A	802	ГТ313Б	106
2Т336Д	446	2TM103A	448	ГТ313B	107
2T336E	447	2TM103B	449	ГТ320А	202
2Т348А 2Т348Б	358 359	2TM103B 2TM103F	450 451	ГТ320Б ГТ320В	203
2T348B	360	21M103I 2ТМ103Д	451	ГТ321А	169
2T354A	431	2TM103A 2TM104A	305	ГТ321Б	170
2T354A 2T354B	432	2ТМ104А	306	ГТ321В	171
2T355	548	2TM104B	307	ГТ321Г	172
2T356A	457	2TM104Γ	308	ГТ321Д	173
2Т356Б	458	2TC613A	811	ΓΤ321E	174
2T360A	269	2TC613B	812	ГТ322А	49
2Т360Б	270	2TC622A	810	ГТ322Б	50
2T360B	271	ГТ108А	82	ГТ322В	51
2T363A	335	ГТ108Б	83	ГТ323А	257
2Т363Б	336	ГТ108B	84	ГТ323Б	258
2T364A	285	ГТ108Г	85	ГТ323В	259
2Т364Б	286	ΓT109A	22	ГТ328А	52
	[

Гип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер
ГТ328Б	53	ГТ810А	699	КТ118Б	824
ГТ328В	54	ГТ905А	674	KT118B	825
ГТ329А	217	ГТ905Б	675	KT119A	813
ГТ329Б	218	ГТС609А	805	КТ119Б	814
ГТ329В	219	ГТС609Б	806	KT120A	263
ГТ329Г	220	ГТС609В	807	КТ120Б	264
ГТ330Д	224	КП101Г	829	KT120B	265
	224		830	KT201A	476
ГТ330Ж	225	КП101Д	831		
ГТ330И		КП101Е		КТ201Б	477
ГТ338А	572	КП103Е	835	KT201B	478
ГТ338Б	573	КП103Ж	836	КТ201Γ	479
ГТ33 8В	574	КП103И	837	КТ201Д	480
ГТ341А	208	КП103К	838	KT202A	274
ГТ341Б	209	К П103Л	839	КТ202Б	275
Г Т 341В	210	КП103М	840	KT202B	276
ГТ346А	30	КП201Е	846	КТ202Г	277
ГТ346Б	31	КП201Ж	847	KT203A	309
ГТ362А	214	КП201И	848	КТ203Б	310
ГТ362Б	215	КП201К	849	KT203B	311
ГТ402Д	575	КП201Л	850	KT301	494
ΓT402E	576	КП301Б	856	KT301A	495
	577	КП302А	883	КТ301Б	496
ГТ402Ж БТ400И	578		884	KT301B	
ГТ402И		КП302Б			497
FT403A	579	КП302В	885	КТ301Г	498
ГТ403Б	580	КП 303 A	869	КТ301Д	499
ΓT403B	581	КП303Б	870	KT301E	500
ГТ403Г	582	КП303В	871	КТ301Ж	501
ГТ403Д	583	КП 3 03 Г	872	KT306A	512
ΓT403E	584	КП303Д	873	КТ306Б	513
ГТ403Ж	585	КП303Е	874	KT306D	514
ГТ403И	586	КП303Ж	875	КТ306Г	515
ГТ403Ю	587	КП303И	876	КТ306Д	516
ΓT404A	614	КП304А	860	KT307A	361
ГТ404Б	615	КП305Д	861	КТ307Б	362
ГТ404В	616	КП305Е	862	KT307B	363
ΓΤ404Γ	617	КП305Ж	863	КТ307Г	364
TT405A	596	К П305И	864	KT312A	535
ГТ405Б	597	КП306А	889	КТ312Б	536
ГТ405В ГТ405В	598	КП306Б	890	KT312B	537
ΓT405Β ΓT405Γ	599	КП306В	891	KT315A	506
				KT315B	
ΓT612A	618	КП350A	892		507
FT701A	735	КП350Б	893	KT315B	508
ГТ703A	694	КП350B	894	КТ315Г	509
ГТ703Б	695	KT104A	301	КТ315Д	510
ГТ703B	696	КТ104Б	302	KT315E	511
ГТ703Г	697	KT104B	303	KT316A	525
ГТ703Д	698	КТ104Г	304	КТ316Б	526
ГТ 806А	724	KT117A	815	K T3 16B	527
ГТ806Б	7 25	КТ117Б	816	КТ316Г	528
ГТ806В	726	KT117B	817	КТ316Д	529
ГТ806Г	727	ΚΤ117Γ	818	KT317A	349
ГТ806Д	728	KT118A	823	КТ317Б	350
	.50	11.	J	- \	
ų»,,	<u> </u>		!		

				•	
Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер
КТ317В КТ318В КТ318В КТ318В КТ318В КТ318В КТ318Е КТ324А КТ324В КТ324Г КТ324Д КТ325Б КТ325В КТ325В КТ325В КТ325В КТ325В КТ325В КТ325В КТ325В КТ325В КТ325В КТ325В КТ331В КТ331В КТ331В КТ331В КТ331В КТ331В КТ331В КТ331В КТ332В КТ332В КТ332В КТ332В КТ332В КТ333В КТ336В КТ336В КТ336В КТ336В КТ336В КТ337В КТ337В КТ337В КТ337В КТ339В КТ339В КТ339В КТ339В	вый	КТЗ42Б КТЗ42Б КТЗ42Г КТЗ43А КТЗ43Б КТЗ43Б КТЗ43Б КТЗ45Б КТЗ45Б КТЗ45Б КТЗ45В КТЗ47А КТЗ47В КТЗ48В КТЗ48В КТЗ49А КТЗ49В КТЗ49В КТЗ51А КТЗ51А КТЗ51Б КТЗ52Б КТЗ57А КТЗ57Б КТЗ57В КТЗ58В КТЗ59В КТЗ59В КТЗ59В КТЗ59В КТЗ60В КТЗ60В КТЗ61В КТЗ61В КТЗ61В КТЗ61В КТЗ61В КТЗ61В КТЗ61В КТЗ61В КТЗ61В КТЗ61В КТЗ61В КТЗ61В КТЗ61В КТЗ61В КТЗ61В КТЗ61В	вый	КТ370Б КТ373Б КТ373Б КТ373Б КТ373Г КТ601А КТ602А КТ602В КТ602В КТ603Б КТ603Б КТ603Б КТ603Б КТ603Б КТ603Б КТ606Б КТ606Б КТ606Б КТ606Б КТ606Б КТ606Б КТ606Б КТ606Б КТ606Б КТ606Б КТ606Б КТ611А КТ611В КТ613А КТ613А КТ805А КТ805А КТ805А КТ805А КТ805В КТ805А КТ805В К	BЫŘ
КТЗЗЭГ КТЗЗЭД КТЗ40А КТЗ40В КТЗ40В КТЗ40Д КТЗ42А	566 567 521 522 523 524 568	KT3636 KT364A KT364B KT369A KT3696 KT370A	334 282 283 284 434 435 272	K 1 9036 K 1 904A K 1 904 B K 1 907 A K 1 907 B K 1 908 A K 1 908 B	761 762 771 772 799 800

					,
Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер
			100	507.4	0
KT909A	776	МП26А	188	П27А	8
ҚТ909Б	777	МП26Б	189	П27 *	13
KT909B	778	МП35	241	П27А *	14
КТ909Г	779	МП36А	242	П27Б *	15
KT911A	753	МП37	243	П28 *	16
КТ911Б	754	МП37А	244	П28	9
KT911B	755	мП37Б	245	П29	10
KT911Γ	756	МП38	246	П29А	liĭ
	71	МП38А	247	П29 *	17
M4A			1 1		
M46	72	МП39	142	П29А *	18
M4B	73	МП39Б	143	П30	12
M4Γ	74	МП40	144	П30 *	19
М4Д	75	МП40А	145	П39	148
M4E	76	МП41	146	П39Б	149
МП9А *	235	МП41А	147	П40	150
МП10*	236	МП42	196	П40А	151
МП10А *	237	МП42А	197	П41	152
МП10A МП10Б *	238	МП42Б	198	П41А	153
				П41А	199
МПП *	239	МП101*	464		200
MILLA *	240	МПІОІА *	465	П42А	
МП13 *	123	МП101Б *	466	П42Б	201
МП13Б *	124	МП102 *	467	П201Э*	681
MΠ14 *	125	МП103 *	468	П201АЭ*	682
MΠ14A *	126	МП103А *	469	П202Э *	683
МП14Б*	127	МП104 *	295	П203Э*	684
MΠ15 *	128	МП105 *	296	П201Э	677
МП15А*	129	МП106 *	297	П201АЭ	678
МП16*	181	МППП	470	П202Э	679
МП16А *	182	МПППА	471	П203Э	680
МП16Б*	183	МПППБ	472	П210Б	733
* ІВЭППМ	130	МП112	473	П210В	734
	131	МП113	474	П210Б П210А *	736
* ПК91ПW					737
МП20А	132	МП113А	475	П210Ш *	
МП20Б	133	МП114	298	П213 *	692
МП20 *	138	МП115	299	П213А *	685
МП21 *	139	МП116	300	П213Б *	686
МП21А*	140	MFT108A	92	П214 *	687
МП21Б *	141	МГТ108Б	93	П214А *	688
МП21В	134	MFT108B	94	П214Б *	693
МП21Г	135	MLT108L	95	П214В *	689
МП21Д	136	МГТ108Д	96	П214Г *	690
МП21Е	137	П4АЭ *	704	П215 *	691
МП25 *	190	П4АЭ	703	П216 *	719
MΠ25A *	190	П4БЭ*	709	П216А *	720
					713
МП25Б *	192	П4БЭ	705	П216Б *	
МП25	184	П4ВЭ*	710	П216В *	714
МП25А	185	П4ВЭ	706	П216Г*	715
МП25Б	186	П4ГЭ *	711	П216Д *	716
МП26 *	193	П4ГЭ	707	П217 *	721
MΠ26A *	194	П4ДЭ*	712	П217А *	722
МП26Б *	195	П4ДЭ	708	П217Б *	723
МП26	187	П27	7	П217В *	717
	1				1
	1		<u></u>	!	1

Продолжение табл.

Тыл прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер	Тип прибора	Порядко- вый номер
T217F * T302 T302 * T302 * T303	вый номер 718 741 742 743 744 748 749 745 750 746 747 751 752 556 557 558 559 560 549 550 551 552 553 554 561 5112 113 114 117 118 119	П417 П417A П417A П417Б П422 П423 П601И П601АИ П601БИ П602AИ П605 * П605 * П605 A П605 A П606 * П606 A П606 A П607 * П607 A П607 A П608 A П608 A П608 B П608 A П609 A П609 A П609 A П609 A П609 A П609 A П609 A П701 * П701 A	55 56 57 115 116 661 662 663 664 665 670 671 666 667 6672 6673 668 669 600 601 608 609 610 602 603 611 612 613 604 605 767 768	П702A П702A * Т1A * Т1Б * Т2A * Т2B * Т2B * Т2K * Т3A * Т3E * ТM2A * ТM2E * ТM2E * ТM2F * ТM3F * ТM3F * ТM3F * ТM3F * ТM4F * ТM4F * ТM4F * ТM4F * ТM4F * ТM4F * ТM4F * ТM5F * ТM5F *	792 794 97 98 99 100 101 102 103 104 60 61 62 63 64 231 232 233 234 65 66 67 68 69 70 77 78 79 80 81 486 487 488 489
П416 * П416А * П416Б * П417 * П417А *	120 121 122 58 59	П701 П701А П701Б П702 П702 *	764 765 766 791 793	TM10F * TM10A * TM10E * TM10E *	490 491 492 493

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Степаненко И. П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. М., «Энергия», 1967, 616 с.

Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам. Под ред. Н. Н. Горіонова. М., «Энергия», 1972, 568 с

Дьяконов В. П. Лавинные транзисторы и их применение в импульсных устройствах. Под ред. С. Я. Шаца. М., «Советское радио», 1973, 208 с.

Годов А. Н. и др. Конструкции корпусов и тепловые свойства полупроводниковых приборов. Под общ. ред. Н. Н. Горюнова. М., «Энергия», 1972, 120 с.

Транзисторы. Параметры, методы измерений и испытаний. Под общ. ред. И. Г. Бергельсона. М., «Советское радио», 1968, 504 с

Аксенов А. И., Глушкова Д. Н., Иванов В. И. Отвод тепла в полупроводниковых приборах. М., «Энергия», 1971, 176 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие
Особенности использования полупроводниковых приборов
в радиоэлектронной аппаратуре
Обозначение параметров транзисторов
Обозначение параметров двухэмиттерных транзисторов
Обозначение параметров однопереходных транзисторов
Обозначение параметров полевых транзисторов
Графическое обозначение транзисторов
Таблицы параметров транзисторов
Габаритные чертежи транзисторов
Крепление полупроводниковых приборов
Перечень транзисторов, имеющихся в справочнике
Цифро-алфавитный указатель транзисторов
Список литературы

Александр Алексеввич Чернышев Владимир Иванович Иванов Владимир Дмитриевич Галахов Валентина Ивановна Гордеева Лидия Максимовна Гришина Борис Константинович Домнин

Транзисторы

Редактор издательства Т. В. Жукова Обложка художника Н. А. Князькова Технический редактор Г. Г. Самсонова Корректор И. А. Володяева

Сдано в набор 25/1X 1974 г. Подписано к печати 11/III 1975 г. Т-03459. Формат 60×90/на. Бумага типографская № 2. Усл. печ. л. 7,5, Уч.-изд. л. 8,48. Тираж 80 000 экз, Зак, 1670 Цена 35 коп.

Издательство «Энергия», Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10

Ордена Трулового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, по-лиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26

Цена 35 коп.